BA 079D/27/ru/05.02 №50101739

Версия программного обеспечения: V 1.01.XX (усилитель V 1.01.XX (коммуникация)

# PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus Ультразвуковая система измерения расхода

### Описание функций прибора
























# Эксплуатация PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus

- с помощью встроенного дисплея: см. стр. 5

- с помощью FOUNDATION Fieldbus: см. стр. 85

#### Зарегистрированные торговые марки

FOUNDATION Fieldbus™ Зарегистрированная торговая марка Fieldbus FOUNDATION, Остин, США

S-DAT™, T-DAT™, F-CHIP™, FieldTool™, FieldCheck™, Applicator™ Зарегистрированные торговые марки Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, Швейцария

# Содержание (локальная эксплуатация)

1	Ука	азания по использованию настоящего Руководства	7
	1.1 1.2	Использование оглавления для определения места описания функций	
		Использование алфавитного указателя матрицы функций для определения места	′
		сания функций	7
2	Ma	трица функций	8
	2.1	Общая схема матрицы функций	8
		2.1.1 Блоки (А, В, С и т. д.)	
		2.1.2 Группы (ААА, АЕА, САА и т. д.)	
		2.1.3 Группа функций (000, 020, 060 и т. д.)	
		2.1.4 Функции (0000, 0001, 0002 и г. д.)	
	2.2	Матрица функций	Ŭ
		Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus	C
3	Бл	ок MEASURED VARIABLES (измеряемые переменные)1	1
	3.1	Группа MEASURED VALUES (ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ)	12
		3.1.1 Группа функций: MAIN VALUES CH1 (ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КАНАЛ 1) 1	12
		3.1.2 Группа функций: MAIN VALUES CH2 (ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КАНАЛ 2) 1	
		3.1.3 Группа функций: CALCULATED MAIN VALUES (ВЫЧИСЛ. ОСН. ПАРАМЕТРЫ)1	
	3.2	Группа SYSTEM UNITS (СИСТЕМНЫЕ ЕДИНИЦЫ)         1           3.2.1         Группа функций: CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)         1	
		3.2.2 Группа функций: ADDITIONAL CONFIGURATION (ДОП. КОНФИГУРАЦИЯ)	
4	Бл	ок меню QUICK SETUP 1	9
		4.0.1 Меню Quick Setup (Датчик)	20
		4.0.2 Меню Quick Setup (Пусконаладка)	
5	Бл	ок USER INTERFACE (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС)	:3
	5.1	<b>Группа CONTROL</b> (УПРАВЛЕНИЕ)	24
		5.1.1 Группа функций: BASIC CONFIGURATION (ОСН. КОНФИГУРАЦИЯ)	24
		5.1.2 Группа функций: UNLOCKING/LOCKING (РАЗБЛОКИРОВКА/БЛОКИРОВКА) 2	
	E 0	5.1.3 Группа функций: OPERATION (ЭКСПЛУАТАЦИЯ)	
	5.2	Группа MAIN LINE (ОСНОВНАЯ СТРОКА)         2           5.2.1         Группа функций: CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)         2	۵۱ ۱۵
		5.2.2 Группа функций: MULTIPLEX (МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ РЕЖИМ)	
	5.3	Группа ADDITIONAL LINE (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРОКА)	
		5.3.1 Группа функций: CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)	
	- A	5.3.2 Группа функций: MULTIPLEX (МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ РЕЖИМ)	
	5.4	Группа INFORMATION LINE (ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРОКА)         5.4.1       Группа функций: CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)	
		5.4.2 Группа функций: MULTIPLEX (МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ РЕЖИМ)	
6	Бл	ок TOTALIZERS (СУММАТОРЫ)	.4
	6.1	Группа TOTALIZER (13) (СУММАТОР 1-3)	
	0.1	6.1.1 Группа функций: CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)	
		6.1.2 Группа функций: OPERATION (ЭКСПЛУАТАЦИЯ)	

	6.2	Группа HANDLING TOTALIZERS (УПРАВЛЕНИЕ СУММАТОРАМИ)	48
7	Бл	ок BASIC FUNCTION (БАЗИСНАЯ ФУНКЦИЯ)	49
	7.1	Группа FOUNDATION FIELDBUS	50
		7.1.1 Группа функций: CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)	
		7.1.2 Группа функций: FUNCTION BLOCKS (БЛОКИ ФУНКЦИЙ)	51
		7.1.3 Группа функций: INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ)	
	7.2	Группа PROCESS PARAMETER (СН1СН2) (РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ)	
		7.2.1 Группа функций: CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)	
		7.2.2 Группа функций: ADJUSTMENT (РЕГУЛИРОВКА)	
		7.2.3 Группа функций: РІРЕ DATA (ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБЫ)	
		7.2.4 Группа функций: LIQUID DATA (ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ)	
	7.3	Группа SYSTEM PARAMETER (СН1СН2) (СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ)	
		7.3.1 Группа функций: CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)	
	7.4	Группа SENSOR DATA (CH1CH2) (ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА)	
		7.4.1 Группа функций: SENSOR PARAMETER (ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКА)	
		7.4.2 Группа функций: CALIBRATION DATA (КАЛИБРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ)	.67
8	Бле	ок SUPERVISION (контроль)	69
	8.1	Группа SYSTEM (СИСТЕМА)	70
		8.1.1 Группа функций: CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)	70
		8.1.2 Группа функций: OPERATION (ЭКСПЛУАТАЦИЯ)	71
	8.2	Группа SYSTEM CH2 (СИСТЕМА, КАНАЛ 1)	
		8.2.1 Группа функций: OPERATION (ЭКСПЛУАТАЦИЯ)	
	8.3	Группа VERSION-INFO	
		8.3.1 Группа функций: SENSOR (ДАТЧИК)	
		8.3.2 Группа функций: AMPLIFIER (УСИЛИТЕЛЬ)	
		8.3.3 Группа функций: F-СНІР	
		8.3.4 Группа функций: I/O MODULE (МОДУЛЬ ВВОДА/ВЫВОДА)	75
9	Зав	водские уставки	76
	9.1	Единицы СИ (кроме США и Канады)	76
		9.1.1 Отсечка расхода по нижнему пределу, сумматор	76
		9.1.2 Язык	76
		9.1.3 Длина, температура	
	9.2	Единицы США (только для США и Канады)	77
		9.2.1 Отсечка расхода по нижнему пределу, сумматор	
		9.2.2 Язык, длина, температура	77
10	Ал	фавитный указатель (матрица функций)	79
11	Ал	фавитный указатель (локальная эксплуатация)	81

# 1 Примечания по использованию настоящего Руководства

Существуют разные способы расположения описания выбираемой функции в данном Руководстве:

# 1.1 Использование содержания для определения местоположения описания функций

Обозначения всех ячеек в матрице функций перечислены в содержании. Оператор может использовать эти описания (например, MEASURED VARIABLES (ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ), USER INTERFACE (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС), TOTALIZERS (СУММАТОРЫ) и т. д.), чтобы выбрать, какие функции применимы к конкретному ряду условий.

Ссылки на страницы точно показывают, где найти подробные описания рассматриваемых функций. Содержание см. на стр. 5.

# 1.2 Использование графической схемы матрицы функций, где указано расположение описания функций

Этот поэтапный, сверху вниз подход начинается с блоков, высшего уровня матрицы, и опускается вниз через матрицу к описанию необходимой функции:

- 1. Все имеющиеся блоки и их соответствующие группы проиллюстрированы на стр. 10. Выбрать блок (или группу в пределах блока), который Вам необходим для конкретной области применения, и использовать ссылки на страницы, чтобы определить местоположение информации, соответствующей следующему уровню.
- Рассматриваемая страница содержит графическое изображение блока со всеми их подчиненными группами, группами функций и функциями.
   Выбрать функцию, которая Вам необходима для конкретного применения, и использовать ссылки на страницы, чтобы определить расположение подробного описания функций.

# 1.3 Использование указателя матрицы функций для определения местоположения описания функций

Каждая "ячейка" в матрице функций (блоки, группы, группы функций, функциии) имеет однозначно определяемый идентификатор в виде кода, состоящего из одной или трех букв или трех- или четырехзначного числа. Код, идентифицирующий выбираемую "ячейку", появляется в правом углу экрана встроенного дисплея.






Рис. 1: Коды групп функций и функций на встроенном дисплее

В указателе матрицы функций перечисляются коды для всех имеющихся "ячеек" в алфавитном и последовательном порядке вместес со ссылками на страницы для соответствующих функций.


Указатель матрицы функций см. на стр. 79.

# 2 Матрица функций

#### 2.1 Общая компоновка матрицы функций

Матрица функций состоит из четырех уровней:

#### Блоки o Группы o Группы функций o Функции



#### 2.1.1 Блоки (А, В, С и т. д.)

Блоком является группирование более высокого уровня вариантов эксплуатации измерительного прибора. Примерами имеющихся блоков являются MEASURED VARIABLES (ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ), USER INTERFACE (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТРФЕЙС), TOTALIZERS (СУММАТОРЫ) и т. д.

#### 2.1.2 Группы (ААА, АЕА, САА и т. д.)

Блок состоит из одной или нескольких групп. Каждая группа представляет собой более подробный выбор вариантов эксплуатации в блоке более высокого порядка. Например, группы в блоке "USER INTERFACE" включают следующее: CONTROL, (УПРАВЛЕНИЕ), MAIN LINE (ОСНОВНАЯ СТРОКА), ADDITIONAL LINE (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРОКА) и т. д.

#### 2.1.3 Группы функций (000, 020, 060 и т. д.)

Группа состоит из одной или нескольких групп функций. Каждая группа функций дает более подробный выбор вариантов эксплуатации в группе более высокого порядка. Группа функций в группе "CONTROL", например, включает следующее: BASIC CONFIGURATION (БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ), UNLOCKING (РАЗБЛОКИРОВКА) / LOCKING (БЛОКИРОВКА), OPERATION (ЭКСПЛУАТАЦИЯ) и т. д.

#### 2.1.4 Функции (0000, 0001, 0002 и т. д.)

Каждая группа функций состоит из одной или нескольких функций. Функции используются для эксплуатации и конфигурирования измерительного прибора. Численные знвчения могут вводиться или параметры могут выбираться и сохраняться.

Функции в группе функций "BASIC CONFIGURATION", например, включает следующее, : LANGUAGE (ЯЗЫК), DISPLAY DAMPING (ДЕМПФИРОВАНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ), CONTRAST LCD (СИД КОНТРАСТНОСТИ) и т. д.

Порядок изменения рабочего языка прибора:

- 1. Выбрать блок "USER INTERFACE".
- 2. Выбрать группу "CONTROL".
- 3. Выбрать группу функций "BASIC CONFIGURATION".
- Выбрать функцию "LANGUAGE" (необходимый язык выбирается здесь).

#### 2.1.5 Коды, идентифицирующие ячейки

Каждая ячейка (блок, группа, группа функций и функция) в матрице функций имеет индивидуальный, однозначно определяемый код.

#### Блоки:

Кодом является буква (А, В, С и т. д.)

#### Группы:

Код состоит из трех букв (ААА, АВА, ВАА и т. д.).

Первая буква соответствует коду блока (т. е. каждая группа в блоке А имеет код, начинающийся с "А", другими словами А \_ \_; коды групп в блоке В начинаются с "В", другими словами В \_ \_, и т. д.). Другие две буквы служат для идентификации группы в пределах соответствующего блока.

#### Группы функций:


Код состоит из трех цифр (000, 001, 100 и т. д.).

#### Функции:


Код состоит из четырех цифр (0000, 0001, 0201 и т. д.).

Первые три цифры обозначают то же, что и код для группы функций.


Последняя цифра кода является счетчиком для функций в группе функций от 0 до 9 (например, функция 0005 это шестая функция в группе 000).



## 2.2 Матрица функций Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus



## 3 Блок MEASURED VARIABLES



## 3.1 Группа MEASURED VALUES

#### 3.1.1 Группа функций: MAIN VALUES CH1



#### Описание функций

MEASURED VARIABLES  $\rightarrow$  MEASURED VALUES  $\rightarrow$  MAIN VALUES CH1 (ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ  $\rightarrow$  ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КАНАЛ 1)


Использовать эту группу функций для отображения измеряемых параметров канала 1, измеряемых в настоящее время.

#### Примечание!

- Технические единицы всех измеряемых переменных, отображаемых здесь, могут быть установлены в группе "SYSTEM UNITS" (СИСТЕМНЫЕ ЕДИНИЦЫ).
- Если жидкость в трубе течет в обратном направлении, к показанию расхода на дисплее добавляется знак минус.

VOLUME FLOW CH1 (0001)	Отображается объемный расход, измеряемый в настоящий момент (канал 1).		
	Отображение:		
	5-значное число с плавающей точкой, включая единицу и знак (например, 5.5445 дм³/мин.; 1.4359 м³/ч; -731.63 галлон/сутки; и т. д.)		
SOUND VELOCITY CH1 (0002)	Отображается скорость распространения звука в жидкости, измеряемая настоящий момент (канал 1).		
	Отображение: 5-значное число с фиксированной точкой, включая единицы (например, 1400.0 м/с)		
FLOW VELOCITY CH1 (0003)	Отображается скорость расхода, измеряемая в настоящий момент (канал 1).		
	Отображение: 5-значное с плавающей точкой, включая единицу (например, 8.0000 м/с)		
SIGNAL STRENGTH CH1	Отбражается уровень сигнала (канал 1).		
(0007)	Отображение: 4-значная цифра с фиксированной точкой (например, 80.0)		
	Примечание!  Для обеспечения достоверных результатов измерений необходимо, чтобы уровень сигнала для Prosonic Flow составлял > 30.		

#### 3.1.2 Группа функций: MAIN VALUES CH2



#### Описание функций

MEASURED VARIABLES  $\to$  MEASURED VALUES  $\to$  MAIN VALUES CH2 (ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ  $\to$  ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ  $\to$  ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КАНАЛ 2)

Использовать эту группу функций для отображения измеряемых параметров канала 2, измеряемых в настоящий момент.

#### Примечание!

- Технические единицы всех измеряемых переменных, отображаемых здесь, могут быть установлены в группе "SYSTEM UNITS" (СИСТЕМНЫЕ ЕДИНИЦЫ).
- Если жидкость в трубе течет в обратном направлении, к показанию расхода на дисплее добавляется знак минус.

VOLUME FLOW CH2 (0061)	Отображается объемный расход, измеряемый в настоящий момент (канал 2).		
	Отображение: 5-значное число с плавающей точкой, включая единицу и знак (например, 5.5445 дм³/мин.; 1.4359 м³/ч; -731.63 галлон/сутки; и т. д.)		
SOUND VELOCITY CH2 (0062)	Отображается скорость распространения звука в жидкости, измеряемая настоящий момент (канал 2).		
	Отображение: 5-значное число с фиксированной точкой, включая единицы (например, 1400.0 м/с)		
FLOW VELOCITY CH2 (0063)	Отображается скорость потока, измеряемая в настоящий момент (канал 2).		
	Отображение: 5-значное число с плавающей точкой, включая единицу и знак (например, 8.0000 м/с)		
SIGNAL STRENGTH	Отображается уровень сигнала (канал 2).		
(0067)	Отображение: 4-значное число с фиксированной точкой, включая единицы (например, 80.0)		
	Примечание! Для обеспечения достоверных результатов измерений необходимо, чтобы уровень сигнала для Prosonic Flow составлял > 30.		


#### 3.1.3 Группа функций: CALCULATED MAIN VALUES



#### Описание функций MEASURED VARIABLES ightarrow MEASURED VALUES ightarrow CALCULATED MAIN VALUES (ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ightarrow ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ightarrow ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ) Отображаются вычисляемые измеряемые параметры. Измеряемые параметры обоих каналов используются при вычислении параметров. Примечание! • Технические единицы всех измеряемых переменных, отображаемых здесь, могут быть установлены в группе "SYSTEM UNITS" (СИСТЕМНЫЕ ЕДИНИЦЫ). • Если жидкость в трубе течет в обратном направлении, к показанию расхода на дисплее добавляется знак минус. **VOLUME FLOW** Отображается вычисляемый средний объемный расход. **AVERAGE** (0083)Вычисляется, исходя из: (VOLUME FLOW CH1 + VOLUME FLOW CH2) / 2 Отображение: 5-значное число с плавающей точкой, включая единицу и знак (например, 5.5445 дм<sup>3</sup>/мин.; 1.4359 м<sup>3</sup>/ч; -731.63 галлон/сутки; и т. д.) **VOLUME FLOW SUM** Отображается вычисляемый суммарный объемный расход. (0084)Вычисляется, исходя из: VOLUME FLOW CH1 + VOLUME FLOW CH2 Отображение: 5-значное число с плавающей точкой, включая единицу и знак (например, 5.5445 дм<sup>3</sup>/мин.; 1.4359 м<sup>3</sup>/ч; -731.63 галлон/сутки; и т. д.) **VOLUME FLOW** Отображается вычисляемая разность между объемными расходами. **DIFFERENCE** (0085)Вычисляется, исходя из: VOLUME FLOW CH1 - VOLUME FLOW CH2 Отображение: 5-значное число с плавающей точкой, включая единицу и знак (например, 5.5445 дм<sup>3</sup>/мин.; 1.4359 дм<sup>3</sup>/мин.; -731.63 галлон/сутки; и т. д.) SOUND VELOCITY Отображается вычисляемая средняя скорость звука. **AVERAGE** (0086)Вычисляется, исходя из: (SOUND VELOCITY CH1 + SOUND VELOCITY CH2)/2 Отображение: 5-значное число с фиксированной точкой, включая единицы (например, 1400.0 м/с) FLOW VELOCITY Отображается вычисляемая средняя скорость потока. **AVERAGE** (0087)Вычисляется, исходя из: (FLOW VELOCITY CH1 + FLOW VELOCITY CH2) / 2 Отображение: 5-значное число с плавающей точкой, включая единицу и знак (например, 8.0000 м/с)

#### Группа SYSTEM UNITS 3.2

#### 3.2.1 Группа функций: CONFIGURATION



#### Описание функций

MEASURED VARIABLES → SYSTEM UNITS → CONFIGURATION (ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ightarrow СИСТЕМНЫЕ ЕДИНИЦЫ ightarrow КОНФИГУРАЦИЯ)

Использовать эту функцию для выбора единиц для измеряемых переменных.

#### Примечание!

Выбираемые здесь единицы не оказывают влияния на FOUNDATION Fieldbus. Они используются только для встроенного дисплея и для присваиваемых прибору функций.

#### **UNIT VOLUME FLOW** (0402)

Использовать эту функцию, чтобы выбрать единицу для отображения объемного расхода.

Выбираемая здесь единица справедлива также для:

- Имитации
- Отсечки расхода по нижнему пределу

#### Варианты:

#### Примечание!

Можно выбрать следующие единицы времени (...): с = секунда, м = минута, ч = час, d = сутки

#### Метрические:

Кубический сантиметр  $\rightarrow$  см<sup>3</sup>/... Кубический дециметр  $\rightarrow$  дм<sup>3</sup>/... Кубический метр  $\rightarrow$  м<sup>3</sup>/...

Mиллилитр  $\rightarrow M$ л/...

Литр  $\rightarrow$  л/...

Гектолитр  $\rightarrow$  гл/... Мегалитр  $\rightarrow$  Мл/... MEGA

#### США:

Кубический сантиметр  $\rightarrow$  cc/...

Aкр-фут  $\rightarrow$  af/...

Кубический фут  $\rightarrow$  ft<sup>3</sup>/..

Жидкая унция  $\rightarrow$  oz f/... Галлон  $\rightarrow$  США галлон/...

Мегагаллон → США Мгаллон/..

Баррель (обычные жидкости: 31.5 галлон/баррель) → США баррель/... NORM.

Баррель (пиво: 31.0 галлон/баррель) → США баррель/... BEER

Баррель (нефтехимпродукты: 42.0 галлон/баррель) → США баррель/... PETR.

Баррель (расходные баки: 55.0 галлон/баррель) ightarrow США баррель/... TANK

#### Британские:

Галлон → брит. галлон/...

Мегагаллон → брит. Мгаллон/...

Баррель (пиво: 36.0 галлон/баррель) → брит. галлон/... BEER

Баррель (нефтехимпродукты: 34.97 галлон/баррель) o брит. галлон/... PETR.

Зависит от страны (дм3/м...м3/ч или США галлон/м...США Мгаллон/сутки)

#### Описание функций

MEASURED VARIABLES  $\rightarrow$  SYSTEM UNITS  $\rightarrow$  CONFIGURATION (ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ  $\rightarrow$  СИСТЕМНЫЕ ЕДИНИЦЫ  $\rightarrow$  КОНФИГУРАЦИЯ)

# UNIT VOLUME (0403)

Использовать эту функцию, чтобы выбрать единицу для отображения объема.

#### Варианты:

Метрические:

Кубический сантиметр  $\to$  см³ Кубический дециметр  $\to$  дм³ Кубический метр  $\to$  м³ Миллиметр  $\to$  мл Литр  $\to$  л

Гектолитр  $\rightarrow$  гл Мегалитр  $\rightarrow$  Мл MEGA

#### США:

Кубический сантиметр ightarrow сс

Акр-фут  $\rightarrow$  af Кубический фут $\rightarrow$  ft<sup>3</sup> Жидкая унция $\rightarrow$  oz f Галлон  $\rightarrow$  США галлон Мегагаллон  $\rightarrow$  США Мгаллон

Баррель (обычные жидкости: 31.5 галлон/баррель)  $\to$  США баррель NORM.FL. Баррель (нефтехимпродукты: 42.0 галлон/баррель)  $\to$  США баррель РЕТROCH. Баррель (расходные баки: 55.0 галлон/баррель)  $\to$  США баррель TANK

#### Британские:

Галлон ightarrow брит. галлон Мегагаллон ightarrow брит. Мгаллон

Баррель (пиво: 36.0 галлон/баррель)  $\to$  брит. баррель BEER Баррель (нефтехимпродукты: 34.97 галлон/баррель)  $\to$  брит. баррель PETROCH.


#### Заводская уставка:

Зависит от страны (дм³/м...м³/ч или США галлон/м...США Мгаллон/сутки), соответствует единице сумматора (см. стр. 76).

#### Примечание!

Единица сумматоров не зависит от сделанного здесь выбора. Единица для каждого сумматора выбирается отдельно для рассматриваемого сумматора.

## 3.2.2 Группа функций: ADDITIONAL CONFIGURATION



Описание функций			
	MEASURED VARIABLES $ ightarrow$ SYSTEM UNITS $ ightarrow$ ADDITIONAL CONFIGURATION (ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ $ ightarrow$ СИСТЕМНЫЕ ЕДИНИЦЫ $ ightarrow$ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ)		
Примечание! Выбираемые здесь единицы не оказывают влияния на FOUNDATION Fieldbus. Они используются только для встроенного дисплея и для присваиваемых прибору функций.			
UNIT TEMPERATURE (0422)	Использовать эту функцию, чтобы выбрать единицу для отображения температуры жидкости.		
	Примечание! Температура жидкости вводится в функции TEMPERATURE (см. стр. 60).		
	Варианты: °С (Цельсий) К (Кельвин)		
	°F (Фаренгейт) R (Ранкин)		
	Заводская уставка: Зависит от страны (°С или °F), см. Заводскую уставку на стр. 76.		
UNIT VISCOSITY (0423)	Использовать эту функцию, чтобы выбрать единицу для отображения вязкости жидкости.		
	Примечание! Вязкость вводится в функции VISCOSITY (см. стр. 61).		
	Варианты: мм²/c cSt St		
	Заводская уставка: мм²/c		
UNIT LENGTH (0424)	Использовать эту функцию, чтобы выбрать единицу для измерения длины.		
(6-12-1)	Выбираемая здесь единица справедлива также для:  Условного диаметра  Толщины стенки  Толщины облицовки  Длины пути  Длины проволоки  Расстояния между датчиками		
	Варианты: MILLIMETER (МИЛЛИМЕТР) INCH (ДЮЙМ)		
	Заводская уставка: Зависит от страны (MILLIMETER или INCH), см. Заводскую уставку на стр. 77.		


Описание функций		
	VARIABLES $ ightarrow$ SYSTEM UNITS $ ightarrow$ ADDITIONAL CONFIGURATION EMEHHЫЕ $ ightarrow$ СИСТЕМНЫЕ ЕДИНИЦЫ $ ightarrow$ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ)	
UNIT VELOCITY (0425)	Использовать эту функцию, чтобы выбрать единицу для скорости. Выбираемая единица справедлива для скорости звука и потока.	
	Варианты: м/с фут/с	
	Заводская уставка: м/с	

# 4 Блок QUICK SETUP

Блок	Группа	Группы функций	Функции		
QUICK SETUP B	⇒	⇒	SENSOR ⇒ COMM	( SETUP   T-DAT SAVE/ IISSION.   LOAD   (1009) c. 19	

Описание функций		
	Меню QUICK SETUP	
SETUP SENSOR (1001)	Использовать эту функцию для пуска меню Quick Setup для монтажа ультразвуковых датчиков.	
	Варианты: YES (ДА) NO (HET)	
	Заводская уставка: NO (HET)	
	Примечание! См. блок-схему меню Quick Setup "ДАТЧИК" на стр. 20. Подробную информацию о меню Quick Setups см. в Руководстве по эксплуатации для Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, (BA078D/06/en/).	
QUICK SETUP COMMISSIONING (1002)	Использовать эту функцию для пуска меню Quick Setup для пусконаладки.  Варианты: YES (ДА)	
	NO (HET)	
	Заводская уставка: NO (HET)	
	Примечание! См. блок-схему меню Quick Setup "ПУСКОНАЛАДКА" на стр. 22. Подробную информацию о меню Quick Setups см. в Руководстве по эксплуатации Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, (BA078D/06/en/).	
T-DAT SAVE/LOAD (1009)	Использовать эту функцию для сохранения уставок параметров/ конфигурации <b>преобразователя</b> в преобразователе DAT (T-DAT) или для загрузки уставок параметров из T-DAT в ЭСППЗУ (функция обеспечения безопасности, выполняемая <b>вручную</b> ).	
	Примеры использования:  • После пусконаладки текущие параметры точки измерения можно сохранить в T-DAT как резервную копию.  • Если по каким-либо причинам произведена замена преобразователя, то	
	данные из T-DAT можно перегрузить в новый преобразователь (ЭСППЗУ).	
	Варианты: CANCEL (ОТМЕНИТЬ) SAVE (СОХРАНИТЬ, из ЭСППЗУ в Т-DAT) LOAD (ЗАГРУЗИТЬ, из Т-DAT в ЭСППЗУ)	
	Заводская уставка: CANCEL (ОТМЕНИТЬ)	
	Примечание! В случае отказа источника питания показания сумматора автоматически сохраняются в ЭСППЗУ.	

#### 4.0.1 Sensor Quick Setup




F06-93x xxxxx-19-xx-xx-en-002

20

#### Примечание!

- Отображение возвращается в ячеку SETUP SENSOR (1001) при нажатии кнопки ESC во время опроса параметров.
- См. номера в иллюстрации меню Quick Setup для датчика:
  - 1 Выбор единиц влияет только на функции UNIT LENGTH (0424) и UNIT VELOCITY (0425).
  - 2 При выборе канала, для которого меню Quick Setup было выбрано заранее, перезаписываются предыдущие параметры.
  - 3 Все варианты, предлагаемые для выбора в каждом цикле. Перезаписываются любые уставки, которые могли быть уже сделанными.
  - 4 Вариант "ДА": Параметр, измеряемый во время, когда меню Quick Setup используется для рассматриваемой функции. Вариант "HET": Измерение отвергается и сохраняется первоначальный параметр.
  - 5 Функция SENSOR POSITION (6884) появится, когда CLAMP ON установлен в функции MEASUREMENT и количество проходов в функции SENSOR CONFIGURATION (6882) составляет 2 или 4.
  - 6 Функция WIRE LENGTH (6885) появится, когда CLAMP ON установлен в функции MEASUREMENT и количество проходов в функции SENSOR CONFIGURATION (6882) составляет 1 или 3.
  - 7 Функция ARC LENGTH (6887) появится, когда "INSERTION" установлен в функции MEASUREMENT и "DUAL PATH" выбран в функции SENSOR CONFIGURATION (6882).

#### 4.0.2 Меню Quick Setup "ПУСКОНАЛАДКА"




Примечание!

- Отображение возвращается в ячейку QUICK SETUP COMMISSIONING (1002) при нажатии кнопки ESC во время опроса параметров.
- См. номера в иллюстрации меню Quick Setup для датчика:
  - 1 Для выбора в каждом цикле предлагаются только те единицы, которые еще не конфигурированы в настоящем меню. Единица объема выводится из единицы объемного расхода.
- 2 Вариант "ДА" остается видимым, пока все единицы не будут конфигурированы. Вариант "НЕТ" является единственным вариантом, когда дополнительные единицы недоступны.
- Системные единицы, выбираемые с помощью меню Quick Setup, являются действительными только для отображения на встроенном дисплее и для параметров в Блоках преобразователя.

Они не оказывают влияния на технологические переменные, которые передаются с помощью FOUNDATION Fieldbus.

#### 5 Блок USER INTERFACE



# **5.1** Группа CONTROL

## 5.1.1 Группа функций: BASIC CONFIGURATION

USER INTERFACE C	$\Rightarrow$ CONTROL CAA $\Rightarrow$ BASIC CONFIGURATION 200		
Описание функций			
USER INTERFACE $ ightarrow$ CONTROL $ ightarrow$ BASIC CONFIGURATION (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС $ ightarrow$ УПРАВЛЕНИЕ $ ightarrow$ БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ)			
LANGUAGE (2000)	Использовать эту функцию для выбора языка для всех текстов, параметров и сообщений, отображаемых на экране встроенного дисплея.		
	Варианты:  ENGLISH (английский)  DEUTSCH (немецкий)  FRANCAIS (французский)  ESPANOL (испанский)  ITALIANO (итальянский)  NEDERLANDS (голландский)  DANSK (датский)  NORSK (норвежский)  SVENSKA (шведский)  SUOMI (финский)  ВАНАSA (индонезийский)		
	JAPANESE (syllabary) (японский, слоговый)  Заводская уставка: Зависит от страны, см. Заводскую уставку на стр. 76.		
	Примечание! Если оператор нажмет на кнопки М при пуске, по умолчанию установится английский язык.		
DISPLAY DAMPING (2002)	Использовать эту функцию для ввода постоянной времени, определяющей, как отображение реагирует на сильные флуктуации переменных потока: очень быстро (ввод низкой постоянной времени) или с демпфированием (ввод высокой постоянной времени).  Ввод для пользователя:		
	0100 секунд  Заводская уставка: 1 с		
	Примечание! Установка постоянной времени на 0 секунд включает демпфирование.		
CONTRAST LCD (2003)	Использовать эту функцию для оптимизации контрастности отображения в соответствии с местными рабочими условиями.		
	Ввод для пользователя: 10100%  Заводская уставка: 50%		

#### Описание функций

USER INTERFACE ightarrow CONTROL ightarrow BASIC CONFIGURATION (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ightarrow УПРАВЛЕНИЕ ightarrow БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ)

#### X-LINE CALCULATED MAIN VALUES (2004)

Использовать эту функцию, чтобы показать, какой "вычисляемый основной параметр" из измеряемых параметров обоих каналов отображается.

"CALCULATED VOLUME FLOW" должен выбираться в функции ASSIGN LINE (функция 2200 для основной строки, функция 2400 для дополнительной строки, функция 2600 для информационной строки), чтобы параметр появился на нужной строке.

#### Примечание!

Эта функция **не** появится, если вариант "OFF" выбран по крайней мере на одном канале в функции MEASUREMENT (6880).

#### Варианты:

(CH1 + CH2) / 2 CH1 + CH2 CH1 - CH2

#### Заводская уставка:

(CH1 + CH2) / 2

#### 5.1.2 Группа функций: UNLOCKING/LOCKING

USER INTERFACE C ⇒ CONTROL CAA ⇒ BASIC CONFIGURATION 200

UNLOCKING/LOCKING 202

#### Описание функций

USER INTERFACE  $\rightarrow$  CONTROL  $\rightarrow$  UNLOCKING/LOCKING (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТРЕРФЕЙС  $\rightarrow$  УПРАВЛЕНИЕ  $\rightarrow$  РАЗБЛОКИРОВКА/БЛОКИРОВКА)

# ACCESS CODE (2020)

Все данные измерительной системы защищены от непреднамеренного изменения. Программирование заблокировано и уставки не могут быть изменены, пока код не будет введен в этой функции. При нажатии кнопки  $\mathbb L$  или  $\mathbb P$  в любой функции измерительная система автоматически переходит в эту функцию и на экране дисплея появится подсказка ввести код (когда программирование заблокировано).

Программирование можно разблокировать, введя личный код (Заводская уставка = 93, см. функцию DEFINE PRIVATE CODE).

#### Ввод для пользователя:

Макс. 4-значное число: 0...9999

#### Примечание!

- Уровни программирования блокируются, если на кнопку не нажимать в течение 60 секунд после автоматического возврата в положение HOME.
- Заблокировать программирование можно также в этой функции, введя любое число (отличное от установленного личного кода).
- В случае потери личного кода обращаться в региональное предстаивтельство Endress+Hauser.
- Доступ к программированию действителен только для локальной эксплуатации в этой функции. Если функции или параметры изменяются с помощью FOUNDATION Fieldbus, программирование должно разблокироваться отдельно в параметре "Un/Locking - Access Code" (Блоки преобразователя).

# DEFINE PRIVATE CODE (2021)

Использовать эту функцию для ввода личного кода для разблокировки программирования.

#### Ввод для пользователя:

0...9999 (макс. 4-значное число)

#### Заводская уставка:

93

#### Примечание!

- Программирование всегда разблокируется с помощью кода "0".
- Программирование необходимо разблокировать до того, как этот код может быть изменен. Когда программирование заблокировано, эта функция недоступна, следовательно, никто другой не сможет иметь доступа к Вашему личному коду.
- Вводимый здесь код действителен также для эксплуатации с помощью программы конфигурирования FF.


# STATUS ACCESS (2022)

Использовать эту функцию для проверки состояния доступа для матрицы функций (встроенный дисплей).

#### Отображение:

ACCESS CUSTOMER (параметры могут быть изменены) LOCKED (параметры не могут быть изменены)


#### 5.1.3 Группа функций: **OPERATION**




# Описание функций USER INTERFACE → CONTROL → OPERATION (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ightarrow УПРАВЛЕНИЕ ightarrow ЭКСПЛУАТАЦИЯ) **TEST DISPLAY** Использовать эту функцию для проверки работоспособности встроенного (2040)дисплея и его пикселей. Варианты: OFF (ВЫКЛ.) ОМ (ВКЛ.) Заводская уставка: OFF (ВЫКЛ.) Последовательность теста: 1. Начать тестирование с выбора ОN (ВКЛ.). 2. Все пиксели основной строки, дополнительной строки и информационной строки затемнены в течение минимум 0.75 секунд. 3. Основная строка, дополнительная строка и информационная строка показывают "8" в каждом поле минимум 0.75 секунд. 4. Основная строка, дополнительная строка и информационная строка показывают "0" в каждом поле минимум 0.75 секунд. 5. Основная строка, дополнительная строка и информационная строка ничего не показывают (чистый экран) в течение минимум 0.75 секунд. По завершении теста встроенный дисплей возвращается в свое первоначальное состояние и установка изменяется на "OFF" (ВЫКЛ.)

#### 5.2 Группа MAIN LINE

#### 5.2.1 Группа функций: CONFIGURATION





#### Описание функций

USER INTERFACE  $\to$  MAIN LINE  $\to$  CONFIGURATION (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС  $\to$  ОСНОВНАЯ СТРОКА  $\to$ КОНФИГУРАЦИЯ)

#### 100% VALUE (2201)

#### Примечание!

Эта функция доступна, когда один из следующих вариантов выбран в функции ASSIGN (2200):

- VOLUME FLOW % CH1 (объемный расход, канал 1)
- VOLUME FLOW % CH2 (объемный расход, канал 2)
- CALCULATED VOLUME FLOW % (вычисляемый объемный расход в %)

Использовать эту функцию, чтобы определить параметр расхода, отображаемый на экране дисплея как 100%-ная величина.

#### Ввод для пользователя:

5-значное число с плавающей запятой

#### Заводская уставка:

Зависит от страны [величина] / [дм3...м3 или США-галлон...США-Мгаллон]

# FORMAT (2202)

Использовать эту функцию, чтобы определить максимальное количество разрядов после десятичной точки, отображаемой для показания на основной строке.

#### Варианты:

XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX


#### Заводская уставка:

X.XXXX

#### Примечание!

- Эта уставка влияет на показание, только когда оно появляется на экране дисплея, она не влияет на точность системных вычислений.
- Разряды после десятичной точки согласно вычислениям с помощью измерительного прибора не вегда могут отображаться в зависимости от этой уставки и технической единицы (например, 1.2 → м³/ч), показывая, что измерительная система вычисляет с большим количеством десятиных разрядов, чем может быть отображено на дисплее.

#### 5.2.2 Группа функций: MULTIPLEX




# Описание функций USER INTERFACE → MAIN LINE → MULTIPLEX (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС $\rightarrow$ ОСНОВНАЯ СТРОКА $\rightarrow$ МУЛЬТИПЛЕКС) **ASSIGN** Использовать эту функцию, чтобы определить второе показание, (2220)отображаемое на основной строке поочередно (каждые 10 секунд) с параметром, определяемым в функции ASSIGN (2200). Варианты: OFF (ВЫКЛ.) VOLUME FLOW CH1 (объемный расход, канал 1) VOLUME FLOW CH2 (объемный расход, канал 2) CALCULATED VOLUME FLOW (вычисляемый объемный расход) VOLUME FLOW % CH1 (объемный расход в %, канал 1) VOLUME FLOW % CH1 (объемный расход в %, канал 1) VOLUME FLOW % CH2 (объемный расход в %, канал 2) CALCULATED VOLUME FLOW % (вычисляемый объемный расход в %) SOUND VELOCITY CH1 (скорость звука, канал 1) SOUND VELOCITY CH2 (скорость звука, канал 2) SOUND VELOCITY AVERAGE (средняя скорость звука) SIGNAL STRENGTH CH1 (уровень сигнала, канал 1) SIGNAL STRENGTH CH2 (уровень сигнала, канал 2) FLOW VELOCITY CH1 (скорость потока, канал 1) FLOW VELOCITY CH2 (скорость потока, канал 2) FLOW VELOCITY AVERAGE (средняя скорость потока) TOTALIZER 1 (сумматор 1) TOTALIZER 2 (сумматор 2) TOTALIZER 3 (сумматор 3) AI 1 - OUT VALUE AI 2 - OUT VALUE AI 3 - OUT VALUE AI 4 - OUT VALUE AI 5 - OUT VALUE AI 6 - OUT VALUE AI 7 - OUT VALUE AI 8 - OUT VALUE PID - IN VALUE (управляемая переменная) PID - CAS IN VALUE (параметр дистанционной уставки) PID - OUT VALUE (регулируемая переменная) Заводская уставка: OFF (ВЫКЛ.) Примечание! Если канал невидим, он не появится в вышеперечисленных вариантах. Каналы могут отображаться или скрываться с помощью функции MEASUREMENT (6880).

# Описание функций USER INTERFACE → MAIN LINE → MULTIPLEX (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ightarrow ОСНОВНАЯ СТРОКА ightarrowМУЛЬТИПЛЕКС) **100% VALUE** (2221)Примечание! Эта функция доступна, когда один из следующих вариантов выбран в функции ASSIGN (2200): VOLUME FLOW % CH1 VOLUME FLOW % CH2 • CALCULATED VOLUME FLOW % Использовать эту функцию, чтобы определить параметр расхода, отображаемый на экране дисплея как 100%-ная величина. Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей запятой Заводская уставка: Зависит от страны [величина] / [дм3...м3 или США-галлон...США-Мгаллон] FORMAT Использовать эту функцию, чтобы определить максимальное количество (2222)разрядов после десятичной точки для второго параметра, отображаемого на основной строке. Варианты: XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX Заводская уставка: X.XXXX Примечание! • Эта уставка влияет на показание, только когда оно появляется на экране дисплея, она не влияет на точность системных вычислений. Разряды после десятичной точки согласно вычислениям с помощью измерительного прибора не вегда могут отображаться в зависимости от этой уставки и технической единицы (например, $1.2 \rightarrow \text{м}^3/\text{ч}$ ), показывая, что измерительная система вычисляет с большим количеством десятиных разрядов, чем может быть отображено на дисплее

#### 5.3 **FPYTT ADDITIONAL LINE**

#### 5.3.1 Группа функций: CONFIGURATION





#### Описание функций

USER INTERFACE ightarrow ADDITIONAL LINE ightarrow CONFIGURATION (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ightarrow ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРОКА ightarrow КОНФИГУРАЦИЯ)

#### Продолжение: ASSIGN (2400)

#### Варианты (продолжение):

PID - IN VALUE (регулируемая переменная)

PID - CAS IN VALUE (параметр дистанционной уставки)

PID - OUT VALUE (регулируемая переменная)

DEVICE PD-TAG (имя тега)

#### Заводская уставка:

TOTALIZER 1 (CYMMATOP 1)

#### Примечание!

Если канал невидим, он не появится в вышеперечисленных вариантах. Каналы могут отображаться или скрываться с помощью функции MEASUREMENT (6880).

#### 100% VALUE (2401)

#### Примечание!

Эта функция доступна, когда один из следующих вариантов выбран в функции ASSIGN (2400):

- VOLUME FLOW % CH1
- VOLUME FLOW % CH2
- CALCULATED VOLUME FLOW %
- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1
- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2
- CALCULATED VOLUME FLOW BARGRAPH %

Использовать эту функцию, чтобы определить параметр расхода, отображаемый на экране дисплея как 100%-ная величина.

#### Ввод для пользователя:

5-значное число с плавающей запятой

#### Заводская уставка:

Зависит от страны [величина] / [дм3...м3 или США-галлон...США-Мгаллон]

#### FORMAT (2402)

#### Примечание!

Эта функция доступна, когда один из следующих вариантов выбран в функции ASSIGN (2400):

Использовать эту функцию, чтобы определить максимальное количество разрядов после десятичной точки, отображаемой для показания на дополнительной строке.

#### Варианты:

XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

#### Заводская уставка:

X.XXXX

#### Примечание!

- Эта уставка влияет на показание, только когда оно появляется на экране дисплея, она не влияет на точность системных вычислений.
- Разряды после десятичной точки согласно вычислениям с помощью измерительного прибора не вегда могут отображаться в зависимости от этой уставки и технической единицы (например, 1.2 → м³/ч), показывая, что измерительная система вычисляет с большим количеством десятиных разрядов, чем может быть отображено на дисплее

#### Описание функций

USER INTERFACE ightarrow ADDITIONAL LINE ightarrow CONFIGURATION (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ightarrow ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРОКА ightarrow КОНФИГУРАЦИЯ)

# DISPLAY MODE (2403)

#### Примечание!

Эта функция доступна, когда один из следующих вариантов выбран в функции ASSIGN (2400):


- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1
- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2
- CALCULATED VOLUME FLOW BARGRAPH %
- SIGNAL STRENGTH BARGRAPH CH1
- SIGNAL STRENGTH BARGRAPH CH2

Использовать эту функцию, чтобы определить формат гистограммы.

#### Варианты:

STANDARD (СТАНДАРТ)

(Простая гистограмма с градациями 25 / 50 / 75% и интегральным знаком).



F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-000

#### SYMMETRY (СИММЕТРИЯ)

(Симметричная гистограмма для положительных и отрицательных направлений расхода с градациями –50 / 0 / +50% и интегральным знаком).




F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-001

#### Заводская уставка:

STANDARD (СТАНДАРТ)

#### 5.3.2 Группа функций: MULTIPLEX



#### Описание функций

USER INTERFACE → ADDITIONAL LINE → MULTIPLEX (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ightarrow ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРОКА ightarrow МУЛЬТИПЛЕКС)

#### **ASSIGN** (2420)

Использовать эту функцию, чтобы определить второе показание, отображаемое на дополнительной строке поочередно (каждые 10 секунд) с параметром, определяемым в функции ASSIGN (2200).

#### Варианты:

OFF (BЫКП) VOLUME FLOW CH1 (объемный расход, канал 1) VOLUME FLOW CH2 (объемный расход, канал 2) CALCULATED VOLUME FLOW (вычисляемый объемный расход) VOLUME FLOW % CH1 (объемный расход в %, канал 1) VOLUME FLOW % CH2 (объемный расход в %, канал 2) CALCULATED VOLUME FLOW % (вычисляемый объемный расход в %) SOUND VELOCITY CH1 (скорость звука, канал 1) SOUND VELOCITY CH2 (скорость звука, канал 2) SOUND VELOCITY AVERAGE (средняя скорость звука) SIGNAL STRENGTH CH1 (уровень сигнала, канал 1) SIGNAL STRENGTH CH2 (уровень сигнала, канал 2) FLOW VELOCITY CH1 (скорость потока, канал 1) FLOW VELOCITY CH2 (скорость потока, канал 2) FLOW VELOCITY AVERAGE (средняя скорость потока)
VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1 (гистограмма объемного расхода в %, канал 1) VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2 (гистограмма объемного расхода в %, канал 2) CALCULATED VOLUME FLOW BARGRAPH % (гистограмма вычисл. об. расхода в %) SIGNAL STRENGTH BARGRAPH CH1 (гистограмма уровня сигнала в %, канал 1) SIGNAL STRENGTH BARGRAPH CH2 (гистограмма уровня сигнала в %, канал 2) TOTALIZER 1 (сумматор 1) TOTALIZER 2 (сумматор 2) TOTALIZER 3 (сумматор 3) FLOW DIRECTION CH1 (направление потока, канал 1)

FLOW DIRECTION CH2 (направление потока, канал 2)

CALCULATED FLOW DIRECTION (вычисляемое направление потока)

AI 1 - OUT VALUE AI 2 - OUT VALUE

AI 3 - OUT VALUE

AI 4 - OUT VALUE

AI 5 - OUT VALUE

AI 6 - OUT VALUE

AI 7 - OUT VALUE

AI 8 - OUT VALUE

PID - IN VALUE (регулируемая переменная)

PID - CAS IN VALUE (параметр дистанционной уставки)

PID - OUT VALUE (регулируемая переменная)

DEVICE PD-TAG (имя тега)

#### Заводская уставка:

OFF (ВЫКЛ.)

(продолжение на следующей странице)

#### Описание функций

USER INTERFACE ightarrow ADDITIONAL LINE ightarrow MULTIPLEX (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ightarrow ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРОКА ightarrow МУЛЬТИПЛЕКС)

#### Contd: ASSIGN (2420)

#### Примечание!

Мультиплексный режим прекращается, как только генерируется сообщение о неисправности или уведомительное сообщение. На дисплее появится соответствующее сообщение об ошибке:

- Сообщение о неисправности (идентифицируется подсвечиваемой иконкой): Мультиплексный режим возобновляется, как только сообщение о неисправности перестает быть активным.
- Уведомительное сообщение (идентифицируется восклицательным знаком): Мультиплексный режим возобновляется, как только уведомительное сообщение перестает быть активным.

Если канал невидим, он не появится в вышеперечисленных вариантах. Каналы могут отображаться или скрываться с помощью функции MEASUREMENT (6880).

#### 100% VALUE (2421)

#### Примечание!

Эта функция доступна, когда один из следующих вариантов выбран в функции ASSIGN (2420):

- VOLUME FLOW % CH1
- VOLUME FLOW % CH2
- · CALCULATED VOLUME FLOW %
- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1
- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2
- CALCULATED VOLUME FLOW BARGRAPH %

Использовать эту функцию, чтобы определить параметр расхода, отображаемый на экране дисплея как 100%-ная величина.

#### Ввод для пользователя:

5-значное число с плавающей запятой

#### Заводская уставка:

Зависит от страны [величина] / [дм $^3$ ...м $^3$  или США-галлон...США-Мгаллон]

#### FORMAT (2422)

#### Примечание!

Эта функция доступна, когда численный вариант выбран в функции ASSIGN (2420):

Использовать эту функцию, чтобы определить максимальное количество разрядов после десятичной точки для второго параметра, отображаемого на дополнительной строке.

#### Варианты:

XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

#### Заводская уставка:

X.XXXX

#### Примечание!

- Эта уставка влияет на показание, только когда оно появляется на экране дисплея, она не влияет на точность системных вычислений.
- Разряды после десятичной точки согласно вычислениям с помощью измерительного прибора не вегда могут отображаться в зависимости от этой уставки и технической единицы (например, 1.2 → м³/ч), показывая, что измерительная система вычисляет с большим количеством десятиных разрядов, чем может быть отображено на дисплее.

USER INTERFACE ightarrow ADDITIONAL LINE ightarrow MULTIPLEX (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ightarrow ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРОКА ightarrow МУЛЬТИПЛЕКС)

# DISPLAY MODE (2423)

#### Примечание!

Эта функция доступна, когда один из следующих вариантов выбран в функции ASSIGN (2420):


- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1
- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2
- CALCULATED VOLUME FLOW BARGRAPH %
- SIGNAL STRENGTH BARGRAPH CH1
- SIGNAL STRENGTH BARGRAPH CH2

Использовать эту функцию, чтобы определить формат гистограммы.

#### Варианты:

STANDARD (СТАНДАРТ)

(Простая гистограмма с градациями 25 / 50 / 75% и интегральным знаком).



F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-000

#### SYMMETRY (СИММЕТРИЯ)

(Симметричная гистограмма для положительных и отрицательных направлений расхода с градациями –50 / 0 / +50% и интегральным знаком).




F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-001

#### Заводская уставка:

STANDARD (СТАНДАРТ)

# 5.4 **FPYRITA INFORMATION LINE**

## 5.4.1 Группа функций: CONFIGURATION



USER INTERFACE ightarrow INFORMATION LINE ightarrow CONFIGURATION

(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ightarrow ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРОКА ightarrow КОНФИГУРАЦИЯ)

#### ASSIGN (2600)

#### Варианты (продолжение):

00) AI 1 - OUT VALUE

(продолжение) Al 2 - OUT VALUE

AI 3 - OUT VALUE

AI 4 - OUT VALUE

AI 5 - OUT VALUE AI 6 - OUT VALUE

AI 7 - OUT VALUE

AI 7 - OUT VALUE

PID - IN VALUE (регулируемая переменная)

PID - CAS IN VALUE (параметр дистанционной уставки)

PID - OUT VALUE (регулируемая переменная) DEVICE PD-TAG (имя тега)

## Заводская уставка:

**OPERATING/SYSTEM CONDITIONS** 

#### Примечание!

Если канал невидим, он не появится в вышеперечисленных вариантах. Каналы могут отображаться или скрываться с помощью функции MEASUREMENT (6880).

#### 100% VALUE (2601)

#### Примечание!

Эта функция доступна, когда один из следующих вариантов выбран в функции ASSIGN(2600):

- VOLUME FLOW % CH1
- VOLUME FLOW % CH2
- CALCULATED VOLUME FLOW %
- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1
  VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2
- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2
   CALCULATED VOLUME FLOW BARGRAPH %

Использовать эту функцию, чтобы определить параметр расхода, отображаемый на экране дисплея как 100%-ная величина.

#### Ввод для пользователя:

5-значное число с плавающей запятой

#### Заводская уставка:

Зависит от страны [величина] / [дм3...м3 или США-галлон...США-Мгаллон]

# FORMAT (2602)

#### Примечание!

Эта функция доступна, когда численный вариант выбран в функции ASSIGN(2600):

Использовать эту функцию, чтобы определить максимальное количество разрядов после десятичной точки, отображаемой для показания на информационной строке.

#### Варианты:

XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

#### Заводская уставка:

X.XXXX

#### Примечание!

- Эта уставка влияет на показание, только когда оно появляется на экране дисплея, она не влияет на точность системных вычислений.
- Разряды после десятичной точки согласно вычислениям с помощью измерительного прибора не вегда могут отображаться в зависимости от этой уставки и технической единицы (например, 1.2 → м³/ч), показывая, что измерительная система вычисляет с большим количеством десятиных разрядов, чем может быть отображено на дисплее.

USER INTERFACE ightarrow INFORMATION LINE ightarrow CONFIGURATION (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ightarrow ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРОКА ightarrow КОНФИГУРАЦИЯ)

# DISPLAY MODE (2603)

#### Примечание!

Эта функция доступна, когда один из следующих вариантов выбран в функции ASSIGN (2600):


- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1
- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2
- CALCULATED VOLUME FLOW BARGRAPH %
- SIGNAL STRENGTH BARGRAPH CH1
- SIGNAL STRENGTH BARGRAPH CH2

Использовать эту функцию, чтобы определить формат гистограммы.

#### Варианты:

. STANDARD (СТАНДАРТ)

(Простая гистограмма с градациями 25 / 50 / 75% и интегральным знаком).



F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-000

#### SYMMETRY (СИММЕТРИЯ)

(Симметричная гистограмма для положительных и отрицательных направлений расхода с градациями –50 / 0 / +50% и интегральным знаком).




F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-001

#### Заводская уставка:

STANDARD (СТАНДАРТ)

#### 5.4.2 Группа функций: MULTIPLEX



## Описание функций USER INTERFACE → INFORMATION LINE → MULTIPLEX (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ightarrow ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРОКА ightarrow МУЛЬТИПЛЕКС) **ASSIGN** Использовать эту функцию, чтобы определить второе показание, (2620)отображаемое на информационной строке поочередно (каждые 10 секунд) с параметром, определяемым в функции ASSIGN (2600). Варианты: OFF (ВЫКЛ.) VOLUME FLOW CH1 (объемный расход, канал 1) VOLUME FLOW CH2 (объемный расход, канал 2) CALCULATED VOLUME FLOW (вычисляемый объемный расход) VOLUME FLOW % CH1 (объемный расход в %, канал 1) VOLUME FLOW % CH2 (объемный расход в %, канал 2) CALCULATED VOLUME FLOW % (вычисляемый объемный расход в %) SOUND VELOCITY CH1 (скорость звука, канал 1) SOUND VELOCITY CH2 (скорость звука, канал 2) SOUND VELOCITY AVERAGE (средняя скорость звука) SIGNAL STRENGTH CH1 (уровень сигнала, канал 1) SIGNAL STRENGTH CH2 (уровень сигнала, канал 2) FLOW VELOCITY CH1 (скорость потока, канал 1) FLOW VELOCITY CH2 (скорость потока, канал 2) FLOW VELOCITY AVERAGE (средняя скорость потока) VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1 (гистограмма объемного расхода в %, канал 1) VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2 (гистограмма объемного расхода в %, канал 2) CALCULATED VOLUME FLOW BARGRAPH % (гистограмма вычисл. об. расхода в %) SIGNAL STRENGTH BARGRAPH CH1 (гистограмма уровня сигнала в %, канал 1) SIGNAL STRENGTH BARGRAPH CH2 (гистограмма уровня сигнала в %, канал 2) TOTALIZER 1 (сумматор 1) TOTALIZER 2 (сумматор 2) TOTALIZER 3 (сумматор 3) OPERATING/SYSTEM CONDITIONS (рабочие/системные условия) FLOW DIRECTION CH1 (направление потока, канал 1) FLOW DIRECTION CH2 (направление потока, канал 2) CALCULATED FLOW DIRECTION (вычисляемое направление потока) AI 1 - OUT VALUE AI 2 - OUT VALUE AI 3 - OUT VALUE AI 4 - OUT VALUE AI 5 - OUT VALUE AI 6 - OUT VALUE AI 7 - OUT VALUE AI 8 - OUT VALUE PID - IN VALUE (регулируемая переменная) PID - CAS IN VALUE (параметр дистанционной уставки) PID - OUT VALUE (регулируемая переменная) DEVICE PD-TAG (имя тега) Заводская уставка: OFF (ВЫКЛ.)

Endress+Hauser 41

(продолжение на следующей странице)

USER INTERFACE ightarrow INFORMATION LINE ightarrow MULTIPLEX (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ightarrow ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРОКА ightarrow МУЛЬТИПЛЕКС)

#### Contd: ASSIGN (2620)

#### Примечание!

Мультиплексный режим прекращается, как только генерируется сообщение о неисправности или уведомительное сообщение. На дисплее появится соответствующее сообщение об ошибке:

- Сообщение о неисправности (идентифицируется подсвечиваемой иконкой): Мультиплексный режим возобновляется, как только сообщение о неисправности перестает быть активным.
- Уведомительное сообщение (идентифицируется восклицательным знаком): Мультиплексный режим возобновляется, как только уведомительное сообщение перестает быть активным.

Если канал невидим, он не появится в вышеперечисленных вариантах. Каналы могут отображаться или скрываться с помощью функции MEASUREMENT (6880).

#### 100% VALUE (2621)

#### Примечание!

Эта функция доступна, когда один из следующих вариантов выбран в функции ASSIGN (2620):

- VOLUME FLOW % CH1
- VOLUME FLOW % CH2
- · CALCULATED VOLUME FLOW %
- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1
- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2
- CALCULATED VOLUME FLOW BARGRAPH %

Использовать эту функцию, чтобы определить параметр расхода, отображаемый на экране дисплея как 100%-ная величина.

#### Ввод для пользователя:

5-значное число с плавающей запятой

## Заводская уставка:

Зависит от страны [величина] / [дм $^3$ ...м $^3$  или США-галлон...США-Мгаллон]

#### FORMAT (2622)

#### Примечание!

Эта функция доступна, когда численный вариант выбран в функции ASSIGN (2620).

Использовать эту функцию, чтобы определить максимальное количество разрядов после десятичной точки для второго параметра, отображаемого на информационной строке.

#### Варианты:

XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

## Заводская уставка:

X.XXXX

#### Примечание!

- Эта уставка влияет на показание, только когда оно появляется на экране дисплея, она не влияет на точность системных вычислений.
- Разряды после десятичной точки согласно вычислениям с помощью измерительного прибора не вегда могут отображаться в зависимости от этой уставки и технической единицы (например, 1.2 → м³/ч), показывая, что измерительная система вычисляет с большим количеством десятиных разрядов, чем может быть отображено на дисплее.

USER INTERFACE ightarrow INFORMATION LINE ightarrow MULTIPLEX (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ightarrow ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРОКА ightarrow МУЛЬТИПЛЕКС)

# DISPLAY MODE (2623)

#### Примечание!

Эта функция доступна, когда один из следующих вариантов выбран в функции ASSIGN(2620):


- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1
- VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2
- CALCULATED VOLUME FLOW BARGRAPH %
- SIGNAL STRENGTH BARGRAPH CH1
- SIGNAL STRENGTH BARGRAPH CH2

Использовать эту функцию, чтобы определить формат гистограммы.

#### Варианты:

STANDARD (СТАНДАРТ)

(Простая гистограмма с градациями 25 / 50 / 75% и интегральным знаком).



F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-000

#### SYMMETRY (СИММЕТРИЯ)

(Симметричная гистограмма для положительных и отрицательных направлений расхода с градациями –50 / 0 / +50% и интегральным знаком).




F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-001

#### Заводская уставка:


STANDARD (СТАНДАРТ)


# 6 Блок TOTALIZERS



# **6.1** Fpynna TOTALIZER (1...3)


## 6.1.1 Группа функций: CONFIGURATION





T.	Описание функций
	DTALIZERS $ ightarrow$ TOTALIZER (13) $ ightarrow$ CONFIGURATION  ММАТОРЫ $ ightarrow$ СУММАТОР (13) $ ightarrow$ КОНФИГУРАЦИЯ)
UNIT TOTALIZER	Использовать эту функцию, чтобы определить единицу для измеряемой
(3001)	переменной сумматора, выбираемой заранее.
	Варианты:
	Метрические: Кубический сантиметр → см³/
	Кубический дециметр — $\rightarrow$ дм <sup>3</sup> / Кубический метр — м <sup>3</sup> /
	Гектолитр → гл/ Мегалитр → Мл/ MEGA
	США:
	Кубический сантиметр → сс/
	Акр-фут → af/   Кубический фут → ft³/
	Жидкая унция  оz  били  от  с  галлон   С  С  С
	Мегагаллон → США Мгаллон/ Баррель (обычные жидкости: 31.5 галлон/баррель) → США баррель/ NORM.
	Баррель (пиво: 31.0 галлон/баррель) → США bbl/ BEER Баррель (нефтехимпродукты: 42.0 галлон/баррель) → США баррель/ PETR.
	Баррель (расходные баки: 55.0 галлон/баррель) → США баррель/ TANK
	Британские:
	Галлон → брит. галлон/ Мегагаллон → брит. Мгаллон/
	Баррель (пиво: 36.0 галлон/баррель) → брит. галлон/ BEER Баррель (нефтехимпродукты: 34.97 галлон/баррель) → брит. баррель/ PETR.
	Заводская уставка:
	Зависит от страны (дм³м³/ч или США галлонСША Мгаллон), соответствует заводской уставке единице сумматора (см. стр. 76).
	Примечание!
	Выбираемая здесь единица не влияет на FOUNDATION Fieldbus. Она
	используется только для встроенного дисплея и для присваиваемых инструментальных функций.
TOTALIZER MODE (3002)	Использовать эту функцию, чтобы определить, как составляющие расхода подсчитываются сумматором.
	Варианты:
	BALANCE $\rightarrow$ Положительная и отрицательная составляющие расхода.
	(Положительная и отрицательная составляющие расхода уравновешены. Другими словами, регистрируется результирующий расход в направлении
	потока.)
	FORWARD → Только положительная составляющая расхода.
	REVERSE → Только отрицательная составляющая расхода.
	Заводская уставка: Totalizer 1 = BALANCE
	Totalizer 2 = FORWARD
	Totalizer 3 = REVERSE
RESET TOTALIZER	Использовать эту функцию для возврата суммы и переполнения сумматора в положение "0".
(3003)	
	Варианты: NO (HET)
	YES (ДА)
	Заводская уставка:
	NO (HET)

## 6.1.2 Группа функций: OPERATION



# Описание функций ТОТАLIZERS → TOTALIZER (1...3) → OPERATION (СУММАТОРЫ → СУММАТОР (1...3) → ЭКСПЛУАТАЦИЯ) Описание функций ниже применимо к сумматорам 1...3; сумматоры с независимой конфигурацией. SUM (3040) Использовать эту функцию для просмотра суммы имеряемых переменных сумматора, агрегированных с момента начала измерений. Этот параметр может быть положительным или отрицательным в зависимости от уставки, выбираемой в функции TOTALIZER MODE (3002), и направления потока. Отображение:

Макс. 7-значное число с плавающей точкой, включая знак и единицу (например, 15467.04 м³)

#### Примечание!

- Эффект уставки в функции TOTALIZER MODE (см. стр. 46) сказывается следующим образом:
  - При выборе уставки "BALANCE" сумматор уравновешивает расход в положительном и отрицательном направлениях.
  - При выборе уставки "FORWARD" сумматор регистрирует расход только в положительном направлении.
  - При выборе уставки "REVERSE" сумматор регистрирует расход только в отрицательном направлении.
- Реакция сумматоров на неисправности определяется в функции FAILSAFE MODE (3801) (см. стр. 48).

# OVERFLOW (3041)

Использовать эту функцию для просмотра переполнения для рассматриваемого сумматора, агрегированного с начала измерения.

Величина полного расхода представлена числом с плавающей точкой, состоящего из 7 цифр максимум. Эту функцию можно использовать для просмотра более высоких численных значений как (>9,999,999) как переполнений.

Эффективная величина является, таким образом, суммой OVERFLOW плюс величина, возвращаемая функцией SUM.


#### Пример:

Показание для 2 переполнений =:  $2 \cdot 10^7$  кг (= 20,000,000 кг). Величина, возвращаемая функцией SUM = 196,845.7 кг Эффективная полная величина = 20,196,845.7 кг

#### Отображение:

Целое число с экспонентой, включая знак и единицу, например,  $2 \cdot 10^7$  кг

# **6.2 FPYTH TOTALIZERS**



Описание функций  TOTALIZERS → HANDLING TOTALIZERS → Handling totalizer functions		
	ТО — У ПАМОЕНИЕ ТОТАЕТЕЕНО — У Напашіну Іокаіден Імпенонія (СУММАТОРАМИ — У Функции обращения с сумматорами)	
RESET ALL TOTALIZERS (3800)	Использовать эту функцию для обнуления сумм (включая все переполнения) сумматоров (13), установив их в положение "0" (= RESET).  Варианты: NO (HET) YES (ДА)  Заводская уставка: NO (HET)	
FAILSAFE MODE (3801)	Использовать эту функцию для определения общей реакции всех сумматоров (13) на ошибку.	
	Варианты: STOP Сумматор прекращает работу до устранения неисправности.  АСТUAL VALUE Сумматоры продолжают считать, исходя из текущего значения измеряемого расхода. Неисправность игнорируется.  НОLD VALUE Сумматоры продолжают считать, исходя из последнего действительного значения расхода (до возникновения неисправности).  Заводская уставка: STOP	

# **7** Блок BASIC FUNCTION


						Скорость звука в облицовке (6529) с. 59					
										пути с. 66	
						Материал облицовки (6528) с. 59				Длина пути (6888) с. 66	
						Толщина стенки (6527) с. 59				Длина дуги (6887) с. 66	
						Диаметр трубы (6526) с. 58				Расст-е между датчиками (6886) с. 66	
и						Дл. окружности трубы (6525) с. 58		Макс. уровень сигн. в жид-ти (6546) с. 61		Длина проволоки	Откл-е длины пути (6896) с. 68
Функции			Ревизия DD (6244) с. 52			Скорость звука в трубе (6524) с. 58		Мин. уровень сигн. в жид-ти (6545) с. 61		Датчик положения (6884) с 65	Откл-е длины дуги (6895) с 68
		Каскадный режим Вкл. (6223) с. 51	Ревизия прибора (6243) с. 52	Подавление скачка давлен. (6404) с. 54		Контрольная величина (6523) с. 58		Вязкость (6543) с. 61		Длина кабеля (6883) с. 65	Откл-е расст. между датчик. (6894) с. 67
	РD-ТАG прибора (6203) с. 50	Параметр PID_IN прибора	Заводскрй номер (6242) с. 52	Отсеч. расх.по НП при Выкл. (6403) с. 53		Материал труб (6522) с. 57		Скорость звука в жидкости (6542) с. 61	Возврат положит. нуля (6605) с. 62	Конфигурация датчика (6882) с. 65	Поправочный коэффициент (6893) с. 67
	Имитация (6201) с. 50	Параметр ОUT (6221) с. 51	Тип прибора (6241) с. 52	Отсеч. расх.по НП при Вкл. (6402) с. 53		Условный диаметр (6521) с. 57	Толщина облицовки (6530) с. 59	Температура (6541) с. 60	Ослабление расхода (6603) с. 62	Тип датчика (6881) с. 64	Нулевая точка (6891) с. 67
	Защита по записи (6200) с. 50	Выбор блока (6220) с. 51 ⇒	ID изготовителя (6240) с. 52	Присваивание отсеч. по НП ⇒ (6400) с. 53	Регулировка нулевой точки (6480)	Стандарт труб (6520) с. 56		Жидкость (6540) с. 60	Уст-ка датчика направления (6600) с. 62	Измерение (6880) с. 63	Калибровочн. коэффициент (6890) с. 67
Группы функций	Конфигурация (620) с. 50	Блоки функций (622) с. 51	Информация ⇒ (624) с. 52	Конфигурация (640) с. 53	Регулировка ⇒ (648) с. 55	Характер-ки трубы (652) с. 56	<del>←</del> ⇒	Характер-ки жидкости (654) с. 60	Конфигурация (660) с. 62 U ↑	Параметр датчика (688) с. 63 ∏	Калибровочн. Данные (689) с. 67
Группы	FOUNDATION FIELDBUS ⇒ (GGA) c. 50		<b>←</b> ⇒	Технологич. параметр СН1 ⇒ (GIA) с. 53	Технологич. параметр СН2 (GIB) с. 53			<b>←</b> =	Параметр	Характер-ки датчика СН1 (GNA) с. 62	Характер-ки датчика СН2 (GNB) с. 62
Блок	БАЗИСНАЯ ФУНКЦИЯ ⇒ G										

# 7.1 **FPYRITA FOUNDATION FIELDBUS**

# 7.1.1 Группа функций: CONFIGURATION

	Описание функций UNCTION $\rightarrow$ FOUNDATION FIELDBUS $\rightarrow$ CONFIGURATION FIELDBUS $\rightarrow$ КОНФИГУРАЦИЯ)
WRITE PROTECT (6200)	Использовать эту функцию, чтобы проверить, доступны ли параметры прибора с помощью FOUNDATION Fieldbus.
	Отображение: ОFF (ВЫКЛ.) Доступ к параметрам прибора с помощью FOUNDATION Fieldbus возможен.
	ON (ВКЛ.) Доступ к параметрам прибора с помощью FOUNDATION Fieldbus невозможен.
	Заводская уставка: OFF (ВЫКЛ.)
	Примечание! Защита по записи для аппаратных средств включается и выключается с помощью платы ввода/вывода (см. Руководство по эксплуатации для Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus BA078D/06/en/).
SIMULATION (6201)	Использовать эту функцию, чтобы проверить, возможен ли режим имитации в блоке функций Аналогового ввода или Дискретного вывода.
	Отображение: ОFF (ВЫКЛ.) Режим имитации в блоке функций Аналогового ввода или Дискретного вывода <b>невозможен</b> .
	ON (ВКЛ.) Режим имитации в блоке функций Аналогового ввода или Дискретного вывода возможен.
	Заводская уставка: ON (ВКЛ.)
	Примечание!  • Режим имитации активирутся и дезактивируется с помощью перемычки на плате ввода/вывода (см. также Руководство по эксплуатаии для Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus BA078D/06/en/).  • Состояние режима имитации отображается также в параметре "BLOCK_ERR" Блока ресурсов (см. стр. 92).
DEVICE PD-TAG (6203)	Использовать эту функцию для ввода имени тега для измерительного прибора.
	Ввод для пользователя: Текст максимум из 32 символов, разрешается: А-Z, 0-9, +,-, знаки препинания
	Заводская уставка: E+H_PROSONIC_FLOW_93_XXXXXXXXXXX
	(XXXXXXXXXX = заводской номер)


# 7.1.2 Группа функций: FUNCTION BLOCKS



	Описание функций
	NCTION → FOUNDATION FIELDBUS → FUNCTION BLOCKS I ФУНКЦИЯ → FOUNDATION FIELDBUS → БЛОКИ ФУНКЦИЙ)
BLOCK SELECTION (6220)	Использовать эту функцию для выбора блока функций, параметр и состояние которого отображаются в последующих функциях.
	Варианты: ANALOG INPUT 1 (АНАЛОГОВЫЙ ВВОД 1) ANALOG INPUT 2 (АНАЛОГОВЫЙ ВВОД 2) ANALOG INPUT 3 (АНАЛОГОВЫЙ ВВОД 3) ANALOG INPUT 4 (АНАЛОГОВЫЙ ВВОД 4) ANALOG INPUT 5 (АНАЛОГОВЫЙ ВВОД 5) ANALOG INPUT 6 (АНАЛОГОВЫЙ ВВОД 6) ANALOG INPUT 7 (АНАЛОГОВЫЙ ВВОД 7) ANALOG INPUT 8 (АНАЛОГОВЫЙ ВВОД 8) PID (ПИД)
	Заводская уставка: ANALOG INPUT 1 (АНАЛОГОВЫЙ ВВОД 1)
OUT VALUE (6221)	Отображается выходной параметр OUT, включая единицу и состояние, Аналогового ввода или функции ПИД, выбираемой в функции BLOCK SELECTION (6220).
PID_IN VALUE (6222)	Примечание! Эта функция доступна, когда "ПИД" выбрирается в функции BLOCK SELECTION (6220).  Отображение: Отображается управляемая переменная IN, включая единицу и состояние блока функций ПИД.
CASCADE IN (6223)	Примечание! Эта функция доступна, когда "ПИД" выбирается в функции BLOCK SELECTION (6220).  Отображение: Отображается аналоговый параметр уставки, включая единицу и состояние, принимаемые от внешнего блока функций.

 $Endress\!+\!Hauser$ 


# 7.1.3 Группа функций: INFORMATION




Описание функций  BASIC FUNCTION $\rightarrow$ FOUNDATION FIELDBUS $\rightarrow$ OPERATION  (БАЗИСНАЯ ФУНКЦИЯ $\rightarrow$ FOUNDATION FIELDBUS $\rightarrow$ ЭКСПЛУАТАЦИЯ)		
MANUFACTURER ID (6240)	Отображается идентификационный номер (ID) изготовителя.  Отображение: 452B48 (шестнадцатиричный) для Endress+Hauser	
DEVICE TYPE (6241)	Отображается тип прибора.  Отображение: 1059 (шестнадцатиричный) для Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus	
SERIAL NUMBER (6242)	Отображается заводской номер прибора.  Отображение: 11-значное обозначение (число, буквы)	
DEVICE REVISION (6243)	Отображается номер ревизии прибора.  Примечание!  Это отображение можно использовать, чтобы проверить, верные ли системные файлы (DD = Описание прибора) используются для связи с базисной системой. Системные файлы можно свободно скачать из интернета (www.endress.com).  Пример:  Функция (6243) отображает $\rightarrow$ 01 Функция (6244) отображает $\rightarrow$ 01 Необходимые файлы описания прибора (DD) $\rightarrow$ 0101.sym and 0101.ffo	
DD REVISION (6244)	Отображается номер редакции описания прибора.  Примечание! Это отображение можно использовать, чтобы проверить, нужные ли системные файлы (DD = Описание прибора) используются для связи с базисной системой. Системные файлы можно свободно скачать из интернета (www.endress.com)  Пример: Функция DEVICE REVISION (6243) отображает → 01 Функция DD REVISION (6244) отображает → 01 Необходимые файлы описания прибора (DD) → 0101.sym and 0101.ffo	

#### 

## 7.2.1 Группа функций: CONFIGURATION





BASIC FUNCTION ightarrow PROCESS PARAMETER (CH1...CH2) ightarrow CONFIGURATION (БАЗИСНАЯ ФУНКЦИЯ ightarrow ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР ightarrow КОНФИГУРАЦИЯ)

#### PRESSURE SHOCK SUPPRESSION (6404)

Закрытие вентиля может привести к кратковременным, но сильным перемещениям жидкой среды в трубопроводной системе, перемещениям, которые регистрирует измерительная система. Пульсации, суммируемые таким образом, приводят к ошибкам в показаниях сумматора, в частности, в случае дозирующих процессов. По этой причине измерительный прибор снабжен устройством подавления скачка давления (= кратковременное подавление сигнала), которое может исключить "разрушения", имеющие отношение к системе.

#### Примечание!

Подавление скачка давления не может быть использовано, пока отсечка расхода по нижнему пределу неактивна (см. функцию ON-VALUE LOW FLOW CUT OFF на стр. 53).

Использовать эту функцию, чтобы определить промежуток времени для активного подавления скачка давления.

Активация подавления скачка давления

Подавление скачка давления активируется после того, как расход падает ниже точки включения отсечки расхода по нижнему пределу (см. точку **1** на графике).

Когда подавление скачка давления активно, применяются следующие условия:

- Выходной параметр ОUТ Блоков AI → Величина расхода "0"
- Показание расхода на дисплее  $\rightarrow$  0.

Дезактивация подавления скачка давления

Подавление скачка давления дезактивируется после того, как интервал времени, устанавливаемый в этой функции, истек (см. точку 2 на графике).

#### Примечание!

Текущий параметр расхода обрабатывается и отображается снова, как только интервал времени для подавления скачка давления истек и расход превышает точку выключения для отсечки расхода по нижнему пределу (см. точку 3 на графике).

3-4-xx-30-xxxxxxxxx


#### Ввод для пользователя:

Макс. 4-значное число, включая единицу: 0.00...100.0 с

#### Заводская уставка:

0.00 c

## 7.2.2 Группа функций: ADJUSTMENT



#### Описание функций

BASIC FUNCTION  $\rightarrow$  PROCESS PARAMETER (CH1...CH2)  $\rightarrow$  ADJUSTMENT БАЗИСНАЯ ФУНКЦИЯ  $\rightarrow$  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР (CH1...CH2)  $\rightarrow$  РЕГУЛИРОВКА

#### ZEROPOINT ADJUSTMENT (6480)

Эта функция включает регулировку нулевой точки, выполняемую автоматически. Новая нулевая точка, определяемая измерительной системой, принимается функцией ZERO POINT (см. стр. 67).

#### Ввод для пользователя:

CANCEL (OTMEHA) START (ПУСК)

#### Заводская уставка:

CANCEL (OTMEHA)

#### Внимание!

Прежде чем выполнить эту операцию, следует ознакомиться с подробным описанием процедуры регулировки нулевой точки в Руководстве по эксплуатации для Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus (BA078D/06/en).

#### Примечание!


 Во время регулировки нулевой точки режим программирования блокируется.


На экране дисплея появляется сообщение "ZERO ADJUST RUNNING".

 Если регулировка нулевой точки невозможна (например, если v > 0.1 м/ с) или команда была отменена, на экране дисплея появится сообщение "ZERO ADJUST NOT POSSIBLE".

Эта ошибка передается на нисходящие блоки или в систему управления более высокого уровня через FOUNDATION Fieldbus с помощью состояния "UNCERTAIN" для выходного параметра OUT (Блок Аналогового ввода).

## 7.2.3 Группа функций: PIPE DATA





56

## Описание функций BASIC FUNCTION → PROCESS PARAMETER (CH1...CH2) → PIPE DATA (БАЗИСНАЯ ФУНКЦИЯ ightarrow ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР (CH1...CH2) ightarrow ДАННЫЕ О ТРУБЕ) **NOMINAL DIAMETER** Использовать эту функцию для выбора условного диаметра трубы. (6521)Варианты: . ПРОЧИЕ ДУ 25/1" ДУ 40/1½" ДУ 50/2" ДУ 80/3" ДУ 100/4" ДУ 150/6" ДУ 200/8" DN 250/10" ДУ 300/12" ДУ 400/16" ДУ 450/18" ДУ 500/20" ДУ 600/24" ДУ 700/28" ДУ 750/30" ДУ 800/32" ДУ 900/36" ДУ 1000/40" ДУ 1200/48" ДУ 1400/54" ДУ 1500/60" ДУ 1600/64" ДУ 1800/72" ДУ 2000/80" Заводская уставка: ДУ 80/3" PIPE MATERIAL Использовать эту функцию для выбора материала трубы. (6522)Варианты: CARBON STEEL (углеродистая сталь) CAST IRON (чугун) STAINLESS STEEL (нержавеющая сталь) SS ANSI 304 **SS ANSI 316** SS ANSI 347 **SS ANSI 410 SS ANSI 430** HASTELLOY C (сплав Хастеллой) PVC (ΠBX) РЕ (полиэтилен) LDPE (полиэтилен низкой плотности) HDPE (полиэтилен высокой плотности) GRP (стеклопластик) PVDF (поливинилиденхлорид) РА (полиамид) РР (полипропилен) PTFE (ΠΤΦЭ) GLASS PYREX (пирекс) ASBESTOS CEMENT (асбестоцемент) OTHERS (ПРОЧИЕ) Заводская уставка: STAINLESS STEEL (нержавеющая сталь)

	Описание функций	
BASIC FUNCTION $\rightarrow$ PROCESS PARAMETER (CH1CH2) $\rightarrow$ PIPE DATA		
	$\rightarrow$ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР (CH1CH2) $\rightarrow$ ДАННЫЕ О ТРУБЕ)	
REFERENCE VALUE (6523)	Примечание! Эта функция появится только при выборе "SOUND VELOCITY PIPE" в функции MEASUREMENT (6880, стр. 63).	
	Использовать эту функцию для ввода толщины контрольного элемента (например, фланец) как основного компонента для измерения скорости распространения звука в трубе.	
	Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой, [единица]	
	Заводская уставка: 5 мм	
SOUND VELOCITY PIPE (6524)	Использовать эту функцию для ввода скорости распространения звука в трубе.	
	Измерение скорости распространения звука в трубе Если скорость распространения звука в трубе неизвестна, ее можно измерить. Для этот "SOUND VELOCITY PIPE" следует установить в функции MEASUREMENT (6880, стр. 63). Для измерения скорости распространения звука в трубе следует вызвать функцию SOUND VELOCITY PIPE (6524). На экране дисплея появится измеряемая скорость распространения звука, уровень сигнала и гистограмма. Измерение действительно, если на гистограмме достигается 100%. При подтверждении функции с помощью кнопки с появится подсказка SAVE (сохранить). Чтобы принять измеряемую скорость распространения звука, выбрать вариант "YES" с помощью кнопки ⊥ или ₽.  Примечание! Контрольный параметр используется в качестве основного элемента для	
	измерения скорости звука. Этот контрольный параметр может изменяться (см. стр. 58).  Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 8006500 м/с	
	Заводская уставка: 3120 м/с	
PIPE CIRCUMFERENCE (6525)	Использовать эту функцию для ввода длины окружности трубы.  Ввод для пользователя:	
	Число с фиксированной точкой 31.415708.0 мм  Заводская уставка:	
	279.3 мм	
PIPE DIAMETER (6526)	Использовать эту функцию для ввода диаметра трубы.  Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 10.05000.0 mm	
	Заводская уставка: 88.9 мм	

BASIC FUNCTION  $\rightarrow$  PROCESS PARAMETER (CH1...CH2)  $\rightarrow$  PIPE DATA (БАЗИСНАЯ ФУНКЦИЯ  $\rightarrow$  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР (CH1...CH2)  $\rightarrow$  ДАННЫЕ О ТРУБЕ)

# WALL THICKNESS (6527)

Использовать эту функцию для ввода толщины стенок трубы.

#### Измерение толщины стенок

Если толщина стенок неизвестна, ее можно измерить. Для этого "WALL THICKNESS" следует установить в функции MEASUREMENT f (6880, стр. 63). Для измерения толщины стенок следует обратиться к функции WALL THICKNESS (6527). На экране дисплея появится измеряемая толщина стенок, уровень сигнала и гистограмма. Измерение справедливо, если на гистограмме достигается 100%. При подтверждении функции с помощью кнопки с появится подсказка SAVE (сохранить). Чтобы принять измеряемую толщину стенок, выбрать вариант "YES" с помощью кнопки L или P.

#### Ввод для пользователя:

Число с фиксированной точкой 0.1...100.0 мм

#### Заводская уставка:

3.2 мм

# LINER MATERIAL (6528)

Использовать эту функцию для выбора материала для облицовки трубы.

#### Варианты:

NO LINER (без облицовки) MORTAR (раствор) RUBBER (резина) TAR EPOXY (эпокисдная смола) OTHERS (прочие)

#### Заводская уставка:

NO LINER (без облицовки)

#### SOUND VELOCITY LINER (6529)

#### Примечание!

Эта функция появится при выборе облицовочного материала в функции LINER MATERIAL (6528).

Использовать эту функцию для ввода скорости распространения звука через облицовку.

#### Ввод для пользователя:

Число с фиксированной точкой 800...6500 м/с

#### Заводская уставка:

Зависит от уставки, выбираемой в функции LINER MATERIAL (6528)

# LINER THICKNESS (6530)

#### Примечание!

Эта функция появится при выборе облицовочного материала в функции LINER MATERIAL (6528).

Использовать эту функцию для ввода толщины облицовки.


#### Ввод для пользователя:


Число с фиксированной точкой 0.1...100.0 мм

#### Заводская уставка:

0 мм

## 7.2.4 Группа функций: LIQUID DATA






Описание функций		
(BASIC FUNC	CTION $\rightarrow$ PROCESS PARAMETER (CH1CH2) $\rightarrow$ LIQUID DATA)	
(БАЗИСНАЯ ФУНКІ	ЦИЯ $ ightarrow$ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР (CH1CH2) $ ightarrow$ ДАННЫЕ О жидкости)	
SOUND VELOCITY LIQUID (6542)	Использовать эту функцию для ввода скорости распространения звука в жидкости.	
	Измерение скорости распространения звука в жидкости Если скорость распространения звука в жидкости неизвестна, ее можно измерить. Для этот "SOUND VELOCITY LIQUID" следует установить в функции MEASUREMENT (6880, стр. 63). Для измерения скорости распространения звука в жидкости следует вызвать функцию SOUND VELOCITY LIQUID (6542). На экране дисплея появится измеряемая скорость звука. При подтверждении функции с помощью кнопки с появится подсказка SAVE (сохранить). Чтобы принять измеряемую скорость распространения звука, выбрать вариант "YES" с помощью кнопки ⊾ или ₽.  Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 4003000 м/с  Заводская уставка: 1487 м/с	
VISCOSITY (6543)	Использовать эту функцию для ввода вязкости жидкости.  Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 0.05000.0 мм²/с  Заводская уставка: 1 мм²/с	
MINIMUM SOUND VELOCITY LIQUID (6545)	Использовать эту функцию для ввода минимальной скорости распространения звука в жидкости.  Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 4003000 м/с  Заводская уставка: 800 м/с	
MAXIMUM SOUND VELOCITY LIQUID (6546)	Использовать эту функцию для ввода максимальной скорости распространения звука в жидкости.  Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 4003000 м/с  Заводская уставка: 1800 м/с	

# 7.3 Группа SYSTEM PARAMETER (CH1...CH2)


# 7.3.1 Группа функций : CONFIGURATION




BASIC F	Описание функций  UNCTION → SYSTEM PARAMETER CH1 → CONFIGURATION				
	(БАЗИСНАЯЁФУНКЦИЯ $ ightarrow$ СИСТЕМНЫЙ ПАРАМЕТР СН1 $ ightarrow$ КОНФИГУРАЦИЯ)				
INSTALLATION DIRECTION SENSOR (6600)	Использовать эту функцию для изменения знака переменной расхода на противоположный, если необходимо.				
, ,	Варианты: NORMAL (нормальный; расход как указывает стрелка) INVERSE (обратный; расход противоположен направлению, указываемому стрелкой)				
	Заводская уставка: NORMAL (нормальный)				
FLOW DAMPING (6603)	Примечание! Демпфирование влияет на все инструментальные функции и FOUNDATION Fieldbus выводит данные измерительного прибора.  Использовать эту функцию для установки фильтрующей глубины цифрового фильтра. Это снижает чувствительность измерительного сигнала до интерференционных пиков (например, концентрация твердых примесей, пузырьки газа в жидкости и т. д.). Время реакции измерительной системы увеличивается с уставкой фильтра.				
	Ввод для пользователя: 0100 c Заводская уставка: 0 c				
POSITIVE ZERO RETURN (6605)	Использовать эту функцию для прерывания оценки измеряемых переменных. Это необходимо, например, при очистке трубопроводной системы. Выбор оказывает влияние только на объемный расход и сумматор, а также на соответствующие инструментальные функции и выходные сигналы интерфейса FOUNDATION Fieldbus.				
	Варианты: ОFF (ВЫКЛ.) ON (ВКЛ.) → Параметр расхода устанавливается на "0".				
	Заводская уставка: ОFF (ВЫКЛ.)				
	Примечание! Возврат активного положительного нуля передается на нисходящие блоки функций или в систему управления более высокого уровня через FOUNDATION Fieldbus с помощью состояния "UNCERTAIN" для выходного параметра OUT (блок AI).				

# 7.4 Группа SENSOR DATA (CH1...CH2)

## 7.4.1 Группа функций: SENSOR PARAMETER





BASIC FUNCTION  $\rightarrow$  SENSOR DATA (CH1...CH2)  $\rightarrow$  (БАЗИСНАЯ ФУНКЦИИ  $\rightarrow$  ДАННЫЕ ДАТЧИКА (CH1...CH2)  $\rightarrow$  ПАРАМЕТР ДАТЧИКА)

# SENSOR TYPE (6881)

#### Примечание!

Эта функция доступна, только если "OFF" выбирается в функции MEASUREMENT (6880, см. стр. 63).

Использовать эту функцию для вбора типа датчика.

Варианты в этой функции зависят от метода измерения, выбираемого в функции MEASUREMENT (6880, см. стр. 63).

#### Варианты:

(если "CLAMP ON" выбран в функции MEASUREMENT)

W-CL-05F-L-B

W-CL-1F-L-B

W-CL-2F-L-B

P-CL-05F-L-B

P-CL-1F-L-B

P-CL-2F-L-B

P-CL-05F-M-B

P-CL-1F-M-B

P-CL-2F-M-B

U-CL-2F-L-A

#### Варианты:

(если "INSERTION" выбран в функции MEASUREMENT) W-IN-1F-L-B

#### Варианты:

(если "SOUND VELOCITY LIQUID" выбран в функции MEASUREMENT)

P-CL-1S-L-B

P-CL-1S-M-B

#### Варианты:

(если "SOUND VELOCITY PIPE" или "WALL THICKNESS" выбран в функции MEASUREMENT)

P-CL-4W-L-B

## Заводская уставка:

W-CL-2F-L-B

64

BASIC FUNCTION  $\rightarrow$  SENSOR DATA (CH1...CH2)  $\rightarrow$  (БАЗИСНАЯ ФУНКЦИИ  $\rightarrow$  ДАННЫЕ ДАТЧИКА (CH1...CH2)  $\rightarrow$  ПАРАМЕТР ДАТЧИКА)

#### SENSOR CONFIGURATION (6882)

#### Примечание!

Эта функция доступна, только если один из следующих вариантов выбирается в функции MEASUREMENT (6880, см. стр. 63).

- CLAMP ON (вариант зажимного исполнения)
- SOUND VELOCITY LIQUID (скорость звука в жидкости)
- INSERTION (вариант вставного исполнения)

Использовать эту функцию для выбора конфигурации ультразвуковых датчиков, например, количество проходов ( вариант исполнения Clamp On) или одно-/двухканальная конфигурация (вариант исполнения Insertion). Варианты в этой функции зависят от метода измерения, выбираемого в функции MEASUREMENT (6880, см. стр. 63).

#### Варианты:

(если "CLAMP ON" выбирается в функции MEASUREMENT)

NO. TRAVERSE: 1 (количество проходов)

NO. TRAVERSE: 2 NO. TRAVERSE: 3 NO. TRAVERSE: 4

#### Варианты:

(если "SOUND VELOCITY LIQUID" выбирается в функции

MEASUREMENT) NO. TRAVERSE: 1 NO. TRAVERSE: 3

#### Варианты:

(если "INSERTION" выбирается в функции MEASUREMENT) SINGLE PATH (одноканальный) DUAL PATH (двухканальный)

#### Заводская уставка:

NO. TRAVERSE: 2

# CABLE LENGTH (6883)

Использовать эту функцию для выбора длины кабеля датчика.

#### Варианты:

LENGTH (длина) 5м LENGTH 10м LENGTH 15м LENGTH 30м

#### Заводская уставка:

LENGTH 5M

#### SENSOR POSITION (6884)

#### Примечание!

Эта функция доступна, если "CLAMP ON" выбирается в функции MEASUREMENT (6880, см. стр. 63), а количество проходов, выбираемое в функции SENSOR CONFIGURATION (6882), составляет 2 или 4.


Использовать эту функцию для просмотра позиции обоих датчиков на рельсе.

#### Отображение:

5-значная комбинация чисел

	0
	Описание функций  BASIC FUNCTION → SENSOR DATA (CH1CH2) →  IKЦИИ → ДАННЫЕ ДАТЧИКА (CH1CH2) → ПАРАМЕТР ДАТЧИКА)
WIRE LENGTH (6885)	Примечание! Эта функция доступна, если "CLAMP ON" выбирается в функции MEASUREMENT (6880, см. стр. 63), а количество проходов, выбираемое в функции SENSOR CONFIGURATION (6882), составляет 1 или 3.  Отображается длина проволоки для монтажа датчиков на заданном расстоянии.  Отображение: Макс. 5-значное число, включая единицу (напрмер, 200 мм)
SENSOR DISTANCE (6886)	Отображается расстояние между датчиком 1 и датчиком 2 как измерение длины.  Отображение: Макс. 5-значное число, включая единицу (напрмер, 200 мм)
ARC LENGTH (6887)	Примечание! Эта функция доступна, если "INSERTION" выбирается в функции MEASUREMENT (6880, см. стр. 63), а "DUAL PATH" выбирается в функции SENSOR CONFIGURATION (6882, см. стр. 65). Отображается длина дуги на трубе.  Отображение: Макс. 5-значное число, включая единицу (напрмер, 200 мм)
PATH LENGTH (6888)	Примечание! Эта функция доступна, если "INSERTION" выбирается в функции МЕАSUREMENT (6880, см. стр. 63). Отображается длина пути.  Отображение: Макс. 5-значное число, включая единицу (напрмер, 200 мм)


# 7.4.2 Группа функций: CALIBRATION DATA



Описание функций					
	BASIC FUNCTION $ ightarrow$ SENSOR DATA (CH1CH2) $ ightarrow$ <b>CALIBRATION DATA)</b> (БАЗИСНАЯ ФУНКЦИЯ $ ightarrow$ ДАННЫЕ ДАТЧИКА (CH1CH2) $ ightarrow$ КАЛИБРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ)				
CALIBRATION FACTOR (6890)	Отображается текущий калибровочный коэффициент для датчиков.				
ZERO POINT (6891)	Использовать эту функцию для обращения к или изменения вручную коррекции нулевой точки, используемой в настоящий момент.				
	Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой, включая единицу и знак (например, +10.0 нс)				
CORRECTION FACTOR (6893)	Использовать эту функцию для ввода поправочного коэффициента на площадке заказчика.				
	Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой				
	Заводская уставка: 1.0000 (= без поправки)				
DEVIATION SENSOR DISTANCE (6894)	Примечание! Эта функция доступна, если "INSERTION" выбирается в функции MEASUREMENT (6880, см. стр. 63).				
	Использовать эту функцию для ввода величины отклонения для расстояния между датчиками.				
	Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой, включая единицу и знак (например, +2.0000 мм)				
	Заводская уставка: 0 мм				


# Описание функций BASIC FUNCTION $\rightarrow$ SENSOR DATA (CH1...CH2) $\rightarrow$ CALIBRATION DATA) (БАЗИСНАЯ ФУНКЦИЯ $\to$ ДАННЫЕ ДАТЧИКА (СН1...СН2) $\to$ КАЛИБРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ) **DEVIATION ARC** Примечание! **LENGTH** Эта функция доступна, если "INSERTION" устанавливается в функции (6895)MEASUREMENT (6880, см. стр. 63), а "DUAL PATH" выбирается в функции SENSOR CONFIGURATION (6882, cm. ctp. 65). Использовать эту функцию для ввода величины отклонения для длины дуги. Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой, включая единицу и знак (например,. +2.0000 MM) Заводская уставка: 0 мм **DEVIATION PATH** Примечание! **LENGTH** Эта функция доступна, если "INSERTION" выбирается в функции (6896) MEASUREMENT (6880, см. стр. 63). Использовать эту функцию для ввода величины отклонения для длины пути. Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой, включая единицу и знак (например,. +2.0000 MMЗаводская уставка: 0 мм

# 8 Блок SUPERVISION




# 8.1 Группа SYSTEM

## 8.1.1 Группа функций: CONFIGURATION



# 8.1.2 Группа функций: OPERATION




	Описание функций SUPERVISION → SYSTEM → OPERATION
	$(KOHTPOЛЬ \rightarrow CИСТЕМА \rightarrow ЭКСПЛУАТАЦИЯ)$
CURRENT SYSTEM CONDITION (8040)	Использовать эту функцию для проверки текущего состояния системы.  Примечание! Подробное описание всех сообщений об ошибках см. в Руководстве по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA 078D/06/en.  Отображение:  "SYSTEM OK" или сообщение о неисправности/уведомительное сообщение с наивысшим приоритетом.
PREVIOUS SYSTEM CONDITIONS (8041)	Использовать эту функцию для просмотра пятнадцати самых последних сообщений об ошибках и уведомительных сообщений с момента начала последнего измерения.  Отображение: На экране дисплея появятся 15 самых последних сообщений об ошибках и уведомительных сообщений.
SIMULATION FAILSAFE MODE (8042)	Использовать эту функцию, чтобы установить все сумматора на заданные безопасные режимы, после чего проверить, правильно ли они реагируют.  В течение этого времени на экране появится "SIMULATION FAILSAFE MODE".  Варианты: ОN (ВКЛ.) ОFF (ВЫКЛ.)  Заводская уставка: ОFF (ВЫКЛ.)  Примечание! Активная имитация передается на нисходящие блоки функций или систему управления процессом более высокого уровня через FOUNDATION Fieldbus с помощью состояния "UNCERTAIN" для выходного параметра OUT (Блок AI).
SIMULATION MEASURAND (8043)	Использовать эту функцию, чтобы активировать имитацию измеряемой переменной. Параметр имитации определяется в функции VALUE SIMULATION MEASURAND (8044). Когда имитация активна, на экране дисплея появится сообщение "SIMULATION MEASURAND".  Варианты: ОFF (ВЫКЛ.) VOLUME FLOW CH1 (объемный расход, канал 1) SOUND VELOCITY CH1 (скорость звука, канал 1)  Заводская уставка: ОFF (ВЫКЛ.)  Внимание! Измерительный прибор не может использоваться для измерения, когда имитация в работе. При отказе питания уставка не сохраняется.  Примечание! Активная имитация передается на нисходящие блоки функций или систему управления процессом более высокого уровня через FOUNDATION Fieldbus с помощью состояния "UNCERTAIN" для выходного параметра OUT (Блок AI). Имитация независима от положения перемычки для режима имитации на плате ввода/вывода.

Описание функций	
SUPERVISION → SYSTEM → OPERATION  (КОНТРОЛЬ → СИСТЕМА → ЭКСПЛУАТАЦИЯ)	
VALUE SIMULATION MEASURAND (8044)	Примечание! Эта функция отображается, если функция SIMULATION MEASURAND (8043) активна.  Использовать эту функцию для определения выбираемого параметра (например, 12 м3/с). Это используется для проверки ассоциированных функций в самом расходомере и в нисходящих блоках функций FOUNDATION Fieldbus.  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой [единица]  Заводская уставка: 0 [единица]  Внимание!  • При отказе питания уставка не сохраняется. • Соответствующую единицу берут в группе функций SYSTEM UNITS (АСА, см. стр. 15).
SYSTEM RESET (8046)	Использовать эту функцию для обнуления измерительной системы.  Варианты:  NO (HET)  RESTART SYSTEM (перезапуск без прерывания подачи питания)  Заводская уставка:  NO (HET)
TROUBLESHOOTING (8047)	Использовать эту функцию для устранения ошибок в ЭСППЗУ. ЭСППЗУ разделен на несколько блоков. Отображаются только те блоки, в которых произошел сбой. Для устранения неисправности выбрать рассматриваемый блок и подтвердить кнопкой С.  Внимание! Как только ошибка в блоке устранена, выбранные оператором параметры блока устанавливаются на их заводские уставки.  Варианты: CANCEL (ОТМЕНА) "Faulty block" ("Неисправный блок")

# 8.2 Группа SYSTEM CH2


# 8.2.1 Группа функций: OPERATION




	Описание функций SUPERVISION → SYSTEM CH2 → OPERATION
	(КОНТРОЛЬ $ ightarrow$ СИСТЕМА СН2 $ ightarrow$ ЭКСПЛУАТАЦИЯ)
SIMULATION MEASURAND (8043)	Использовать эту функцию, чтобы активировать режим имитации измеряемой переменной. Параметр имитации определяется в функции VALUE SIMULATION MEASURAND (8044). Когда режим имитации активен, на экране встроенного дисплея появится сообщение "SIMULATION MEASURAND".  Варианты: ОFF (ВЫКЛ.)
	VOLUME FLOW CH2 (объемный расход, канал 2) SOUND VELOCITY CH2 (скорость звука, канал 2)  Заводская уставка: OFF (ВЫКЛ.)
	Внимание! • Измерительный прибор не может использоваться для измерения, когда имитация в работе. • При отказе питания уставка не сохраняется.
	Примечание!  • Активная имитация передается на нисходящие блоки функций или систему управления процессом более высокого уровня через FOUNDATION Fieldbus с помощью состояния "UNCERTAIN" для выходного параметра OUT (Блок AI).  • Имитация независима от положения перемычки для режима имитации на плате ввода/вывода.
VALUE SIMULATION MEASURAND (8044)	Примечание! Эта функция отображается, если функция SIMULATION MEASURAND (8043) активна.  Использовать эту функцию для определения выбираемого параметра (например, 12 м³/с). Это используется для проверки ассоциированных функций в самом расходомере и в нисходящих блоках функций FOUNDATION Fieldbus.
	Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой [единица]  Заводская уставка: 0 [единица]  Внимание! • При отказе питания уставка не сохраняется. • Соответствующую единицу берут в группе функций SYSTEM UNITS (ACA, см. стр. 15).

# 8.3 Группа VERSION-INFO

# 8.3.1 Группа функций: SENSOR




### 8.3.2 Группа функций: AMPLIFIER




Описание функций		
SUPERVISION → VERSION-INFO → AMPLIFIER (КОНТРОЛЬ → ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ → УСИЛИТЕЛЬ)		
SOFTWARE REVISION NUMBER AMPLIFIER (8222)	Отображается номер версии программного обеспечения для усилителя.	
SOFTWARE REVISION NUMBER T-DAT (8225)	Отображается номер версии программного обеспечения, используемого для создания содержания T-DAT.	

# 8.3.3 Группа функций: F-СНІР



	Описание функций
	SUPERVISION $\rightarrow$ VERSION-INFO $\rightarrow$ F-CHIP (КОНТРОЛЬ $\rightarrow$ ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ $\rightarrow$ F-CHIP)
STATUS F-CHIP (8240)	Использовать эту функцию, чтобы проверить, установлен ли F-CHIP икакие варианты программного обеспечения доступны.

# 8.3.4 Группа функций: I/O MODULE



Описание функций		
SUPERVISION $ ightarrow$ VERSION-INFO $ ightarrow$ I/O MODULE (КОНТРОЛЬ $ ightarrow$ ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ $ ightarrow$ МОДУЛЬ ВВВОД/ВЫВОД)		
I/O MODULE TYPE (8300)	Отображается конфигурация модуля Ввод/Вывод с номерами клемм.	
SOFTWARE REVISION NUMBER I/O MODULE (8303)	Отображается номер версии программного обеспечения модуля Ввод/Вывод.	

# 9 Заводские уставки

# 9.1 Единицы СИ (кроме США и Канады)

# 9.1.1 Отсечка расхода по нижнему пределу, сумматор

Условный	Условный диаметр Отсечка расхода по нижнему пределу / единица расхода		Единица сумматора	
[мм]	[дюйм]	(примерно. v = 0.04 м/c)	Объем	Объем
80	3"	12	дм³/мин.	<b>дм</b> <sup>3</sup>

### 9.1.2 Язык

Страна	Язык
Австралия	английский
Австрия	немецкий
Бельгия	французский
Дания	датский
Великобритания	английский
Финляндия	финский
Франция	французский
Германия	немецкий
Нидерланды	голландский
Гонконг	английский
Индия	английский
International Instruments	английский
Италия	итальянский
Япония	японский
Малайзия	английский
Норвегия	норвежский
Сингапур	английский
Южная Африка	английский
Испания	испанский
Швеция	шведский
Швейцария	немецкий
Тайланд	английский
Венгрия	английский

# 9.1.3 Длина, температура

	Единица
Длина	мм
Температура	°C

# 9.2 Единицы США (только для США и Канады)

# 9.2.1 Отсечка расхода по нижнему пределу, сумматор

Условный диаметр Отсе		•	тсечка расхода по нижнему пределу / единица расхода	
[дюйм]	[мм]	(примерно v = 0.04 м/c)	Объем	Объем
3"	80	2.5	галлон/мин.	галлон

# 9.2.2 Язык, длина, температура

	Единица
Язык	английский
Длина	дюйм
Температура	°F

# 10 Алфавитный указатель (матрица функций)

Blöcke		
A = MEASURED VARIABLES11	800 = CONFIGURATION	
B = QUICK SETUP	804 = OPERATION	
C = USER INTERFACE	804 = OPERATION (CH2)	
D = TOTALIZER	820 = SENSOR	
G = BASIC FUNCTION	822 = AMPLIFIER	
J = SUPERVISION	824 = F-CHIP	
	830 = I/O MODULE	.75
Gruppen	E 14 0	
AAA = MEASURED VALUES	Funktionen 0	
ACA = SYSTEM UNITS	0001 = VOLUME FLOW CH1	
CAA = CONTROL	0002 = SOUND VELOCITY CH1	
CCA = MAIN LINE	0003 = FLOW VELOCITY CH1	
CEA = ADDITIONAL LINE	0007= SIGNAL STRENGTH CH1	
CGA = INFORMATION LINE		
DAA = TOTALIZER 1	0062 = SOUND VELOCITY CH2	
DAC = TOTALIZER 3	0067= SIGNAL STRENGTH CH2	
DJA = HANDLING TOTALIZER	0083= VOLUME FLOW AVERAGE	
GGA = FOUNDATION FIELDBUS	0084 = VOLUME FLOW SUM	
GIA = PROCESS PARAMETER CH1	0085 = VOLUME FLOW DIFFERENCE	
GIB = PROCESS PARAMETER CH2	0086 = SOUND VELOCITY AVERAGE	
GLA = SYSTEM PARAMETER CH1	0087 = FLOW VELOCITY AVERAGE	
GLB = SYSTEM PARAMETER CH2	0402 = UNIT VOLUME FLOW	
GNA = SENSOR DATA CH1	0403 = UNIT VOLUME	
GNB = SENSOR DATA CH2	0422 = UNIT TEMPERATURE	
JAA = SYSTEM	0423 = UNIT VISCOSITY	
JAB = SYSTEM CH2	0424 = UNIT LENGTH	
JCA = VERSION INFO	0425 = UNIT VELOCITY	
Funktionsgruppen	1	
000 = MAIN VALUES CH1	1001 = QUICK SETUP SENSOR	.19
006 = MAIN VALUES CH2	1002 = QUICK SETUP COMMISSIONING	.19
008 = CALCULATED MAIN VALUES	1009 = T DAT SAVE/LOAD	.19
040 = CONFIGURATION		
042 = ADDITIONAL CONFIGURATION	2	
200 = BASIC CONFIGURATION	2000 = LANGUAGE	
202 = UNLOCKING/LOCKING	2002 = DISPLAY DAMPING	
204 = OPERATION	2003 = CONTRAST LCD	
220 = CONFIGURATION	2004 = X-LINE CALCULATED MAIN VALUES	
222 = MULTIPLEX	2020 = ACCESS CODE	
240 = CONFIGURATION	2021 = DEFINE PRIVATE CODE	
242 = MULTIPLEX	2022 = STATUS ACCESS	
260 = CONFIGURATION	2040 = TEST DISPLAY	
262 = MULTIPLEX	2200 = ASSIGN	
300 = CONFIGURATION		
	2201 = 100% VALUE	
304 = OPERATION	2202 = FORMAT	.29
620 = CONFIGURATION	2202 = FORMAT	.29
620 = CONFIGURATION       .50         622 = FUNCTION BLOCKS       .51	2202 = FORMAT	.29
620 = CONFIGURATION       .50         622 = FUNCTION BLOCKS       .51         624 = INFORMATION       .52	2202 = FORMAT	.29 .30 .3
620 = CONFIGURATION       .50         622 = FUNCTION BLOCKS       .51         624 = INFORMATION       .52         640 = CONFIGURATION       .53	2202 = FORMAT 2220 = ASSIGN 2221 = 100% VALUE 2222 = FORMAT 2400 = ASSIGN	.29 .30 .3 .3
620 = CONFIGURATION       .50         622 = FUNCTION BLOCKS       .51         624 = INFORMATION       .52         640 = CONFIGURATION       .53         648 = ADJUSTMENT       .55	2202 = FORMAT 2220 = ASSIGN 2221 = 100% VALUE 2222 = FORMAT 2400 = ASSIGN 2401 = 100% VALUE	.29 .30 .3 .32 .33
620 = CONFIGURATION       .50         622 = FUNCTION BLOCKS       .51         624 = INFORMATION       .52         640 = CONFIGURATION       .53         648 = ADJUSTMENT       .55         652 = PIPE DATA       .56	2202 = FORMAT 2220 = ASSIGN 2221 = 100% VALUE 2222 = FORMAT 2400 = ASSIGN 2401 = 100% VALUE 2402 = FORMAT	.29 .30 .3 .3 .3 .3
620 = CONFIGURATION       .50         622 = FUNCTION BLOCKS       .51         624 = INFORMATION       .52         640 = CONFIGURATION       .53         648 = ADJUSTMENT       .55         652 = PIPE DATA       .56         654 = LIQUID DATA       .60	2202 = FORMAT 2220 = ASSIGN 2221 = 100% VALUE 2222 = FORMAT 2400 = ASSIGN 2401 = 100% VALUE 2402 = FORMAT 2403 = DISPLAY MODE	.29 .30 .31 .32 .33 .34
620 = CONFIGURATION       .50         622 = FUNCTION BLOCKS       .51         624 = INFORMATION       .52         640 = CONFIGURATION       .53         648 = ADJUSTMENT       .55         652 = PIPE DATA       .56         654 = LIQUID DATA       .60         660 = CONFIGURATION       .62	2202 = FORMAT  2220 = ASSIGN  2221 = 100% VALUE  2222 = FORMAT  2400 = ASSIGN  2401 = 100% VALUE  2402 = FORMAT  2403 = DISPLAY MODE  2420 = ASSIGN	.29 .30 .31 .32 .33 .33 .33
620 = CONFIGURATION       .50         622 = FUNCTION BLOCKS       .51         624 = INFORMATION       .52         640 = CONFIGURATION       .53         648 = ADJUSTMENT       .55         652 = PIPE DATA       .56         654 = LIQUID DATA       .60	2202 = FORMAT 2220 = ASSIGN 2221 = 100% VALUE 2222 = FORMAT 2400 = ASSIGN 2401 = 100% VALUE 2402 = FORMAT 2403 = DISPLAY MODE	.29 .30 .31 .32 .33 .33 .34 .35

<b>2</b> (продолжение)	
2422 = FORMAT	36
2423 = DISPLAY MODE	37
2600 = ASSIGN	38
2601 = 100% VALUE	39
2602 = FORMAT	
2603 = DISPLAY MODE	
2620 = ASSIGN	
2621 = 100% VALUE	
2622 = FORMAT	
2623 = DISPLAY MODE	
3	
3000 = ASSIGN	45
3001 = UNIT TOTALIZER	46
3002 = TOTALIZER MODE	
3003 = RESET TOTALIZER	
3040 = SUM	
3041 = OVERFLOW	
3800 = RESET ALL TOTALIZERS	
3801 = FAILSAFE MODE	
3001 – PAILSAPE MODE	70
6	
6200 = WRITE PROTECTION	50
6201 = SIMULATION	
6203 = DEVICE PD-TAG	
6220 = BLOCK SELECTION	
6221 = OUT VALUE	
6222 = PID_IN VALUE	
6223 = CASCADE IN	
6240 = MANUFACTURER ID	
6241 = DEVICE TYPE	
6242 = SERIAL NUMBER	
6244 = DEVICE REVISION	
6244 = DD REVISION	
6402 = ON-VALUE LOW FLOW CUT OFF	
6404 = PRESSURE SHOCK SUPPRESSION	
6480 = ZEROPOINT ADJUSTMENT	
6520 = PIPE STANDARD	
6521 = NOMINAL DIAMETER	
6522 = PIPE MATERIAL	
6523 = REFERENCE VALUE	
6525 = PIPE CIRCUMFERENCE	
6526 = PIPE DIAMETER	
6527 = WALL THICKNESS	
6528 = LINER MATERIAL	
6529 = SOUND VELOCITY LINER	
6530 = LINER THICKNESS	
6540 = LIQUID	
6541 = TEMPERATURE	
6542 = SOUND VELOCITY LIQUID	
6543 = VISCOSITY	
6545 = MINIMUM SOUND VELOCITY LIQUID	
6546 = MAXIMUM SOUND VELOCITY LIQUID	61

6600 = INSTALLATION DIRECTION SENSOR	. 62
6603 = FLOW DAMPING	. 62
6605 = POSITIVE ZERO RETURN	. 62
6880 = MEASUREMENT	. 63
6881 = SENSOR TYPE	. 64
6882 = SENSOR CONFIGURATION	. 65
6883 = CABLE LENGTH	. 65
6884 = SENSOR POSITION	. 65
6885 = WIRE LENGTH	. 66
6886 = SENSOR DISTANCE	. 66
6887 = ARC LENGTH	. 66
6888 = PATH LENGTH	. 66
6890 = K-FACTOR	. 67
6891 = ZERO POINT	.67
6893 = CORRECTION FACTOR	.67
6894 = DEVIATION SENSOR DISTANCE	. 67
6895 = DEVIATION ARC LENGTH	. 68
6896 = DEVIATION PATH LENGTH	. 68
6524 = SOUND VELOCITY PIPE	. 58
8	
8005 = ALARM DELAY	.70
8040 = ACTUAL SYSTEM CONDITION	.71
8041 = PREVIOUS SYSTEM CONDITIONS	.71
8042 = SIMULATION FAILSAFE MODE	.71
8043 = SIMULATION MEASURAND (CH1)	.71
8043 = SIMULATION MEASURAND (CH2)	.73
8044 = VALUE SIMULATION MEASURAND (CH1)	.72
8044 = VALUE SIMULATION MEASURAND (CH2)	.73
8046 = SYSTEM RESET	.72
8047 = TROUBLESHOOTING	.72
8200 = SERIAL NUMBER	.74
8222 = SOFTWARE REVISION NUMBER	
AMPLIFIER	
8225 = SOFTWARE REVISION NUMBER T-DAT	.74
8240 = STATUS F-CHIP	.75
8300 = I/O MODULE TYPE	.75
8303 = SOFTWARE REVISION NUMBER	
LO MODIU E	74

F (continued "Function group")	
Operation (system)	
Operation (totalizer)	
Operation (user interface)	
Pipe data (process parameter)	
Sensor parameter (sensor data)	
Sensor (version info)	
Unlocking/locking (user interface)	. 26
Function matrix	
Code	
General layout	
Overview	. 10
G	
Group	
Additional line	. 32
FOUNDATION Fieldbus	
Handling totalizer	
Information line	
Main line	. 28
Measured values	. 12
Operation	. 24
Process parameter (CH1CH2)	. 53
Sensor data (CH1CH2)	. 63
System	. 70
System CH2	.73
System parameter (CH1CH2)	. 62
System units	. 15
Totalizer (13)	. 45
Version info	. 74
ī	
Information line	20
Information (FOUNDATION Fieldbus)	
Installation direction sensor	
I/O module type	
no module type	. 75
K	
K-Factor	. 67
L	
—	. 24
Language	
LCD contrast.	. 24
Length Arc	66
Cable	
Path	
Wire	
Liner	. 00
Material	59
Thickness	
Liquid	
Liquid data	
Locating function descriptions	
Low flow cut off	
Assign	. 53
Off-value	
On-value	
M	
Main line	. 28
Main values	
CH1	
CH2	
Manufacturer ID	52

Matrix	
Matrix  Paris for etime  A	c
Basic function	
Blocks/groups            Measured variables	
Quick Setup	
Supervision	
Totalizer	
User interface	
Maximum liquid sound velocity	
Measured values	
Measurement	
Minimum liquid sound velocity	
Multiplex	
Additional line	5
Information line	
Main line	
N	
Nominal diameter	7
0	
Off-value low flow cut off	4
On-value low flow cut off	
Operation	
System	
System CH2	
Totalizer	
User interface	
Out value	
Overflow	
P	
Path length	
PID in value	J
Pipe	
Circumference	
Data	
Diameter	
Material	
Pressure shock suppression	
Previous system conditions	
Process parameter	
Trocess parameter	
Q	
Quick Setup	
Commissioning	ç
Sensor	ç
R	
Reference value	
	Č
Reset	_
Totalizer (individual)	
Revision4	C
DD	
Device	
Device	_

S	
Sensor	
Configuration	55
Data	53
Distance 6	j(
Installation direction	52
Parameter	3
Position	5
Serial number	
Type 6	
Sensor configuration	
Sensor data	
Sensor position	
Serial number	
Sensor	2
Signal strength	_
CH1	
CH2	
Simulation	
Measurand value (CH1)	
Measurand value (CH2)	
Measurand (CH1)	
Measurand (CH2)	
Software revision number	•
Amplifier	12
I/O module	
T-DAT	
Sound velocity	
Average	_
СН1	
CH2	
Liner	
Liquid	
Maximum (liquid) 6	5]
Minimum (liquid) 6	
Pipe	
Standard pipe	
Status access	
Status F-CHIP	
Sum	1
Supervision	۶
System	
Conditions	7 1
Actual	
Parameter	
Reset	
Units	
Onto	•
T	
T-DAT save/load	9
Temperature (liquid)	
Test display	
Totalizer	
Assign	
Failsafe mode	
Handling	
Mode	
Overflow	
Reset	
Sum	
Totalizer mode	
Unit	
Troubleshooting	4

C
Unit
Length
Temperature
Totalizer
Velocity
Viscosity
Volume
Volume flow
Unlocking/locking
Using this manual
Comp and manda
V
Value simulation measurand
CH1
CH2
Version info
Amplifier
F-Chip
I/O module
Sensor
Viscosity 61
Volume flow
Average
CH1
CH2
Difference
Sum
Unit
W
Wall thickness
Wire length 66
Write protection
X
X-line calculated main values
Z
Zero point
Zero point adjustment
Numerics
100% value
Additional line
Additional line, multiplex
Information line
Information line, multiplex
Main line
Main line, multiplex

# Содержание (FOUNDATION Fieldbus)

1	Эксплуатация с помощью FOUNDATION Fieldbus	. 87
1.1	Блочная модель	87
2	Блок ресурса	. 89
2.1	Выбор рабочего режима	89
2.2	Состояние блока	89
2.3	Защита по записи и имитация	90
2.4	Обнаружение и обработка аварийных сигналов	90
2.5	Параметры Блока ресурса	91
3	Блоки преобразователя (блоки передачи)	100
3.1	Общая информация	. 100
3.2	Обработка сигналов	. 102
3.3	Блочные выходные параметры	. 103
3.4	Выбор рабочего режима	. 104
3.5	Обнаружение и обработка аварийных сигналов	
3.6	Диагностика	
3.7	Доступ к зависящим от конкретного изготовителя параметрам	. 105
3.8	Параметры Блоков преобразователяы FOUNDATION Fieldbus	
3.9	Общая информация о Блоках преобразователя с Е+Н параметрами	. 109
3.10	E+H параметры Блоков преобразователя: "TRANSDUCER_CH1" (расход, канал 1) и "TRANSDUCER_CH2" (расход, канал 2)	. 109
3.11	E+H параметры: Блок преобразователя "TRANSDUCER_DISP" (отображение)	. 129
3.12	E+H параметры: Блок преобразователя "TRANSDUCER_TOT" (сумматор)	. 148
3.13	E+H параметры: Блок преобразователя "TRANSDUCER_DIAG" (диагностика)	. 156
3.14	E+H параметры: Блок преобразователя "TRANSDUCER_SERV" (обслуживание)	. 159
4	Блок функций Аналогового ввода	160
4.1	Обработка сигналов	. 160
4.2	Выбор рабочего режима	. 162
4.3	Выбор технологической переменной	. 162
4.4	Типы линеаризации	. 163
4.5	Выбор единиц	
4.6	Состояние выходного параметра OUT	
4.7	Имитация ввода/вывода	. 164
4.8	Диагностика	
4.9	Изменение масштаба входного параметра	. 165
5	Блок функций Дискретного вывода	181
5.1	Обработка сигналов	. 181
5.2	Выбор рабочего режима	. 182
5.3	Характер изменения защиты	. 182
5.4	Присваивание: Блок функций Дискретного вывода/Блоки преобразователя	. 182
5.5	Значения для параметров CAS_IN_D, RCAS_IN_D, OUT_D и SP_D	. 182

6	Блок функций ПИД (ПИД контроллер)	191
6.1	Обработка сигналов	. 191
6.2	Уравнение блока функций ПИД	. 192
6.3	Выбор рабочего режима	. 193
6.4	Спецификация значений уставок	
6.5	Демпфирование	. 193
6.6	Предельные значения	. 194
6.7	Обнаружение и обработка аварийных сигналов	. 194
6.8	Пример: Базисное ПИД управление	. 195
6.9	Пример конфигурации	. 196
6.10	Параметры блока функций ПИД	. 197
7	Алфавитный указатель (FOUNDATION Fieldbus)	219

86

# 1 Эксплуатация с помощью FOUNDATION Fieldbus

# 1.1 Модель блока

В FOUNDATION Fieldbus все параметры прибора классифицируются согласно их функциональным свойствам и задачам и обычно присваиваются трем различным блокам. Блок может рассматриваться как контейнер, в котором содержатся параметры и их соответственные функциональные возможности.


Прибор FOUNDATION Fieldbus имеет блоки следующих типов:

- Блок ресурсов (блок прибора)
   Блок ресурсов содержит все зависящие от конкретного прибора характеристики.
- Один или несколько Блоков преобразователя (блок передачи) Блок преобразователя содержит все измеряемые и зависящие от конкретного прибора параметры. Принципы измерения (например, расход, температура и т. д.) изображаются в Блоках преобразователя в соответствии со спецификацией FOUNDATION Fieldbus.
- Один или несколько блоков функций Блоки функций содержат функции автоматизации прибора. Мы проводим различие между различными блоками функций, например, блок функций Аналогового ввода, блок функций ПИД или контроллер ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование) и т. д. Каждый из этих блоков функций предназначен для обработки различных функций использования.

Различные задачи аватоматизации могут быть реализованы в зависимости от компоновки и подключения отдельных блоков функций. Полевой прибор может иметь дополнительные блоки функций, например, блоки функций Аналогового ввода, если более одной технологической переменной доступно от полевого прибора.

В состав Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus входят следующие блоки:

- Один Блок ресурсов, см. стр. 89
- Шесть Блоков преобразователя, см. стр. 100.
- Десять блоков функций, состоящие из:
  - Восьми блоков функций Аналогового ввода, см. стр. 167.
  - Один Дискретный вывод, см. стр. 184.
  - Один блок функций ПИД (контроллер ПИД), см. стр. 197.



Puc. 1: Блок-схема PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus

Сигнал датчика сначала подготавливается в измерительном блоке, т. е в Блоке преобразователя "TRANSDUCER\_ CH1" (базисный индекс 1200, канал расхода 1) или "TRANSDUCER\_ CH2" (базисный индекс 1300, канал расхода 2). Затем технологические переменные передаются в блоки функций Аналогового ввода для технической обработки (наример, масштабирование, обработка предельных значений).

Значения сумматора 1 – 3 выводятся из измеряемой переменной объемного расхода в Блоке преобразователя "TRANSDUCER\_ TOT" (базисный индекс 1550, сумматор).

Теперь эти параметры также доступны как технологические переменные на выходе Блока преобразователя.

Все важные параметры для конфигурирования встроенного дисплея (например, язык пользовательского интерфейса, параметры отображения и т. д.) могут конфигурироваться с помощью Блока преобразователя "TRANSDUCER\_ DISP" (базисный индекс 1500, отображение).

Блок преобразователя "TRANSDUCER\_ DIAG" (базисный индекс1600, диагностика) содержит все важные параметры для диагностики и техобслуживания прибора, которые могут использоваться, например, для запроса информации о состоянии прибора или причинах сообщений об ошибке.

Блок преобразователя "TRANSDUCER\_ SERV" (базисный индекс 1650, обслуживание) содержит все важные параметры, необходимые для обслуживания. Поскольку эти параметры влияют на точность и функциональность прибора, изменения могут вносить только технические специалисты E+H.

Технологические переменные проходят через полный алгоритм блока функций Аналогового ввода и доступны для других блоков функций, например блок ПИД, как выходной параметр для подключения желаемой функции использования.

При помощи блока функций Дискретного вывода (DO) различные действия и функции в PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus могут инициироваться или управляться с помощью FOUNDATION Fieldbus, например, обнуление сумматора.

# 2 Блок ресурсов

Блок ресурсов содержит все данные, которые однозначно идентифицируют и характеризуют полевой прибор. Они указаны на паспортной табличке полевого прибора. Параметры Блока ресурсов включают в себя тип прибора, название прибора, идентификационный номер изготовителя, заводской номер и т. д.

Другой задачей Блока ресурсов является управление всеми параметрами и функциями, которые оказывают влияние на использование остальных блоков в полевом приборе. Следовательно, Блок ресурсов является центральным блоком, который также проверяет состояние прибора и тем самым влияет и управляет работоспососбностью других блоков и, следовательно, прибора в целом. Поскольку Блок ресурсов не имеет данных блочного ввода и вывода, он не может быть связан с другими блоками.

Наиболее важные параметры и функции Блока ресурсов перечислены ниже; общую информацию о всех параметрах см. на стр. 89.

# 2.1 Выбор рабочего режима

Рабочий режим устанавливается с помощью группы параметров MODE\_BLK (см. стр. 95). Блок ресурсов поддерживает следующие рабочие режимы:

– AUTO (автоматический режим)– OOS (необслуживаемый)

#### Примечание!

Рабочий режим OOS отображается также с помощью параметра BLOCK\_ERR (см. стр. 92). В рабочем режиме OOS обеспечивается доступ ко всем параметрам по записи без ограничения, если защита по записи не разблокирована (см. стр. 90).

#### 2.2 Состояние блока

Текущее рабочее состояние Блока ресурсов отображается с помощью параметра RS STATE (см. стр. 96).

Блок ресурсов может принимать следующие состояния:

- STANDBY Блок ресурсов находится в рабочем режиме OOS Использование остальных блоков невозможно.

- ONLINE LINKING Подключения, конфигурируемые между блоками

функций, еще не выполнены.

– ONLINE Нормальное рабочее состояние. Блок ресурсов

находится в автоматическом рабочем режиме (AUTO). Конфигурируемые подключения между блоками функций

выполнены.

# 2.3 Защита по записи и имитация

Защита по записи параметров прибора и имитация в блоке функций Аналогового ввода и Дискретного вывода может быть разблокирована или заблокирована с помощью перемычек на плате ввода/вывода FOUNDATION Fieldbus (см. Руководство по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA078D/06/en, Paздел 5.4).

Параметр WRITE\_LOCK (см. стр. 98) показывает состояние защиты по записи аппаратных средств. Возможны следующие состояния:

LOCKED = Данные прибора не могут изменяться с помощью FOUNDATION Fieldbus.

– NOT LOCKED = Данные прибора могут изменяться с помощью

FOUNDATION Fieldbus.

Параметр BLOCK\_ERR (см. стр. 92) показывает, возможна ли имитация в блоке функций Аналогового ввода и Дискретного вывода.

– SIMULATION ACTVE = Имитация возможна с помощью параметра

SIMULATE в блоке функций Аналогового ввода и с помощью параметра SIMULATE\_D в блоке функций

Дискретного вывода.

## 2.4 Обнаружение и обработка аварийных сигналов

Аварийные сигналы процесса дают информацию о конкретных состояниях и событиях блока.

Состояние аварийных сигналов процесса передается на базисную систему Fieldbus с помощью параметра BLOCK\_ALM (см. стр. 91). Параметр ACK\_OPTION (см. стр. 91) устанавливает, должен ли аварийный сигнал подтверждаться с помощью базисной системы Fieldbus.

Блок ресурсов генерирует следующие аварийные сигнала процесса:

#### Технологические аварийные сигналы блока

Следующие технологические аварийные сигналы блока отображаются с помощью параметра BLOCK ALM (см. стр. 91):

- OUT OF SERVICE
- SIMULATION ACTVE

#### Технологический аварийный сигнал защиты по записи

Если защита по записи разблокирована на плате ввода/вывода FOUNDATION Fieldbus, приоритетность аварийных сигналов, устанавливаемая в параметре WRITE\_PRI (см. стр. 98), проверяется до передачи информации об изменении состояниия базисной системы Fieldbus. Приоритетность аварийных сигналов устанавливает действие, предпринимаемое в случае активного аварийного сигнала защиты по записи WRITE ALM (см. стр. 97).

#### Примечание!

- Если вариант технологического аварийного сигнала **не** разблокирован в параметре ACK\_OPTION (см. стр. 91), этот технологический аварийный сигнал должен подтверждаться только в параметре BLOCK\_ALM (см. стр. 91).
- Параметр ALARM\_SUM (см. стр. 91) показывает текущее состояние всех технологических аварийных сигналов.

# 2.5 Параметры Блока ресурсов

В таблице ниже перечислены параметры FOUNDATION Fieldbus и параметры Endress+Hauser (начиная со стр. 98) Блока ресурсов:

Блок ресурсов / базисный индекс 258		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Параметры F	OUNDATION Fieldbus	
ACK_OPTION	AUTO - OOS	Этот параметр используется для определения, должен ли аварийный сигнал процесса подтверждаться в момент обнаружения аварийной ситуации базисной системой Fieldbus. Если этот вариант разблокирован, аварийный сигнал процесса подтверждается автоматически.
		Варианты:  DISC ALM  Защиты по записи больше нет и, следовательно, данные доступны.
		BLOCK ALM Блочная аварийная сигнализация
		Заводская уставка: Этот вариант не разблокируется для каждого аварийного сигнала, аварийные сигналы должны быть подтверждены.
ALARM_SUM	AUTO - OOS	Отображается текущее состояние аварийных сигналов технологического процесса в Блоке ресурсов.
		Отображение: DISC ALM Защиты по записи больше нет и, следовательно, данные доступны.
		BLOCK ALM Аварийный блочный сигнал
		Примечание! Кроме того, в этой группе параметров можно заблокировать аварийные сигналы технологического процесса.
ALERT_KEY	AUTO - OOS	Ввод идентификационного номера установки. Эта информация может использоваться базисной системой Fieldbus для классификации аварийных сигналов и событий.
		Ввод для пользователя: 1255
		Заводская уставка: 0
BLOCK_ALM	AUTO - OOS	Когда случается ошибка, отображается текущее состояние блока с информацией о незаконченном конфигурировании, аппаратных и системных ошибках, включая детали аварийной ситуации (дата, время).
		Аварийный сигнал блока инициируется в случае следующих блочных ошибок: • SIMULATION ACTIVE (имитация активна) • OUT OF SERVICE (сбой)
		Примечание! Если вариант аварийного состояния <b>не</b> разблокирован в параметре ACK_OPTION, аварийный сигнал может подтверждаться только с помощью этого параметра.

Блок ресурсов / базисный индекс 258		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
BLOCK_ERR	только считывание	Отображает активную блочную ошибку.  Отображение:  SIMULATION ACTIVE  Имитация возможна в блоке функций Аналогового ввода через параметр SIMULATE и в блоке функций Дискретного вывода через параметр SIMULATE_D (см. также уставки для режима имитации в Руководстве по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA078D/06/en, Paздел 5.4).  OUT OF SERVICE Блок имеет состояние "Сбой".
CLR_FSTATE	AUTO - OOS	Этот параметр может использоваться для ручной блокировки поведения защиты блока функций Дискретного вывода.  Варианты: UNINITIALIZED OFF CLEAR (поведение защиты заблокировано)  Примечание! Поведение защиты блока функций Дискретного вывода можно вручную разблокировать через параметр SET_FSTATE (см. Стр. 96).
CONFIRM_ TIME	AUTO - OOS	Устанавливает время подтверждения сообщения о событии. Сообщение о событии посылают на базисную систему Fieldbus снова, если прибор не получает подтверждение в течение этого времени.  Заводская уставка: 640000 <sup>1</sup> / <sub>32</sub> мс
CYCLE_SEL	AUTO - OOS	Для выбора и отображения метода использования блока, реализуемого базисной системой Fieldbus.  Примечание!  Метод использования блока выбирается базисной системой Fieldbus.
CYCLE_TYPE	только считывание	Отображает методы использования блока, поддерживаемые прибором.  Отображение:  SCHEDULED (синхронизированный метод использования блока)  BLOCK EXECUTION (последовательный метод использования блока)
DD_ RESOURCE	только считывание	Отображает опорный источник для описания прибора (DD).  Отображение: Отображение отсутствует  Примечание! Если в приборе DD нет, то ничего не отображается.

Блок ресурсов / базисный индекс 258		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
DD_REV	только считывание	Отображается номер редакции описания прибора.
		Примечание! Это отображение можно использовать для проверки, верны ли системные файлы (DD = Описание прибора), используемые для связи с базисной системой. Системные файлы можно загрузить из Интернета (www.endress.com). Пример: Отображается параметр DD_REV $\rightarrow$ 01 Отображается параметр DEV_REV $\rightarrow$ 01 Требуемые файлы описания прибора (DD) $\rightarrow$ 0101.sym и 0101.ffo
DEV_REV	только считывание	Отображается номер редакции описания прибора.
		Примечание! Это отображение можно использовать для проверки, верны ли системные файлы (DD = Описание прибора), используемые для связи с базисной системой. Системные файлы можно загрузить из Интернета (www.endress.com).
		Пример: Отображается параметр DD_REV $ ightarrow$ 01 Отображается параметр DEV_REV $ ightarrow$ 01 Требуемые файлы описания прибора (DD) $ ightarrow$ 0101.ffo
DEV_TYPE	только считывание	Отображается тип прибора в десятичном цифровом формате.  Отображение: 4158 (1059 шестнадцатиричный) для Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus
FAULT_STATE	только считывание	Отображение текущего состояния поведения защиты блока функций Дискретного вывода.
		Отображение: UNINITIALIZED CLEAR (поведение защиты неактивно) ACTIVE (поведение защиты активно)
FEATURES	только считывание	Отображает дополнительные варианты, поддерживаемые прибором.
		Отображение: REPORTS Cообщение о событии передано.  FAULTSTATE Поддерживается поведение защиты блока функций Дискретного вывода (см. параметры CLR_FSTATE и SET_FSTATE).  HARD W LOCK Защита по записи аппаратных средств

Блок ресурсов / базисный индекс 258		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
FEATURES_ SEL	AUTO - OOS	Для выбора дополнительных вариантов прибора.
022		Варианты: UNICODE (не поддерживается)
		REPORTS Сообщение о событии отсылается. Базисная система Fieldbus должна подтвердить получение сообщения о событии.
		FAULTSTATE (не поддерживается) Поддерживается поведение защиты блока функций Дискретного вывода (см. параметры CLR_FSTATE и SET_FSTATE).
		SOFT W LOCK (не поддерживается)
		HARD W LOCK Защита по записи аппаратных средств, этот вариант не оказывает никакого эффекта.
		OUT READ BACK (не поддерживается)
		DIRECT WRITE (не поддерживается)
FREE_TIME	только считывание	Отображает свободное время системы (в процентах), достаточное для выполнения дополнительных блоков функций.
		Примечание! Поскольку блоки функций PROline Prosonic Flow 93 FF постоянно конфигурируются, этот параметр всегда отображается в 0%.
FREE_SPACE	только считывание	Отображает свободную память системы (в процентах), достаточную для выполнения дополнительных блоков функций.
		Примечание! Поскольку блоки функций PROline Prosonic Flow 93 FF постоянно конфигурируются, этот параметр всегда отображается в 0%.
GRANT_ DENY	AUTO - OOS	Разблокирует или ограничивает авторизацию доступа базисной системы Fieldbus для полевого прибора.
		Примечание! Этот параметр не оценивается.
HARD_TYPES	только считывание	Отображает тип входного сигнала для блоков функций (блоки функций аналогового ввода и дискретного вывода).
		Отображение: SCALAR INPUT (масштабируемый аналоговый входной параметр) DISCRETE OUTPUT
ITK_VER	только считывание	Отображает состояние обновления испытательного комплекта на совместимость (ITK).
		Отображение: 4
LIM_NOTIFY	AUTO - OOS	Этот параметр используется для определения количества сообщений о событии, которые могут выходить неподтвержденными одновременно.
		<b>Варианты:</b> 024
		Заводская уставка: 24

Блок ресурсов / базисный индекс 258		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
MANUFAC_ID	только считывание	Отображает идентификационный номер ( ID) производителя.
		<b>Отображение:</b> 452B48 (шестнадцатиричный) для Endress+Hauser
MAX_NOTIFY	только считывание	Отображает максимальное количество сообщений о событии, поддерживаемое прибором, которые могут выходить неподтвержденными одновременно.
		Отображение: 24
MEMORY_ SIZE	только считывание	Отображает имеющуюся память конфигурирования в килобайтах.
		Примечание! Этот параметр не поддерживается.
MIN_ CYCLE_T	только считывание	Отображает кратчайшее время блочного исполнения, которе поддерживается PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
		<b>Отображение:</b> 1600 <sup>1</sup> / <sub>32</sub> мс (≅ 50 мс)
MODE_BLK	AUTO - OOS	Отображает текущий (Фактический) и желаемый (Целевой) рабочий режим Блока ресурсов, разрешенные режимы (Разрешенные), поддерживаемые Блоком ресурсов, и нормальный рабочий режим (Нормальный).
		Отображение: AUTO (автоматический режим) В этом рабочем режиме реализация остальных блоков (Блоки преобразователя, блоки функций AI, DO и ПИД) разблокированы.
		ООЅ, Сбой Блок имеет состояние "Сбой". В этом рабочем режиме реализация остальных блоков (Блоки преобразователя, блоки функций AI, DO и ПИД) блокированы. Эти блоки не могут быть установлены в автоматический режим (AUTO).
		Примечание! Текущее рабочее состояние Блока оесурсов всегда отображается через параметр RS_STATE (см. Стр. 96).
NV_CYCLE_T	только считывание	Отображает интервал времени, для которого динамические параметры прибора сохраняются в долговременной памяти.
		Отображаемый интервал времени имеет отношение к хранению следующих динамических параметров прибора : OUT PV
		• FIELD_VAL
		Примечание! Поскольку PROline Prosonic Flow 93 FF не хранит динамические параметры прибора в долговременной памяти, этот параметр всегда отображает величину 0 <sup>1</sup> / <sub>32</sub> мс.

Блок ресурсов / базисный индекс 258		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
RESTART	AUTO - OOS	Этот параметр используется для обнуления полевого прибора разными способами.
		Варианты: UNINITIALIZED
		RUN Нормальное рабочее состояние.
		RESOURCE (не поддерживается)
		DEFAULTS Стандартные параметры FF и подключения блоков функций устанавливаются на задаваемые значения по умолчанию.
		PROCESSOR Теплая перезагрузка прибора, процессор перезапускается.
RS_STATE	только считывание	Отображает текущее рабочее состояние Блока ресурсов.
		Отображение: STANDBY Блок ресурсов находится в режиме OOS. Исполнение остальных блоков невозможно.
		ONLINE LINKING Подключения, конфигурированные между блоками функций, пока не связаны.
		ONLINE Нормальное рабочее состояние, Блок ресурсов находится в рабочем режиме AUTO. Конфигурированные подключения между блоками функций выполнены.
SET_FSTATE	AUTO - OOS	Этот параметр можно использовать для ручной разблокировки поведения защиты блока функций Дискретного вывода.
		<b>Варианты:</b> UNINITIALIZED OFF
		SET (поведение защиты разблокировано) Примечание!
		Поведение защиты блока функций Дискретного вывода можно вручную заблокировать через параметр CLR_FSTATE (см. Стр. 92).
SHED_RCAS	AUTO - OOS	Устанавливает время контроля для проверки подключения между базисной системой Fieldbus и блоком функций ПИД в рабочем режиме RCAS.
		По истечении времени контроля блок функций ПИД переключается с рабочего режима RCAS на рабочий режим, выбираемый в параметре SHED_OPT (см. Стр. 214).
		<b>Заводская уставка:</b> 640000 <sup>1</sup> / <sub>32</sub> мс

Блок ресурсов / базисный индекс 258			
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание	
SHED_ROUT	AUTO - OOS	Устанавливает время контроля для проверки подключения между базисной системой Fieldbus и блоком функций ПИД в рабочем режиме ROUT. По истечении времени контроля блок функций ПИД переключается с рабочего режима ROUT на рабочий режим, выбираемый в параметре SHED_OPT (см. Стр. 214).  Заводская уставка: 640000 1/32 мс	
STRATEGY	AUTO - OOS	Параметр для группирования и, следовательно, для быстрой оценки блоков. Группирование выполняется путем ввода одинакового численного значения в параметр STRATEGY каждого отдельного блока.  Заводская уставка:  0 Примечание! Эти данные Блоком ресурсов не проверяются и не	
ST_REV	только считывание	обрабатываются. Отображает состояние обновления статических данных.	
		Примечание! Состояние обновления увеличивается при каждом изменении статических данных.	
TAG_DESC	AUTO - OOS	Ввод зависящего от конкретного пользователя текста, состоящего максимум из 32 знаков для однозначной идентификации и присваивания блока.  Заводская уставка:  "" текст отсутствует	
TEST_RW	AUTO - OOS	Примечание! Этот параметр необходим только для испытания на соответствие FF и несущественен при нормальной работе.	
UPDATE_EVT	только считывание	Отображает, изменены ли статические данные блока, включая дату и время.	
WRITE_ALM	AUTO - OOS	Отображает состояние аварийного сигнала защиты по записи.  Примечание!  • Аварийный сигнал инициируется, если защита по записи блокирована.  • Если вариант аварийного сигнала не разблокирована в параметре АСК_ОРТІОN, аварийный сигнал может быть подтвержден только через этот параметр.	

Блок ресурсов / базисный индекс 258			
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание	
WRITE_LOCK	только считывание	Отображает состояние защиты по записи для аппаратных средств.	
		Отображение: UNINITIALIZED	
		LOCKED Невозможно записать в прибор через FOUNDATION Fieldbus.	
		NOT LOCKED Данные прибора могут быть изменены через FOUNDATION Fieldbus.	
		Примечание! Информацию о конфигурировании защиты по записи для аппаратных средств см. в Руководстве по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA078D/06/en, Раздел 5.4.	
WRITE_PRI	AUTO - OOS	Устанавливает действие, предпринимаемое в случае аварийного сигнала защиты по записи (параметр WRITE_ALM см. Стр. 97).	
		Ввод для пользователя:	
		0 Аварийный сигнал защиты по записи не оценивается.	
		1 Нет сообщения на базисную систему Fieldbus в случае аварийного сигнала защиты по записи.	
		2 Зарезервировано для аварийных сигналов блока.	
		3-7 Аварийный сигнал защиты по записи выводится с соответствующим приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритет) на базисную систему Fieldbus как уведомление пользователя.	
		8-15 Аварийный сигнал защиты по записи выводится с соответствующим приоритетом (8 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритет) на базисную систему Fieldbus как критический аварийный сигнал.	
		Заводская уставка: 0	

	Блок ресурсов / базисный индекс 258			
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание		
Параметры Епо	Iress+Hauser (завися	ящие от конкретного производителя)		
Sensor - Serial Number	только считывание	Отображает заводсой номер датчика.		
Amplifier - HW-Revision No.	только считывание	Отображает идентификационный номер версии аппаратных средств усилителя.		
Amplifier - HW- Identification	только считывание	Отображает идентификационный номер аппаратных средств усилителя.		
Amplifier - SW-Revision No.	только считывание	Отображает идентификационный номер версии программного обеспечения усилителя.		
Amplifier - SW- Identification	только считывание	Отображает идентификационный номер программного обеспечения усилителя.		
Amplifier - Production-No.	только считывание	Отображает номер выпуска усилителя.		
Amplifier - SW-Revision No. T-DAT	только считывание	Отображает идентификационный номер версии программного обеспечения, используемого для создания содержания T-DAT.		
I/O Module - Type	только считывание	Отображает тип модуля ввода/вывода.		
I/O Module - HW-Revision No.	только считывание	Отображает идентификационный номер версии аппаратных средств модуля ввода/вывода.		
I/O Module - HW- Identification	только считывание	Отображает идентификационный номер аппаратных средств модуля ввода/вывода.		
I/O Module - SW-Revision No.	только считывание	Отображает идентификационный номер версии программного обеспечения модуля ввода/вывода.		
I/O Module - SW- Identification	только считывание	Отображает идентификационный номер программного обеспечения модуля ввода/вывода.		
I/O Module - Production-No.	только считывание	Отображает номер выпуска модуля ввода/вывода.		

# 3 Блоки преобразователя (блоки передачи)

# 3.1 Общая информация

Блоки преобразователя PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus содержат все измерительные и зависящие от конкретного прибора параметры расходомера. Уставки, непосредственно связанные с измерением расхода или использованием, выполняются здесь. Они образуют интерфейс между первичной обработкой зависящих от конкретного датчика измеряемых параметров блоками функций Аналогового ввода, необходимый для автоматизации.

Блоки преобразователя позволяют оператору влиять на входные и выходные параметры блоков функций. Параметры Блока преобразователя включают информацию о типе датчика, конфигурации датчика, физических единицах, калибровке, демпфировании, диагностике и т. д., а также зависящие от конкретного прибора параметры.

Зависящие от конкретного прибора параметры и функции PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus делятся между несколькими Блоками преобразователя, которые решают разные задачи. Рис. 2 на стр. 101 показывает внутреннюю структуру различных Блоков преобразователя:

#### TRANSDUCER\_CH1 (расход, канал 1) / базисный индекс 1200:

Все зависящие от конкретного расхода параметры и функции (например, функции настройки, данные датчика и т. д.) для первого канала располагаются в этом блоке → Стр. 109.

#### TRANSDUCER\_CH2 (канал расхода 2) / базисный индекс 1300:

Все зависящие от конкретного расхода параметры и функции (например, функции настройки, данные датчика и т. д.) для второго канала располагаются в этом блоке → Стр. 109.

#### TRANSDUCER\_DISP (отображение) / базисный индекс 1500:

Все параметры для конфигурирования встроенного дисплея располагаются в этом блоке  $\rightarrow$  Стр. 129.

#### TRANSDUCER\_TOT (сумматор) / базисный индекс 1550:


Все параметры для конфигурирования сумматоров располагаются в этом блоке ightarrow Стр. 148.

#### TRANSDUCER\_DIAG (диагностика) / базисный индекс 1600:

Все параметры для диагностики системы (например, текущее состояние системы и т. д.) располагаются в этом блоке→ Стр. 156.

### TRANSDUCER\_SERV (обслуживание) / базисный индекс 1650:

Все параметры для обслуживания располагаются в этом блоке→ Стр. 159.



Puc. 2: Структура и функция отдельных Блоков преобразователя

# 3.2 Обработка сигналов

Блоки преобразователя TRANSDUCER\_CH1 (расход, канал 1, базисный индекс 1200) и TRANSDUCER\_CH2 (расход, канал 2, базисный индекс 1300) получают несколько переменных сигнала, например, входные параметры от датчика (скорость звука, скорость потока). Другие технологические переменные выводятся из этих переменных сигнала (см. Раздел 3.3 выходные блочные параметры). Входные сигналы подготавливаются для измерения с помощью усилителя.

Параметр "Simulation - Value Measurand" (см. стр. 128) позволяет оператору устанавливать параметр имитации для Блока преобразователя TRANSDUCER\_CH1 (базисный индекс 1200) или TRANSDUCER\_CH2 (базисный индекс 1300), чтобы проверить задаваемые параметры в приборе и последующие блоки функций.

Отсечка расхода по нижнему ределу позволяет оператору скрыть погрешности измерения в диапазоне нижних значений расхода. Параметр "Low Flow Cut Off - On Value" (см. стр 114) позволяет оператору определить предельное значение.

Если измеряемая величина расхода недоиспользует это предельное значение, выводится выходное значение "0". Кроме того, параметр "System Param. - Positive Zero Return" (см. стр. 113) позволяет оператору переключить измеряемый параметр на "0". Это необходимо, например, при очистке трубопроводной системы.

Блоки преобразователя TRANSDUCER\_CH1 (расход, канал 1, базисный индекс 1200) и TRANSDUCER\_CH2 (расход, канал 2, базисный индекс 1300) делают следующие технологические переменные доступными для блоков функций по нисходящей.

- Объемныйо расход, канал 1 и объемныйо расход, канал 2
- Скорость звука, канал 1 и скорость звука, канал 2
- Скорость потока, канал 1 и скорость потока, канал 2
- Уровень сигнала, канал 1 и уровень сигнала, канал 2

Если прибор эксплуатируется в двухканальном режиме, доступны также следующие вычисляемые технологические переменные:

- Средний объемный расход
- Сумма объемных расходов
- Разность объемных расходов
- Средняя скорость звука
- Средняя скорость потока

Технологическая переменная (например, объемный расход, канал 1 и т. д.) может присваиваться каждому индивидуальному сумматору в Блоке преобразователя TRANSDUCER\_TOT (сумматор, базисный индекс 1550). Здесь также конфигурируются сумматора. Таким образом, например, все сумматоры можно обнулить одновременно посредством параметра "Totalizer Handling - Reset All".

Общую информацию о всех блочных выходных параметрах см. на стр. 103.

Блок преобразователя TRANSDUCER\_DIAG (диагностика, базисный индекс 1600) содержит все параметры, необходимые для диагностики и техобслуживания прибора. Например, параметр "Diagnosis - Actual System Condition" (см. стр. 156) отображает текущее состояние системы или подробную информацию о причине ошибки, если ошибка имеет место. Если прибор оснащен встроенным дисплеем, различные параметры дисплея, например, язык пользовательского интерфейса, контрастность и т. д., могут конфигурироваться с помощью Блока преобразователя TRANSDUCER\_DISP (отображение, базисный индекс 1500).

#### Примечание!

Блоки преобразователя TRANSDUCER\_DIAG (диагностика, базисный индекс 1600) и TRANSDUCER\_DISP (отображение, базисный индекс 1500) не имеют никаких выходных параметров, т. е. они оказывают влияние только на сам прибор.

Наиболее важные функции и параметры Блока преобразователя перечислены ниже. Общую информацию о всех параметрах см. на стр. 106.

## 3.3 Выходные параметры блока

Блоки преобразователя выдают следующие выходные параметры (технологические переменные), доступные для блоков функций Аналогового ввода по нисходящей:

- Блок преобразователя TRANSDUCER\_CH1 (расход, канал 1, базисный индекс 1200):
  - Объемный расход, канал 1
  - Скорость звука, канал 1
  - Скорость потока, канал 1
  - Уровень сигнала, канал 1
- Блок преобразователя TRANSDUCER CH2 (расход, канал 2, базисный индекс 1300):
  - Объемный расход, канал 2
  - Скорость звука, канал 2
  - Скорость потока, канал 2
  - Уровень сигнала, канал 2
- Блоки преобразователя TRANSDUCER CH1 и TRANSDUCER CH2:
  - Средний объемный расход
  - Сумма объемных расходов
  - Разность объемных расходов
  - Средняя скорость звука
  - Средняя корость потока
- Блок преобразователя TRANSDUCER\_TOT (расход, канал 2, базисный индекс 1550):
  - Сумматор 1
  - Сумматор 2
  - Сумматор 3
- Блоки преобразователя TRANSDUCER\_DISP (отображение, базисный индекс 1500), TRANSDUCER\_DIAG (диагностика, базисный индекс 1600) и TRANSDUCER\_SERV (обслуживание, базисный индекс 1650) не имеют никаких выходных параметров.

Параметр CHANNEL в блоке функций Аналогового ввода (см. стр. 171) используется, чтобы присвоить технологическую переменную, которая интерпретируется и обрабатывается в блоке функций Аналогового ввода по нисходящей.

Рассматриваемый(е) Блок(и) преобразователя должны быть в автоматическом (AUTO) режиме для технологической переменной, обрабатываемой правильно в блоке функций Аналогового ввода по нисходящей.

Блок преобразователя:	Базис- ный индекс	Рабочий режим	Технологическая переменная:	Параметр CHANNEL (блок функций AI)			
TRANSDUCER_CH1	1200	AUTO	Объемный расход, канал 1	2			
			Скорость звука, канал 1	21			
			Скорость потока, канал 1	23			
			Уровень сигнала, канал 1	30			
TRANSDUCER_CH2	1300	AUTO	Объемный расход, канал 2	20			
			Скорость звука, канал 2	22			
			Скорость потока, канал 2	24			
			Уровень сигнала, канал 2	31			
TRANSDUCER_CH1	1200 + 1300			AUTO	Средний объемный расход	25	
TRANSDUCER CH2				1300	1300	1300	1300
			Разность объемных расходов	27			
			Средняя скорость звука	28			
			Средняя скорость потока	29			
TRANSDUCER_TOT	1550	AUTO	Сумматор 1	7			
			Сумматор 2	8			
			Сумматор 3	9			

## 3.4 Выбор рабочего режима

Рабочий режим устанавливается с помощью группы параметров MODE\_BLK (см. стр. 107). Блоки преобразователя поддерживают следующие рабочие режимы:

- AUTO (автоматический режим)
- OOS (необслуживаемый).

#### Примечание!

- Рабочий режим OOS отображается также с помощью параметра BLOCK\_ERR (см. стр. 107). В рабочем режиме OOS обеспечивается доступ ко всем параметрам записи без ограничения, если защита по записи не разблокирована и вводится код разблокировки (параметр "Un-/Locking Access Code").
- Следующее применяется к Блокам преобразователя TRANSDUCER\_CH1 (расход, канал 1, базисный индекс 1200), TRANSDUCER\_CH2 (расход, канал 2, базисный индекс 1300) и TRANSDUCER\_TOT (сумматор, базисный индекс 1550):
  - В рабочем режиме "OOS" технологическая переменная корректируется, но состояние выходного параметра OUT блока функций Аналогового ввода по нисходящей изменяется на "BAD".
  - Рассматриваемый(е) Блок(и) преобразователя должны быть в автоматическом режиме (AUTO) для технологической переменной, корректно обрабатываемой в блоке функций Аналогового ввода по течению.
- Если при конфигурировании блоков функций возникают проблемы, обратитесь к Руководству по эксплуатации PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA078D/06/en.

# 3.5 Обнаружение и обработка аварийных сигналов

Блоки преобразователя не генерируют никаких аварийных сигналов. Состояние технологических переменных оценивается в блоках функций Аналогового ввода по нисходящей.

Аварийный сигнал процесса генерируется, если блок функций Аналогового ввода получает входной параметр, который не может оцениваться из Блоков преобразователя TRANSDUCER\_ CH1 (расход, канал 1, базисный индекс 1200), TRANSDUCER\_CH2 (расход, канал 2, базисный индекс 1300) или TRANSDUCER\_TOT (сумматор, базисный индекс 1550). Этот аварийный сигнал процесса отображается в параметре BLOCK\_ERR блока функций Аналогового ввода (BLOCK\_ERR = Input Failure).

Параметр BLOCK\_ERR (см. стр. 107) Блока преобразователя TRANSDUCER\_DIAG (базисный индекс 1600) отображает ошибку прибора, которая создала входной параметр, который не мог быть оценен, и следовательно, инициировать аварийный сигнал процесса в блоке функций Аналогового ввода.

Подробная информация о текущем состоянии прибора и неустраняемые ошибки показаны в Блоке преобразователя TRANSDUCER\_DIAG (базисный индекс 1600) в параметре "Diagnosis - Actual System Condition" (см. стр. 156).

Более подробную информацию об устранении ошибок можно найти в Руководстве по эксплуатации PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA078D/06/en.

### 3.6 Диагностика

Состояние прибора отображается с помощью параметров BLOCK\_ERR (см. стр. 107) и "Transducer Error" (см. стр. 108) (устанавливаемые в FOUNDATION Fieldbus Specification) Блока реобразователя TRANSDUCER\_DIAG (диагностика, базисный индекс 1600).

#### Примечание!

Хотя эти параметры доступны в других Блоках преобразователя, задаваемые параметры отображаются только в Блоке преобразователя TRANSDUCER\_DIAG (диагностика, базисный индекс 1600).

Подробная информация о текущем состоянии прибора и неустараняемых ошибках показана в Блоке преобразователя TRANSDUCER\_DIAG (базисный индекс 1600) в параметре "Diagnosis - Actual System Condition" (см. стр. 156). Более подробную информацию об устранении ошибок можно найти в Руководстве по эксплуатации PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA 078D/06/en.

# 3.7 Доступ к зависящим от конкретного производителя параметрам

Для доступа к зависящим от конкретного производителя параметрам необходимо выполнить следующие требования:

- 1. Защита по записи аппаратных средств должна быть разблокирована (см. Руководство по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA078D/06/en, Paздел 5.4).
- 2. Правильный код должен вводиться в параметре "Un/Locking Access Code" (см. стр. 109).

# 3.8 Параметры Блоков преобразователя FOUNDATION Fieldbus

В таблице ниже дано описание всех задаваемых параметров Блоков преобразователя FOUNDATION Fieldbus. Параметры E+H объясняются на стр. 109.

Параметры FOUNDATION Fieldbus (Блоки преобразователя, блоки передачи)		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
ST_REV	только считывание	Отображает состоянии обновления статических данных. Примечание! Параметр состояни обновления расширяется при каждом изменении статистических данных.
TAG_DESC	AUTO - OOS	Ввод зависящего от конкретного пользователя текста, состоящего максимум из 32 знаков, для однозначной идентификации и области применения блока.  Заводская уставка:  () текст отсутствует
STRATEGY	AUTO - OOS	Параметр для группирования и, следовательно, более быстрой оценки блоков. Группирование осуществляется введением одинакового численного значения в параметр STRATEGY каждого отдельного блока.  Заводская уставка:  0 Примечание! Эти данные Блоками преобразователя не проверяются и не обрабатываются.
ALERT_KEY	AUTO - OOS	Ввод идентификационного номера установки. Эта информация может использоваться базисной системой Fieldbus для классификации аварийных сигналов и событий.  Ввод для пользователя: 1255  Заводская уставка: 0

Параметры FOUNDATION Fieldbus (Блоки преобразователя, блоки передачи)				
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание		
MODE_BLK	AUTO - OOS	Отображает текущий (Фактический) и желаемый (Целевой) рабочий режим соответствующего Блока преобразователя, разрешенные режимы (Разрешенные), поддерживаемые рассматриваемым Блоком преобразователя и нормальный рабочий режим (Нормальный).  Отображение: АUTO OOS  Примечание! Блоки преобразователя поддерживают следующие рабочие режимы: • AUTO (автоматический режим): Блок приводится в исполнение. • OOS (out of service): Блок имеет состояние "Out of Service". ІВ рабочем режиме "OOS" технологические переменные корректируются, но состояние выходного параметра OUT (блока функций Аналогового ввода по течению) переходит в "BAD".		
BLOCK_ERR	только считывание	Отображается активная блочная ошибка.  Примечание! Этот параметр доступен во всех Блоках преобразователя. Однако блочные ошибки (кроме "OUT OF SERVICE") отображаются только с помощью параметра BLOCK_ERR Блока преобразователя TRANSDUCER_DIAG (диагностика, базисный индекс 1600).  Отображение: ОИТ OF SERVICE Блок в рабочем режиме "Out of Service".  SIMULATION ACTIVE Имитация активизируется с помощью параметра "Simulation - Measurand" (см. стр. 128) в Блоке преобразователя TRANSDUCER_CH1 (расход, канал 1, базисный индекс 1200) или TRANSDUCER_CH2 (расход, канал 2, базисный индекс 1300).  DEVICE NEEDS MAINTENANCE NOW Прибор нуждается в проверке, т. к. активная ошибка прибора неустранена. Причина ошибки может быть установлена в подробностях с помощью параметра "Diagnosis - Actual Syster Condition" в Блоке преобразователя TRANSDUCER_DIAG (диагностика, базисный индекс 1600), (см. стр. 156).		
UPDATE_ EVT	AUTO - OOS	Отображает, изменены ли статические блочные данные, включая дату и время.		

Параметры FOUNDATION Fieldbus (Блоки преобразователя, блоки передачи)			
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание	
BLOCK_ALM	AUTO - OOS	Отображает текущее состояние блока с информацией о конфигурировании, аппаратных или системных ошибках, находящихся в процессе решения, включая детали аварийной ситуации (дата, время), когда ошибка имеет место.  Примечание!  Кроме того, активный аварийный сигнал блока может быть подтвержден в этой группе параметров.  PROline Prosonic Flow 93 FF не использует этот параметр, чтобы отобразить аварийные сигналы процесса, поскольку они генерируются в параметре BLOCK_ALM блока функций Аналогового ввода (см. стр. 169).	
Transducer Type	только считывание	Отображает тип Блока преобразователя.  Отображение:  Стандартный поток с калибровкой	
Transducer Error	только считывание	Отображает активную ошибку прибора.  Примечание! Этот параметр доступен во всех Блоках преобразователя. Однако ошибки прибора (кроме "No Error") отображаются только с помощью параметра BLOCK_ERR Блока преобразователя TRANSDUCER_DIAG (диагностика, базисный индекс 1600).  Возможное отображение:  • Ошибки нет (нормальное состояние)  • Отказ электроники  • Ошибка целостности данных  • Механическая неисправность  • Ошибка конфигурирования  • Общая ошибка  Примечание!  • Отображение ошибки прибора стандартизировано. Точная информация об ожидающей решения ошибке доступна с помощью зависящего от конкретного производителя отображения ошибки, которое можно прочитать в параметре "Diagnosis - Actual System Condition" в Блоке преобразователя TRANSDUCER_DIAG (диагностика, базисный индекс 1600).  • Точное описание ошибки, а также указания по устранению дефекта, можно найти в Руководстве по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FF, BA 078D/06/en.	

# 3.9 Общая информация о Блоках преобразователя с параметрами E+H

Здесь указаны все параметры Е+Н для Блоков преобразователя:

• TRANSDUCER\_CH1 (расход, канал 1)  $\rightarrow$  стр. 109 • TRANSDUCER\_CH2 (расход, канал 2)  $\rightarrow$  стр. 109 • TRANSDUCER\_DISP (отображение)  $\rightarrow$  стр. 129 • TRANSDUCER\_TOT (сумматор)  $\rightarrow$  стр. 148 • TRANSDUCER\_DIAG (диагностика)  $\rightarrow$  стр. 156

• TRANSDUCER\_SERV только для обслуживания - здесь не объясняется.

# 3.10 Параметры E+H Блоков преобразователя: "TRANSDUCER\_CH1" (расход, канал 1) и "TRANSDUCER\_CH2" (расход, канал 2)

В таблице ниже перечислены все параметры E+H Блоков реобразователя "TRANSDUCER\_CH1" (расход, канал 1) и "TRANSDUCER\_CH2" (расход, канал 2). Прежде чем изменить эти параметры, небходимо удовлетворить следующие требования, которые указаны на стр. 105.

"TRANSDUCER\_CH1" и "TRANSDUCER\_CH2" (параметры E+H) /

базисный индекс 1200 и 1300			
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание	
Примечание! Описание параметров FOUNDATION Fieldbus этого блока см. на стр. 106.			
Un-/Locking - Access Code	AUTO - OOS	Все данные измерительной системы защищены от непреднамеренного изменения. Только при введенном коде в этот параметр, зависящие от конкретного изготовителя параметры (параметры E+H) могут быть запрограммированы и конфигурация прибора изменена. Программирование можно разблокировать, введя:  • Код 93 (Заводская уставка)  • Личный код (см. стр. 129)  Ввод для пользователя: Макс. 4-значное число (09999)  Примечание!  • Если защита по записи разблокирована, доступ к зависящим от конкретного изготовителя параметрам блокируется, даже если введен правильный код. (Более подробную информацию о защите по записи см. в Руководстве по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA078D/06/en, Paздел 5.4).  • Программирование можно снова заблокировать, введя любое число (отличное от кода доступа) в этот параметр.  • Региональное представительство E+H может оказать помощь в случае утери личного кода.  • Сделанный здесь ввод не оказывает влияния на встроенный дисплей. Поэтому программирование с помощью матрицы функций должно разблокироваться раздельно.	
Un-/Locking - Access Status	только считывание	Отображает состояние доступа к зависящим от конкретного изготовителя параметрам прибора.	
		Отображение: LOCKED (изменение параметров невозможно) ACCESS CUSTOMER (изменение параметров возможно)	

"TRANS	<del>-</del>	и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / сный индекс 1200 и 1300
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
System Value - Volume Flow	только считывание	Отображает текущий объемный расход. Объемный расход становится доступным для блоков функций Аналогового ввода по нисходящей как технологическая переменная.  Примечание! Единица выбирается и отображается в параметре "System Unit - Volume Flow".
System Unit - Volume Flow	AUTO - OOS	Для выбора единицы, необходимой для объемного расхода. Выбираемая здесь единица используется также для: • Точек переключения (предельное значение, направление расхода) • Отсечка расхода по нижнему пределу  Варианты:  Примечание! Можно выбрать следующие единицы времени: \$ = секунда, m = минута, h = час, d = день  Метрические: Кубический сантиметр → см³/ Кубический пециметр → дм²/ Кубический метр → м³/ Миллипитр → мп/ Литр → лг Гектолитр → гм/ Кубический сантиметр → куб. см/ Какрофут → аt/ Кубический сантиметр → куб. см/ Какрофут → at/ Кубический рут - ft²/  Жидкостная унция → oz ft Баррель (нефтехим. продукты: 31.5 галлон/баррель) → США баррель/ ВЕЕК Баррель (нефтехим. продукты: 42.0 галлон/баррель) → США баррель Талк  Британские: Галлон → брит. галлон/ Баррель (парт. галлон/ Баррель (пиво: 36.0 галлон/баррель) → брит. галлон/ ВЕЕК Баррель (нефтехим. продукты: 34.97 галлон/баррель) → галлон/ Баррель (пиво: 36.0 галлон/баррель) → брит. галлон/ ВЕЕК Баррель (нефтехим. продукты: 34.97 галлон/баррель) → галлон/ Баррель (пиво: 36.0 галлон/баррель → брит. галлон/ ВЕЕК Баррель (нефтехим. продукты: 34.97 галлон/баррель) → галлон/ Баррель (пиво: 36.0 галлон/баррель → брит. галлон/ ВЕЕК Баррель (нефтехим. продукты: 34.97 галлон/баррель) → галлон/ Баррель (пиво: 36.0 галлон/аррель → обрат. галлон/ Баррель (пиво: 36.0 галлон/баррель → обрат. галлон/ Баррель (пиво: 36.0 галлон/саррель → обрат

"TRANS	"TRANSDUCER_CH1" и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / базисный индекс 1200 и 1300		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание	
System Value - Sound Velocity	только считывание	Отображает текущую скорость звука. Скорость звука становится доступной для блока функций Аналогового ввода как технологическая переменная.  Примечание!  Единица выбирается и отображается в параметре "System Unit - Sound Velocity".	
System Unit - Sound Velocity	AUTO - OOS	Для выбора единицы скорости звука.  Варианты: м/с фут/с  Заводская уставка: м/с	
System Value - Flow Velocity	только считывание	Отображает текущую скорость звука. Скорость звука становится доступной для блоков функций Аналогового ввода как технологическая переменная.  Примечание!  Единица выбирается и отображается в параметре "System Uni - Flow Velocity".	
System Unit - Flow Velocity	AUTO - OOS	Для выбора единицы скорости звука.  Варианты: м/с фут/с  Заводская уставка: м/с	
System Value - Signal Strength	только считывание	Отображает текущий уровень сигнала. Уровень сигнала становится доступным для блоков функций Аналогового ввода как технологическая переменная.	
System Unit - Temperature	AUTO - OOS	Для выбора единицы температуры жидкости.  Варианты:  °C (Цельсий)  К (Кельвин)  °F (Фаренгейт)  R (Ранкин)  Заводская уставка: Зависит от страны(°C or °F), см. Заводскую уставку на стр. 76	

"TRANS		и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / сный индекс 1200 и 1300
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
System Unit - Viscosity	AUTO - OOS	Для выбоа единицы вязкости жидкости.  Варианты:  мм²/с  сSt  St  Заводская уставка:  мм²/с
System Unit - Length	AUTO - OOS	Для выбора единицы измерения длины.  Выбираемая здесь единица испольуется также для:  • Номинального диаметра  • Диаметра  • Толщины стенки  • Толщины облицовки  • Длины пути  • Длины проволоки  • Расстояние между датчиками  Варианты:  МІСІМЕТЕК (миллиметр)  INCH (дюйм)  Заводская уставка:  Зависит от страны (МІСІМЕТЕК или INCH),  см. Заводскую уставку на стр. 76
System Param Installation Direction Sensor	AUTO - OOS	Этот параметр может использоваться для изменения знака переменной расхода, если есть необходимость.  Варианты: NORMAL (FORWARD, прямой) INVERSE (REVERSE, обратный)  Заводская уставка: NORMAL (FORWARD)
System Param Flow Damping	AUTO - OOS	Примечание! Демпфирование системы действует на все функции измерительного прибора.  Устанавливает глубину цифрового фильтра. Это понижает чувствительность измерительного сигнала до интерференционных пиков (например, высокая концентрация твердых частиц, газовые пузырьки в жидкости и т. д.). Время реакции измерительной системы увеличивается с уставкой фильтра. Демпфирование действует на все параметры и все блоки функций по нисходящей.  Ввод для пользователя: 0100 с Заводская уставка: 0 с

"TRANS		и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / сный индекс 1200 и 1300
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
System Param Positive Zero Return	AUTO - OOS	Этот параметр может использоваться для прерывания оценки измеряемых переменных. Это необходимо, например, при очистке трубопроводной системы. Уставка действует на все параметры и вычисления измерительного прибора.  Варианты: ОFF (ВЫКЛ.) (выходной сигнал не прерывается) ОN (ВКП.) (выходной сигнал устанавливается на "0")  Заводская уставка: ОFF  Примечание!  Когда возврат положительного нуля активен, величина расхода, равная "0", является выходным сигналом через выходной параметр (Блок AI).  Активный возврат положительного нуля переключается на блоки функций по нисходящей или системы управления процессами более высокого уровня с помощью состояния "UNCERTAIN" для выходного параметра ОUT (Блок AI).  Возвратом положительного нуля можно также управлять, используя циклическую передачу данных с помощью блока функций Дискретного вывода (см. блок функций Дискретного вывода на стр. 181).
Adjustment - Adjust Zeropoint	AUTO - OOS	Этот параметр может использоваться для пуска автоматической регулировки нулевой точки. Новая нулевая точка, определяемая измерительной системой, принимается параметром "Calibration Data - Zero Point" (см. стр. 126).  Варианты:  САNCEL START  Заводская уставка:  САNCEL  Внимание!  Перед выполнением этого обратиться к Руководству по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, (ВА078D/06/еп), где дано подробное описание процедуры настройки нулевой точки.

"TRANS		и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / сный индекс 1200 и 1300
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Low Flow Cut Off - Assign	AUTO - OOS	Использовать эту функцию для присваивания точки переключения для отсечки расхода по нижнему пределу.  Варианты: ОFF (ВЫКЛ.) VOLUME FLOW (ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД)  Заводская уставка: ОFF
Low Flow Cut Off - On Value	AUTO - OOS	Устанавливает точку включения отсечки расхода по нижнему пределу. Отсечка расхода по нижнему пределу активна, если уставка является параметром, неравным "0".  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой  Заводская уставка: 0.0000  Примечание!  Величина расхода "0" является выходным сигналом через выходной параметр ОUT (Блок AI), когда отсечка расхода по нижнему пределу срабатывает. Кроме того, состояние меняется и UNCERTAIN.  Используемая единица отображается в параметре "Low Flow Cut Off - Unit" и оределяется в параметре "System Unit - Volume Flow" (см. стр. 110).
Low Flow Cut Off - Unit	только считывание	Отображает единицу для отсечки расхода по нижнему пределу.  Примечание! Единица для отсечки расхода по нижнему пределу определяется с помощью параметра "System Unit - Volume Flow" (см. стр. 110).
Low Flow Cut Off - Off Value	AUTO - OOS	Устанавливает точку выключения отсечки расхода по нижнему пределу. Ввести точку выключения как положительный гистерезис от точки включения.  Ввод для пользователя: 0100%  Заводская уставка: 50%  Пример: Low Flow Cut Off Assign = VOLUME FLOW (об. расход) Low Flow Cut Off Off-Value = 50% Low Flow Cut Off On-Value = 10 Low Flow Cut Off Unit = л/c  Это приводит к параметру в точке выключения 15 л/с (10 л/с + [10 л/с · 0.5] = 15 л/с).

"TRANS		и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / сный индекс 1200 и 1300
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Pressure Shock Suppression	AUTO - OOS	Закрытие клапана может вызвать кратковременные, но сильные перемещения жидкости в трубопроводной системе, перемещения, которые регистрирует измерительная система. Импульсы, подсчитанные таким образом, приводят к ошибке считывания сумматора, в частности, в случае дозирующих процессов. По этой причине измерительный прибор снабжен устройством подавления скачков давления (= кратковременное подавление сигналов), которое может устранить "разрушения", имеющие отношение к системе.
		Примечание! Подавление скачков давления не могут использоваться, пока отсечка расхода по нижнему пределу активна (см. параметр "Low Flow Cut Off - On Value" на стр. 114).
		Использовать этот параметр для определения границ времени для активного подавления скачков давления.  Активация подавления скачков давления Подавление скачков давления активизируется после снижения расхода
		ниже точки включения отсечки расхода по нижнему пределу (см. точку 1 на графике).
		<ul> <li>Когда подавление скачков давления активно, применяются следующие условия:</li> <li>Выходной параметр ОUТ Блоков AI → Параметр расхода "0"</li> <li>Показание расхода на дисплее → 0.</li> <li>Показание сумматора → Сумматоры коммутируются при последнем действительном значении.</li> </ul>
		Дезактивация подавления скачков давления Подавление скачков давления дезактивируется сразу же, как только временной интервал, устанавливаемый в этом параметре, истекает (см. точку 2 на графике).
		Примечание! Текущий параметр расхода обрабатывается и отображается снова, как только временной интервал для подавления скачков давления истекает и расход превышает точку выключения для отсечки расхода о нижнему пределу (см. точку 3 на графике).
		Расход  Отсечка расхода по нижнему пределу в точке Выкл. в точке Вкл.
		Подавление скачка давления — неактивный — активный — неактивный заданное время
		Ввод для пользователя: Макс. 4-значное число, включая единицу: 0.00100.0 с
		Заводская уставка: 0.00 с

"TRANS		и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / сный индекс 1200 и 1300
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Pipe Data - Pipe Standard	AUTO - OOS	Для выбора стандартной трубы.  Варианты: ПРОЧИЕ DIN PN10 DIN PN16 DIN 28610 DIN 28614 DIN 28615 DIN 28619 ANSI SCHEDULE 40 ANSI SCHEDULE 80 AWWA CLASS 50 AWWA CLASS 53 AWWA CLASS 55  Заводская уставка: DIN PN10
Pipe Data - Nominal Diameter	AUTO - OOS	Для выбора условного диаметра трубы.  Варианты: Прочие ДУ 25/1 IN ДУ 40/1 SIN ДУ 50/2 IN ДУ 80/3 IN ДУ 100/4 IN ДУ 150/6 IN ДУ 250/10 IN ДУ 300/12 IN ДУ 400/16 IN ДУ 450/18 IN ДУ 500/20 IN ДУ 600/24 IN ДУ 700/28 IN ДУ 700/28 IN ДУ 750/30 IN ДУ 800/32 IN ДУ 900/36 IN ДУ 1000/40 IN ДУ 1200/48 IN ДУ 1500/60 IN ДУ 1500/60 IN ДУ 1800/72 IN ДУ 1800/72 IN ДУ 2000/80 IN  Заводская уставка: ДУ 80/3 IN
Pipe Data - Unit Nominal Diameter	только считывание	Отображает единицу, используемую в блоке "Pipe Data - Nominal Diameter".  Примечание! Единица, выбираемая в параметре "System Unit - Length", см. стр. 112.

		и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / сный индекс 1200 и 1300
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Pipe Data - Pipe Material	AUTO - OOS	Выбор материала для труб.  Варианты: УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ПЛАСТИЧНЫЙ ЧУГУН НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ANSI 304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ANSI 316 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ANSI 347 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ANSI 410 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ANSI 430 ХАСТЕЛЛОЙ С ПВХ ПОЛИЭТИЛЕН ПОЛИЭТИЛЕН ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ СТЕКЛОПЛАСТИК ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИД ПОЛИАМИД ПОЛИПРОПИЛЕН ПТФЭ СТЕКЛОПИРЕКС АСБЕСТОЦЕМЕНТ ДРУГИЕ  Заводская уставка: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Pipe Data - Reference Value	AUTO - OOS	Примечание! Параметр становится активным, когда "Sound Vel. Pipe" выбран в параметре "Sensor Param Measurement" (см. стр. 122). Ввод толщины эталонного элемента (например, фланец), который служит в качестве базы для измерения скорости распространения звука в трубе (см. стр. 118).  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой  Заводская уставка: 5 (мм)  Примечание! Используемая единица выбирается в параметре "Pipe Data - Unit Reference Value".
Pipe Data - Unit Reference Value	только считывание	Отображает единицу для толщины эталонного элемента.  Примечание! Используемая единица выбирается в параметре "System Unit Length" (см. стр. 112).

"TRANSDUCER_CH1" и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / базисный индекс 1200 и 1300		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Pipe Data -	AUTO - OOS	Ввод скорости распространения звука в трубе.
Sound Velocity Pipe		Измерение скорости распространения звука в трубе Измерение можно проводить с помощью: • Встроенного дисплея (меню Quick Setup "Датчик"), см. стр. 19. • Программа конфигурирования и обслуживания FieldTool.  Примечание! Это эталонное значение используется в качестве основы для измерения скорости звука. Это эталонное значение можно корректировать (см. стр. 117).
		Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 8006500 (м/с)
		Заводская уставка: 3120 (м/с)
		Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Pipe Data - Unit Sound Velocity Pipe".
Pipe Data - Unit Sound Velocity Pipe	только считывание	Отображает единицу скорости распространения звука в трубе.  Примечание!  Используемая единица выбирается в параметре "System Unit - Sound Velocity", см. стр. 111.
Pipe Data -	AUTO - OOS	Ввод окружности трубы.
Circumference		Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 31.415708.0 (мм)
		Заводская уставка: 279.3 (мм)
		Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Pipe Data - Unit Circumference".
Pipe Data - Unit	только считывание	Отображается единица для окружности трубы.
Circumference		Примечание! Используемая единица выбирается в параметре "System Unit - Length", см. стр. 112.
Pipe Data -	AUTO - OOS	Ввод диаметра трубы.
Pipe Diameter		Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 10.05000.0 (мм)
		Заводская уставка: 88.9 (мм)
		Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Pipe Data - Unit Pipe Diameter".

"TRANSDUCER_CH1" и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / базисный индекс 1200 и 1300		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Pipe Data - Unit Pipe Diameter	только считывание	Отображает единицу окружности трубы.  Примечание!  Единица выбирается в параметре "System Unit - Length", см. стр. 112.
Pipe Data - Wall Thickness	AUTO - OOS	Ввод толщины стенки трубы.  Измерение толщины стенки Измерение может выполняться с помощью: Встроенный дисплей (меню Quick Setup "Датчик"), см. стр. 19. Программа конфигурирования и обслуживания FieldTool.  Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 0.1100.0 (мм)  Заводская уставка: 3.2 (мм)  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Pipe Data - Unit Wall Thickness".
Pipe Data - Unit Wall Thickness	только считывание	Отображает единицу толщины стенки трубы.  Примечание!  Идиница выбирается в параметре "System Unit - Length", см. стр. 112.
Pipe Data - Liner Material	AUTO - OOS	Для выбора материала, из которого изготавливается облицовка трубы.  Варианты: LINER NONE MORTAR RUBBER TAR EPOXY OTHERS  Заводская уставка: LINER NONE
Pipe Data - Sound Velocity Liner	AUTO - OOS	Примечание! Этот параметр неактивен, пока облицовка не будет выбрана в параметре "Pipe Data - Liner Material".  Ввод скорости распространения звука от облицовки.  Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 8006500  Заводская уставка: Зависит от уставки, выбираемой в параметре "Pipe Data - Liner Material".  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Pipe Data - Unit.

"TRANS		и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / сный индекс 1200 и 1300
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Pipe Data - Unit Sound Velocity Liner	только считывание	Отображает единицу скорости распространения звука от облицовки.  Примечание!  Единица выбирается в параметре "System Unit - Sound Velocity", см. стр. 111.
Pipe Data - Liner Thickness	AUTO - OOS	Примечание! Этот параметр неактивен, пока облицовка не будет выбрана в параметре "Pipe Data - Liner Material".  Ввод толщины облицовки.  Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 0.1100.0  Заводская уставка: 0  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Pipe Data - Unit Liner Thickness".
Pipe Data - Unit Liner Thickness	только считывание	Отображает единицу толщины облицовки, выбираемую в параметре "Pipe Data - Liner Thickness".  Примечание! Единица выбирается в параметре "System Unit - Length", см. стр. 112.
Liquid Data - Liquid	AUTO - OOS	Для выбора жидкости в трубе.  Варианты:  WATER (вода)  SEAWATER (морская вода)  DEST. WATER (дистиллированная вода)  AMMONIA (аммиак)  ALCOHOL (спирт)  BENZENE (бензин  BROMIDE (бромид)  ETHANOL (этанол)  GLYCOL (гликоль)  KEROSENE (керосин)  MILK (молоко)  METHANOL (метанол)  TOLUOL (толуол)  LUBE OIL (смазочное масло)  FUEL OIL (газолин)  ОТНЕRS (другие)  Заводская уставка:  WATER (вода)

"TRANSDUCER_CH1" и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / базисный индекс 1200 и 1300		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Liquid Data - Temperature	AUTO - OOS	Ввод температуры жидкости.  Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой -273.15726.85 °C  Заводская уставка: 20  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Liquid Data - Unit
Liquid Data - Unit Temperature	только считывание	Тетрегаture".  Отображает единицу температуры жидкости, выбираемую в параметре "Liquid Data - Temperature".  Примечание!  Единица выбирается в параметре "System Unit - Temperature", см. стр. 111.
Liquid Data - Sound Velocity Liquid	AUTO - OOS	Ввод скорости распространения звука в жидкости.  Измерение скорости распространения звука в жидкости Измерение может выполняться с помощью:  Встроенный дисплей (меню Quick Setup "Датчик"), см. стр. 19.  Программа конфигурирования и обслуживания FieldTool.  Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 4003000  Заводская уставка: 1487  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Liquid Data - Unit Sound Velocity Liquid"
Liquid Data - Unit Sound Velocity Liquid	только считывание	Отображает единицу скорости распространения звука в жидкости, выбираемую в параметре "Liquid Data - Sound Velocity Liquid".  Примечание! Единица выбирается в параметре "System Unit - Sound Velocity", см. стр. 111.
Liquid Data - Min. Sound Velocity Liquid	AUTO - OOS	Ввод минимальной скорости распространения звука в жидкости.  Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 4003000  Заводская уставка: 800  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Liquid Data - Unit Min. Sound Velocity Liquid".

"TRANS		и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / сный индекс 1200 и 1300
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Liquid Data - Unit Min. Sound Velocity Liquid	только считывание	Отображает единицу минимальной скорости звука в жидкости, выбираемую в параметре "Liquid Data - Min. Sound Velocity Liquid".  Примечание! Единица выбирается в параметре "System Unit - Sound Velocity", см. стр. 111.
Liquid Data - Max. Sound Velocity Liquid	AUTO - OOS	Ввод максимальной скорости звука в жидкости.  Ввод для пользователя: Число с фиксированной точкой 4003000  Заводская уставка: 1800  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Liquid Data - Unit Max. Sound Velocity Liquid".
Liquid Data - Unit Max. Sound Velocity Liquid	только считывание	Отображает единицу макисмальной скорости звука в жидкости, выбираемую в параметре "Liquid Data - Max. Sound Velocity Liquid".  Примечание! Единица выбирается в параметре "System Unit - Sound Velocity", см. стр. 111.
Sensor Param Measurement	AUTO - OOS	Для выбора метода измерений.  Варианты: ОFF CLAMP ON INSERTION  Заводская уставка для канала 1: CLAMP ON Заводская уставка для канала 2: ОFF  Внимание! Хотя следующие варианты тоже появятся в этом параметре, они могут выбираться только с помощью встроенного дисплея (см. стр. 63) и программы конфигурирования и обслуживания FieldTool:  • SOUND VEL. LIQUID (скорость звука в жидкости) • SOUND VEL. PIPE (скорость звука в трубе) • WALL THICKNESS (толщина стенки)

"TRANSDUCER_CH1" и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / базисный индекс 1200 и 1300		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Sensor Param Sensor Type	AUTO - OOS	Примечание! Этот параметр активен, когда "OFF" выбирается в параметре "Sensor Param Measurement".  Выбор типа датчика. Варианты в этом параметре "Sensor Param Measurement", (см. стр. 122).  Варианты: (если вариант исполнения "CLAMP ON" выбран в параметре "Sensor Param Measurement") W-CL-05F-L-B W-CL-15-L-B W-CL-17-L-B P-CL-05F-L-B P-CL-17-L-B P-CL-2F-L-B P-CL-2F-L-B P-CL-2F-L-A  Варианты: (если вариант исполнения "INSERTION" выбран в параметре "Sensor Param Measurement") W-IN-15-L-B  Заводская уставка: W-CL-2F-L-B Внимание! Хотя другие варианты тоже появятся в этом параметре, они могут выбираться только с помощью встроенного дисплея (см. стр. 64) и программы конфигурирования и обслуживания FieldTool:  Р-CL-15-L-B P-CL-15-M-B P-CL-15-M-B P-CL-15-M-B

"TRANS		и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / сный индекс 1200 и 1300
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Sensor Param Sensor Configuration	AUTO - OOS	Примечание! Этот параметр неактивен, пока следующие варианты не выбраны в параметре "Sensor Param Measurement" • CLAMP ON • INSERTION  Использовать этот параметр для выбора конфигурации ультразвуковых датчиков, например, количество проходов (в варианте исполнения "Clamp O") или для установления типа конфигурации, т. е. одноканальная или двухканальная (в варианте исполнения "Insertion") Варианты в этом параметре зависят от метода измерений, выбираемого в параметре "Sensor Param Measurement" (см. стр. 122).  Варианты: (если вариант исполнения "CLAMP ON" выбран в параметре "Sensor Param Measurement") NO. TRAVERSE: 1 NO. TRAVERSE: 2 NO. TRAVERSE: 3 NO. TRAVERSE: 4  Варианты: (если вариант исполнения "INSERTION" выбран в параметре "Sensor Param Measurement") SINGLE PATH DUAL PATH  Заводская уставка: NO. TRAVERSE: 2 (Кол-во проходов: 2)
Sensor Param Cable Length	AUTO - OOS	Для выбора длины кабеля датчика.  Варианты: LEN. 5м LEN. 10м LEN. 15м LEN. 30м  Заводская уставка: LEN. 5м
Sensor Param Position Sensor	только считывание	Примечание! Этот параметр активен, когда "CLAMP ON" выбрирается в параметре "Sensor Param Measurement" и количество проходов в параметре "Sensor Param Sensor Configuration" составляет 2 или 4.  Отображает положение обоих датчиков на рельсе.  Отображение: 5-значная комбинация чисел

"TRANSDUCER_CH1" и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / базисный индекс 1200 и 1300		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Sensor Param Wire Length	только считывание	Примечание! Этот параметр активен, когда "CLAMP ON" выбрирается в параметре "Sensor Param Measurement" и количество проходов в параметре "Sensor Param Sensor Configuration" составляет 1 или 3.  Отображает длину проволоки для контроля датчиков на правильном расстоянии.  Отображение: Макс. 5-значное число  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Sensor Param Unit Wire Length".
Sensor Param Unit Wire Length	только считывание	Отображает единицу, используемую для отображения в параметре "Sensor Param Wire Length".  Примечание!  Единица выбирается в параметре "System Unit - Length", см. стр. 112.
Sensor Param Sensor Distance	только считывание	Отображает расстояние между датчиком 1 и датчиком 2 как измерение длины.  Отображение: Макс. 5-значное число  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Sensor Param Unit Sensor Distance"
Sensor Param Unit Sensor Distance	только считывание	Отображает единицу, используемую для отображения в параметре "Sensor Param Sensor Distance".  Примечание!  Единица выбирается в параметре "System Unit - Length", см. стр. 112.
Sensor Param ARC Length	только считывание	Примечание! Этот параметр активен, когда "INSERTION" выбирается в параметре "Sensor Param Measurement" и "DUAL PATH" выбирается в параметре "Sensor Param Sensor Configuration".  Отображает длину дуги на трубе.  Отображение: Макс. 5-значное число  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Sensor Param Unit ARC Length".

"TRANS		и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / сный индекс 1200 и 1300
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Sensor Param Unit ARC Length	только считывание	Отображает единицу, используемую для отображения в параметре "Sensor Param ARC Length".  Примечание! Единица выбирается в параметре "System Unit - Length", см. стр. 112.
Sensor Param Path Length	только считывание	Примечание! Этот параметр активен, когда "INSERTION" выбирается в параметре "Sensor Param Measurement".  Отображает длину пути.  Отображение: Макс. 5-значное число  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Sensor Param Unit Path Length".
Sensor Param Unit Path Length	только считывание	Отображает единицу, используемую для отображения в параметре "Sensor Param Path Length".  Примечание! Единица выбирается в параметре "System Unit - Length", см. стр. 112.
Calibration Data - Calibration Factor	только считывание	Отображает текущий калибровочный коэффициент для датчиков.
Calibration Data - Zero Point	AUTO - OOS	Для отображения или изменения ручным способом параметра для коррекции нулевой точки, используемого в настоящий момент.  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой, включая единицу и знак (например, +10.0 нс)
Calibration Data - Correction Factor	AUTO - OOS	Ввод поправочного коэффициента, определяемого заказчиком.  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой
Calibration Data - Deviation Sensor Distance	AUTO - OOS	Примечание! Этот параметр активен, когда "INSERTION" выбирается в параметре "Sensor Param Measurement".  Ввод отклонения в расстоянии между датчиками.  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой  Заводская уставка: 0  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Calibration Data - Unit Deviation Sensor Distance".

"TRANSDUCER_CH1" и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / базисный индекс 1200 и 1300		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Calibration Data - Unit Deviation Sensor Distance	только считывание	Отображает единицу, используемую для ввода в параметр "Calibration Data - Deviation Sensor Distance".  Примечание! Единица выбирается в параметре "System Unit - Length", см. стр. 112.
Calibration Data - Deviation ARC Length	AUTO - OOS	Примечание! Этот параметр активен, когда "INSERTION" выбирается в параметре "Sensor Param Measurement" и "DUAL PATH" выбирается в параметре "Sensor Param Sensor Configuration".  Ввод отклонения длины дуги.  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой  Заводская уставка: 0  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Calibration Data - Unit Deviation ARC Length".
Calibration Data - Unit Deviation ARC Length	только считывание	Отображает единицу, используемую для ввода в параметре "Calibration Data - Deviation ARC Length"  Примечание! Единица выбирается в параметре "System Unit - Length", см. стр. 112.
Calibration Data - Deviation Path Length	AUTO - OOS	Примечание! Этот параметр активен, когда "INSERTION" выбирается в параметре "Sensor Param Measurement".  Ввод отклонения длины пути.  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой  Заводская уставка: 0  Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Calibration Data - Unit Deviation Path Length".
Calibration Data - Unit Deviation Path Length	только считывание	Отображает единицу, используемую для ввода в параметре "Calibration Data - Deviation Path Length".  Примечание! Единица выбирается в параметре "System Unit - Length", см. стр. 112.

"TRANS	<del>-</del>	и "TRANSDUCER_CH2" (параметры E+H) / сный индекс 1200 и 1300
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Simulation - Measurand	AUTO - OOS	Для активизации имитации объемного расхода.  Варианты: ОFF VOLUME FLOW  Заводская уставка: ОFF  Внимание!  Измерительный прибор не может использоваться, если функция имитация в процессе.  Функции имитации независимо от положения соответствующих перемычек на плате ввода/вывода (см. Руководство по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA078D/06/en, Paздел 5.4).  Уставка не сохранится при отказе источника питания.  Примечание! Активная имитация передается на блоки функций по нисходящей или на систему управления процессом более высокого уровня с помощью состояния "UNCERTAIN" для выходного параметра OUT (Блок AI).
Simulation - Value Measurand	AUTO - OOS	Этот параметр не может использоваться для установления выбираемого параметра (например, 12 м³/с). Параметр используется для проверки присваиваемых параметров в самом расходомере и блоках функций по нисходящей.  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой  Заводская уставка: 0 Примечание! Используемая единица отображается в параметре "Simulation - Unit".  Внимание! Уставка не сохранится при отказе источника питания.
Simulation - Unit	только считывание	Отображается единица, используемая в параметре "Simulation - Value Measurand".  Примечание! Единица берется в параметре "System Unit - Volume Flow" (см. стр.110).
Amp. Device Family	только считывание	Этот параметр используется только в случае обслуживания.

# 3.11 Параметры E+H: Блок преобразователя "TRANSDUCER\_DISP" (отображение)

В таблице ниже перечислены все параметры E+H Блока преобразователя "TRANSDUCER\_DISP" (отображение). Прежде чем вносить изменения в эти параметры, необходимо удовлетворить следующие условия, см. стр. 105.

"TRANSDUCER_DISP" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500				
Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание		
Примечание! Описание парамет	Примечание! Описание параметров FOUNDATION Fieldbus этого блока см. на стр. 106.			
Un-/Locking - Access Code	AUTO - OOS	Все данные измерительной системы защищены от непреднамеренного изменения. Только когда код введен в этом параметре, зависящие от конкретного изготовителя параметры (E+H параметры) могут быть запрограммированы, а конфигурация прибора изменена. Программирование можно разблокировать, введя:  Код 93 (Заводская уставка)  Личный код (см. стр. 129)  Ввод для пользователя: Макс. 4-значное число (09999)  Примечание!  Если защита разблокирована, доступ к зависящим от конкретного изготовителя параметрам блокируется, даже если введен правильный код. Более подробную информацию о защите по записи см. в Руководстве по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BAO78D/06/en, Paздел 5.4).  Программирование можно снова заблокировать, введя любое число (отличное от кода доступа) в этом параметре.  Региональное предстаивтельство E+H может оказать помощь в случае утери личного кода.  Осуществляемый здесь ввод, не оказывает влияние на встроенный дисплей. Поэтому программирование с помощью матицы функций должно разблокиоваться отдельно.		
Un-/Locking - Access Status	только считывание	Отображает текущее состояние доступа к зависящим от конкретного изготовителя параметрам прибора.  Отображение:  • LOCKED (параметры не могут изменяться)  • ACCESS CUSTOMER (параметры могут изменяться)		
Un-/Locking - Define Private Code	AUTO - OOS	Ввод личного кода с помощью которого можно разблокировать режим конфигурирования. Это относится как к зависящим от конкретного изготовителя параметрам в Блоках преобразователя, так и к эксплуатации с помощью встроенного дисплея.  Ввод для пользователя: 09999 (макс. 4-значное число)  Заводская уставка: 93  Примечание!  • Для разблокировки режима программирования используется код "0".  • Режим конфигурации необходимо разблокировать до изменнения этого кода.		

"TRAN	ISDUCER_DISF	" (параметры Е+Н ) / базисный индекс 1500
Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Configuration - Language	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для выбора языка для всех текстов, параметров и сообщений, отображаемых на экране встроенного дисплея.  Варианты: ENGLISH (английский) DEUTSCH (немецкий) FRANCAIS (французский) ESPANOL (испанский) ITALIANO (итальянский) NEDERLANDS (голландский) DANSK (датский) NORSK (норвежский) SVENSKA SUOMI (финский) BAHASA INDONESIA JAPANESE (японский, слоговый)  Заводская уставка: Зависит от страны, см. Заводскую уставка на стр. 76.
Configuration- Display Damping	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для ввода постоянной времени, определяющей, как дисплей рекагирует на существенные колебания переменных расхода: очень быстро (ввести низкую постоянную времени) или с демпфированием (ввести высокую постоянную времени).  Ввод для пользователя: 0100 секунд  Заводская уставка: 1 с  Примечание! Установка постоянной времени на "0" секунд отключает демпфирование.
Configuration - Contrast LCD	AUTO - OOS	Использовать эту функцию для оптимизации контрастности изображения, чтобы приспособить к местным рабочим условиям.  Ввод для пользователя: 10100%  Заводская уставка: 50%

"TRAN	ISDUCER_DISF	о" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500
Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Configuration - Xline Calculated	AUTO - OOS	Использовать этот параметр, чтобы показать, какой "вычисляемый основной параметр" от измеряемых параметров обоих каналов отображается.  "CALC. VOLUME FLOW" должен выбираться в одном из следующих параметров, для того чтобы параметр появился на желаемой строке:  • Параметр "Main Line- Assign" для отображения на основной строке  • Параметр "Add/ Line - Assign" для отображения на дополнительной строке  • Параметр "Info Line - Assign" для отображения на информационной строке  Примечание! Этот параметр не активен, если "OFF" выбирается на одном канале в параметре "Sensor Param Measurement" (см. стр. 122).  Варианты: (СН1 + CH2) / 2 СН1 - CH2 Заводская уставка: (СН1 + CH2) / 2
Operation - Test Display	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для проверки работоспособности встроенного дисплея и его пикселей.  Варианты: ОFF ON  Заводская уставка: ОFF Последовательность проверки: 1. Запустить режим проверки, выбрав ОN (ВКЛ.).  2. Все пиксели основной строки и информационной строки затемнены в течение 0.75 секунд минимум.  3. Основная строка, дополнительная строка и информационная строка показывают "8" в каждом поле в течение 0.75 секунд минимум.  4. Основная строка, дополнительная строка и информационная строка показывают "0" в каждом поле 0.75 секунд минимум.  5. Основная строка, дополнительная строка и информационная строка ничего не показывают (чистый экран) в течение 0.75 секунд минимум.  По завершении проверки дисплей возвращается в свое исходное состояние. Параметр → OFF.

## "TRANSDUCER\_DISP" (параметры E+H) / базисный индекс 1500 Параметр Доступ к записи Описание при рабочем режиме (MODE BLK) А = Основная F-x3xxxxx-07-05-xx-xx-000 строка, В = Дополнит. строка, С = Информ. строка Main Line -**AUTO - OOS** Использовать этот параметр, чтобы определить параметр Assign отображения, присваиваемый основной строке (верхняя строка на экране дисплея) во время нормального режима измерений. Варианты: OFF VOLUME FLOW CH1 (объемный расход, канал 1) VOLUME FLOW CH2 (объемный расход, канал 2) CALC. VOLUME FLOW (вычисленный объемный расход) VOLUME FLOW % CH1 (объемный расход в %, канал 1) VOLUME FLOW % CH2 (объемный расход в %, канал 2) CALC. VOLUME FLOW % (вычисленный объемный расход в %) SOUND VELOCITY CH1 (скорость звука, канал 1) SOUND VELOCITY CH2 (скорость звука, канал 2) SOUND VELOCITY AVG. (средняя скорость звука) SIGNAL STRENGTH CH1 (уровень сигнала, канал 1) SIGNAL STRENGTH CH2 (уровень сигнала, канал 2) FLOW VELOCITY CH1 (скорость потока, канал 1) FLOW VELOCITY CH2 (скорость потока, канал 2) FLOW VELOCITY AVG. (средняя скорость потока) TOTALIZER 1 (сумматор 1) TOTALIZER 2 (сумматор 2) TOTALIZER 3 (сумматор 3) AI 1 - OUT VALUE AI 2 - OUT VALUE AI 3 - OUT VALUE AI 4 - OUT VALUE AI 5 - OUT VALUE AI 6 - OUT VALUE AI 7 - OUT VALUE AI 8 - OUT VALUE ПИД - IN VALUE (контролируемая переменная) ПИД - CAS IN VALUE (параметр дистанционной уставки) ПИД - OUT VALUE (регулируемая переменная) Заводская уставка: **VOLUME FLOW CH1**

"TRAN	NSDUCER_DISF	" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500
Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Main Line - 100%-Value	AUTO - OOS	Примечание! Ввод активен, если один из следующих вариантов выбирается в параметре "Main Line - Assign": • VOLUME FLOW % CH1 • VOLUME FLOW % CH2 • CALC. VOLUME FLOW %  Использовать этот параметр для определения величины расхода, отображаемого на экране как 100% величина.  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой  Заводская уставка: Зависит от страны, [значение] / [дм³м³ или США-галлонСША-Мгаллон]
Main Line -	AUTO - OOS	Единица берется из параметра "System Unit - Volume Flow", (см. стр. 110).  Использовать этот параметр для определения максимального
Format		количества разрядов после десятичной точки, отображаемое для показания на основной строке.  Варианты:  XXXXX. – XXXX.X – XXX.XX – XX.XXX – X.XXXX  Заводская уставка:  X.XXXX  Примечание!  Учитывать, что эта уставка влияет только на показание, как только оно появляется на экране, но она не влияет на точность системных вычислений.  Разряды после десятичной точки, вычисляемые с помощью измерительного прибора, не могут постоянно отображаться в зависимости от уставки и единицы измерения. В этих примерах на экране между уставкой и единицей измерения отображается стрелка (например, 1.2 → дм³/с), показывая, что измерительная система вычисляет с большим количеством разрядов, чем может быть отображено на экране.

"TRAN	NSDUCER_DISF	о" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500
Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Main Line Multiplex - Assign	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для определения второго показания, отбражаемого на основной строке поочередно (каждые 10 секунд) с величиной, определяемой в параметре "User Interface Main Line - Assign".  Варианты:  ОFF
		VOLUME FLOW CH1 (объемный расход, канал 1) VOLUME FLOW CH2 (объемный расход, канал 2) CALC. VOLUME FLOW (вычисляемый объемный расход) VOLUME FLOW % CH1 (объемный расход в %, канал 1) VOLUME FLOW % CH2 (объемный расход в %, канал 2) CALC. VOLUME FLOW % (вычисляемый объемный расход в %) SOUND VELOCITY CH1 (скорость звука, канал 1) SOUND VELOCITY CH2 (скорость звука, канал 2) SOUND VELOCITY AVG. (средняя скорость звука) SIGNAL STRENGTH CH1 (уровень сигнала, канал 1) SIGNAL STRENGTH CH2 (уровень сигнала, канал 1) FLOW VELOCITY CH1 (скорость потока, канал 2) FLOW VELOCITY CH2 (скорость потока, канал 2) FLOW VELOCITY AVG. (средняя скорость потока) TOTALIZER 1 (сумматор 1) TOTALIZER 2 (сумматор 2) TOTALIZER 3 (сумматор 3) Al 1 - OUT VALUE Al 2 - OUT VALUE Al 4 - OUT VALUE Al 5 - OUT VALUE Al 6 - OUT VALUE Al 7 - OUT VALUE IN 7 - OUT VALUE (контролируемая величина) ПИД - CAS IN VALUE (параметр дистанционной уставки) ПИД - OUT VALUE (регулируемая величина)
		Заводская уставка: OFF
Main Line Multiplex - 100%-Value	AUTO - OOS	Примечание! Ввод активен, если один из следующих ввриантов выбирается в параметре "Main - Multiplex Line Assign": • VOLUME FLOW % CH1 • VOLUME FLOW % CH2 • CALC. VOLUME FLOW %  Использовать этот параметр для определения величины расхода, отображаемого на экране как 100% величина.  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой  Заводская уставка: Зависит от страны, [значение] / [дм³м³ или США-галлонСША-Мгаллон]  Примечание! Единица берется из параметра "System Unit - Volume Flow", (см. стр. 110).

Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Main Line Multiplex - Format	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для определения максимального количества разрядов после десятичной точки для второго параметра, отображаемого на основной строке.  Варианты:  XXXXX. — XXXX.X — XXX.XX — XX.XXX — X.XXXX  Заводская уставка:  X.XXXX  Примечание!  Учитывать, что эта уставка влияет только на показание, как только оно появляется на экране, но она не влияет на точност системных вычислений.  Разряды после десятичной точки, вычисляемые с помощью измерительного прибора, не могут постоянно отображаться в зависимости от уставки и единицы измерения отображается стрелка (например, 1.2 — дм³/о), показывая, чт измерительная система вычисляет с большим количеством разрядов, чем может быть отображено на экране.

### "TRANSDUCER\_DISP" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500 Параметр Доступ к записи Описание при рабочем режиме (MODE BLK) А = Осн. F-x3xxxxx-07-05-xx-xx-000 строка, В = Доп. строка, С = Информ. строка Add. Line -**AUTO - OOS** Использовать этот параметр для определения параметра **Assign** отображения, присваиваемого дополнительной строке (средняя строка на экране встроенного дисплея) во время нормального режима измерений. Варианты: VOLUME FLOW CH1 **VOLUME FLOW CH2** CALC. VOLUME FLOW **VOLUME FLOW % CH1 VOLUME FLOW % CH2** CALC. VOLUME FLOW % SOUND VELOCITY CH1 SOUND VELOCITY CH2 SOUND VELOCITY AVG. SIGNAL STRENGTH CH1 SIGNAL STRENGTH CH2 FLOW VELOCITY CH1 FLOW VELOCITY CH2 FLOW VELOCITY AVG. **VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1** VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2 CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % SIGNAL BARGRAPH CH1 SIGNAL BARGRAPH CH2 **TOTALIZER 1 TOTALIZER 2 TOTALIZER 3** FLOW DIRECTION CH1 FLOW DIRECTION CH2 CALC. FLOW DIRECTION AI 1 - OUT VALUE AI 2 - OUT VALUE AI 3 - OUT VALUE AI 4 - OUT VALUE AI 5 - OUT VALUE AI 6 - OUT VALUE AI 7 - OUT VALUE AI 8 - OUT VALUE ПИД - IN VALUE (котролируемая переменная) ПИД - CAS IN VALUE (параметр дистпнционной уставки) ПИД - OUT VALUE (регулируемая переменная) DEVICE PD-TAG (имя тега) Заводская уставка: TOTALIZER 1

"TRAN	ISDUCER_DISF	Р" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500
Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Add. Line - 100%-Value	AUTO - OOS	Примечание! Ввод активен, если один из следующих ввриантов выбирается в параметре "Add. Line - Assign":  • VOLUME FLOW % CH1  • VOLUME FLOW % CH2  • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1  • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2  • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2  • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2  • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %  Использовать этот параметр для определения величины расхода, отображаемого на экране как 100% величина.  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой  Заводская уставка: Зависит от страны, [значение] / [дм³м³ или США-галлонСША-Мгаллон]  Примечание! Единица берется из параметра "System Unit - Volume Flow" (см. стр. 110).
Add. Line - Format	AUTO - OOS	Примечание! Выбор активен, когда численный вариант выбирается в параметре "Add. Line - Assign".  Использовать этот параметр для определения максимального количества разрядов после десятичной точки, отображаемого для показания на дополнительной строке.  Варианты:  XXXXX. – XXXX.X – XXX.XX – XX.XXX – X.XXXX  Заводская уставка:  X.XXXX  Примечание!  Учитывать, что эта уставка влияет только на показание, как только оно появляется на экране, но она не влияет на точность системных вычислений.  Разряды после десятичной точки, вычисляемые с помощью измерительного прибора, не могут постоянно отображаться в зависимости от уставки и единицы измерения. В этих примерах на экране между уставкой и единицей измерения отображается стрелка (например, 1.2 → дм³/с), показывая, что измерительная система вычисляет с большим количеством разрядов, чем может быть отображено на экране.

Параметр  Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)  Add. Line - Display Mode  Примечание! Выбор активен, если один из следующихв вариантов выбираете в параметре "Add. Line - Assign":  VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1  VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2  CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %  SIGNAL BARGRAPH CH1  SIGNAL BARGRAPH CH2  Использовать этот параметр для определения формата гистограммы.  Варианты:  STANDARD (СТАНДАРТ)	"TRAN	NSDUCER_DISF	Р" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500
Примечание! Выбор активен, если один из следующихв вариантов выбираети в параметре "Add. Line - Assign": • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1 • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2 • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % • SIGNAL BARGRAPH CH1 • SIGNAL BARGRAPH CH2  Использовать этот параметр для определения формата гистограммы.  Варианты:	Параметр	при рабочем режиме	Описание
		AUTO - OOS	Выбор активен, если один из следующихв вариантов выбирается в параметре "Add. Line - Assign":  • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1  • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2  • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %  • SIGNAL BARGRAPH CH1  • SIGNAL BARGRAPH CH2  Использовать этот параметр для определения формата гистограммы.  Варианты:  STANDARD (СТАНДАРТ) Простая гистограмма с 25 / 50 / 75% градациями и интегральным знаком.  **P\$ **50 **75 ****  **CUMMETPUS**  **CU

TIKA	ANSDUCER_DISP	Р" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500
Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Add. Line Multiplex - Assign	AUTO - OOS	Использовать этот парамтрt для определения второго показания отображаемого на дополнительной строке поочередно (каждые 10 секунд) с величиной, определяемой в параметре "User Interface Add. Line - Assign".
		Варианты:
		OFF VOLUME FLOW CH1
		VOLUME FLOW CH2
		CALC. VOLUME FLOW
		VOLUME FLOW % CH1
		VOLUME FLOW % CH2
		CALC. VOLUME FLOW %
		SOUND VELOCITY CH1
		SOUND VELOCITY AVG
		SOUND VELOCITY AVG. SIGNAL STRENGTH CH1
		SIGNAL STRENGTH CH2
		FLOW VELOCITY CH1
		FLOW VELOCITY CH2
		FLOW VELOCITY AVG.
		VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1
		VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2
		CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %
		SIGNAL BARGRAPH CH1 SIGNAL BARGRAPH CH2
		TOTALIZER 1
		TOTALIZER 2
		TOTALIZER 3
		FLOW DIRECTION CH1
		FLOW DIRECTION CH2
		CALC. FLOW DIRECTION
		AI 1 - OUT VALUE
		AI 2 - OUT VALUE AI 3 - OUT VALUE
		AI 4 - OUT VALUE
		AI 5 - OUT VALUE
		AI 6 - OUT VALUE
		AI 7 - OUT VALUE
		AI 8 - OUT VALUE
		ПИД - IN VALUE (контролируемая переменная)
		ПИД - CAS IN VALUE (параметр дистанционной уставки)
		ПИД - OUT VALUE (регулируемая переменная) DEVICE PD-TAG (имя тега)
		Заводская уставка: OFF
		Примечание!
		Мультиплексный режим приостанавливается, как только
		появляется сообщение о неисправности или уведомительное
		сообщение. На дисплее появится соответствующее сообщение
		об ошибке:
		• Сообщение о неисправности (идентифицируется
		подсвечиваемой иконкой):
		Мультиплексный режим возобновляется, как только
		уведомительное сообщение перестает быть активным.
		• Уведомительное сообщение (идентифицируется восклицательным знаком):
		восклицательным знаком). Мультиплексный режим возобновляется, как только
		mynationalism permin bosodiobineton, kan tolibro

"TRAN	ISDUCER_DISF	Р" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500
Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Add. Line Multiplex - 100%-Value	AUTO - OOS	Примечание! Ввод активен, если один из следующих вариантов выбирается в параметре "Add. Line - Multiplex Assign":  • VOLUME FLOW % CH1  • VOLUME FLOW % CH2  • CALC. VOLUME FLOW %  • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1  • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2  • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2  • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %  Использовать этот параметр для определения величины расхода, отображаемого на экране как 100% величина.  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой  Заводская уставка: Зависит от страны, [значение] / [дм³м³ или США-галлонСША-Мгаллон]  Примечание! Зависит от страны, [значение] / [дм³м³ или США-галлонСША-Мгаллон]
Add. Line Multiplex - Format	AUTO - OOS	Примечание! Выбор активен, если цифровой вариант выбирается в параметре "Add. Line - Multiplex Assign".  Использовать этот параметр для определения максимального числа разрядов после десятичной точки, отображаемого для показания на дополнительной строке.  Варианты:  XXXXX. — XXXX.X — XXX.XX — XX.XXX — X.XXXX  Заводская уставка:  X.XXXX  Примечание!  Учитывать, что эта уставка влияет только на показание, как только оно появляется на экране, но она не влияет на точность системных вычислений.  Разряды после десятичной точки, вычисляемые с помощью измерительного прибора, не могут постоянно отображаться в зависимости от уставки и единицы измерения. В этих примерах на экране между уставкой и единицей измерения отображается стрелка (например, 1.2 → дм³/с), показывая, что измерительная система вычисляет с большим количеством разрядов, чем может быть отображено на экране.

"TRAN	ISDUCER_DISF	Р" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500
Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Add. Line Multiplex - Display Mode	AUTO - OOS	Примечание! Выбор активен, если один из следующих вариантов выбирается в параметре "Add. Line - Multiplex Assign".  • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1  • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2  • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %  • SIGNAL BARGRAPH CH1  SIGNAL BARGRAPH CH2  Использовать этот параметр для определения формата гистограммы.  Варианты:  STANDARD (СТАНДАРТ) Простая гистограмма с 25 / 50 / 75% градациями и интегральным знаком.   **P\$\$  **P\$\$  **SYMMETRY**  **CUMMETPUR9*  **CUMME

### "TRANSDUCER\_DISP" (параметры E+H) / базисный индекс 1500 Параметр Доступ к записи Описание при рабочем режиме (MODE BLK) А = Основная F-x3xxxxx-07-05-xx-xx-000 строка, В = Доп. строка, С = Информ. строка Info Line -**AUTO - OOS** Использовать этот параметр для определения параметра отображения, **Assign** присваиваемого информационной строке (нижняя строка встроенного дисплея) во время нормального режима измерений. Варианты: OFF VOLUME FLOW CH1 **VOLUME FLOW CH2** CALC. VOLUME FLOW VOLUME FLOW % CH1 **VOLUME FLOW % CH2** CALC. VOLUME FLOW % SOUND VELOCITY CH1 SOUND VELOCITY CH2 SOUND VELOCITY AVG. SIGNAL STRENGTH CH1 SIGNAL STRENGTH CH2 FLOW VELOCITY CH1 FLOW VELOCITY CH2 FLOW VELOCITY AVG. VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1 VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2 CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % SIGNAL BARGRAPH CH1 SIGNAL BARGRAPH CH2 TOTALIZER 1 **TOTALIZER 2 TOTALIZER 3**

OPERATING/SYSTEM CONDITIONS

FLOW DIRECTION CH1

FLOW DIRECTION CH2

CALC. FLOW DIRECTION

AI 1 - OUT VALUE

AI 2 - OUT VALUE

AI 3 - OUT VALUE

AI 4 - OUT VALUE

AI 5 - OUT VALUE

AI 6 - OUT VALUE

AI 7 - OUT VALUE

AI 8 - OUT VALUE

ПИД - IN VALUE (контролируемая переменная)

ПИД - CAS IN VALUE (параметр дистанционной уставки)

ПИД - OUT VALUE (регулируемая переменная)

DEVICE PD-TAG (имя тега)

#### Заводская уставка:

OPERATING/SYSTEM CONDITIONS (Рабочие/системные условия)

"TRAN	NSDUCER_DISF	о" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500
Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Info Line - 100%-Value	AUTO - OOS	Примечание! Ввод активен, если один из следующих вариантов выбирается в параметре "Info Line - Assign": • VOLUME FLOW % CH1 • VOLUME FLOW % CH2 • CALC. VOLUME FLOW % • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1 • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2 • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %  Использовать этот параметр для определения величины расхода, отображаемого на экране как 100% величина  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой  Заводская уставка: Зависит от страны, [значение] / [дм³м³ или США-галлонСША-Мгаллон]  Примечание! Единица берется из параметра "System Unit - Volume Flow" (см. стр. 110).
Info Line - Format	AUTO - OOS	Примечание! Выбор активен, если цифровой вариант выбирается в параметре "Info Line - Assign".  Использовать этот параметр для определения максимального числа разрядов после десятичной точки, отображаемого для показания на дополнительной строке.  Варианты:  XXXXX. – XXXX.X – XXX.XX – XX.XXX – X.XXXX  Заводская уставка:  X.XXXX  Примечание!  Учитывать, что эта уставка влияет только на показание, как только оно появляется на экране, но она не влияет на точность системных вычислений.  Разряды после десятичной точки, вычисляемые с помощью измерительного прибора, не могут постоянно отображаться в зависимости от уставки и единицы измерения. В этих примерах на экране между уставкой и единицей измерения отображается стрелка (например, 1.2 → дм³/с), показывая, что измерительная система вычисляет с большим количеством разрядов, чем может быть отображено на экране.

"TRAN	NSDUCER_DISF	Р" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500
Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Info Line - Display Mode	AUTO - OOS	Примечание! Выбор активен, если цифровой вариант выбирается в параметре "Info Line - Assign":  • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1 • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2 • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %  • SIGNAL BARGRAPH CH1 • SIGNAL BARGRAPH CH2  Использовать этот параметр для определения формата гистограммы.  Варианты:  STANDARD (CTAHДАРДТ) Простая гистограмма с 25 / 50 / 75% градациями и интегральным знаком.  **P25 + 50 + 75 **  SYMMETPY (СИММЕТРИЯ) Симметричная гистограмма для положительного и отрицательного направления расхода с –50 / 0 / +50% градациями и интегральным знаком.  **P330000x20-3x-xx-0x-0011*  Заводская уставка: STANDARD (СТАНДАРДТ)

"TRANSD	UCER_DISP	" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500
при	ступ к записи и рабочем жиме ODE_BLK)	Описание
Info Line Multiplex - Assign	ITO - OOS	Использовать этот параметре для определения второго показания, отображаемого на информационной строке поочередно (каждые 10 секунд) с величиной, определяемой в параметре "Info. Line - Assign"  Варианты:  ОFF  VOLUME FLOW CH1  VOLUME FLOW CH2  CALC. VOLUME FLOW  VOLUME FLOW W CH4  VOLUME FLOW W CH4  VOLUME FLOW W CH4  VOLUME FLOW W CH5  CALC. VOLUME FLOW W SOUND VELOCITY CH1  SOUND VELOCITY CH1  SOUND VELOCITY CH2  SOUND VELOCITY AVG.  SIGNAL STRENGTH CH4  SIGNAL STRENGTH CH5  FLOW VELOCITY CH6  FLOW VELOCITY CH7  FLOW VELOCITY CH7  FLOW VELOCITY CH8  FLOW VELOCITY CH9  FLOW VELOW BARGRAPH W CH1  VOLUME FLOW BARGRAPH W CH1  VOLUME FLOW BARGRAPH W CH2  CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH W SIGNAL BARGRAPH CH1  SIGNAL BARGRAPH CH2  TOTALIZER 1  TOTALIZER 1  TOTALIZER 2  TOTALIZER 1  TOTALIZER 2  TOTALIZER 3  OPERATING/SYSTEM CONDITIONS  FLOW DIRECTION CH1  FLOW DIRECTION CH2  CALC. FLOW DIRECTION  Al 1 - OUT VALUE  Al 3 - OUT VALUE  Al 4 - OUT VALUE  Al 5 - OUT VALUE  Al 6 - OUT VALUE  Al 7 - OUT VALUE  Al 8 - OUT VALUE  Al 8 - OUT VALUE  Al 9 - OAT V

"TRAN	ISDUCER_DISF	р" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500
Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Info Line Multiplex - 100%-Value	AUTO - OOS	Примечание! Ввод активен, если один из следующих вариантов выбирается в параметре "Info Line - Multiplex Assign":  • VOLUME FLOW % CH1  • VOLUME FLOW % CH2  • CALC. VOLUME FLOW %  • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1  • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2  • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %  Использовать этот параметр для определения величины расхода, отображаемого на экране как 100% величина.  Ввод для пользователя: 5-значное число с плавающей точкой  Заводская уставка: Зависит от страны, [значение] / [дм³м³ или США-галлонСША-Мгаллон]  Примечание!  Единица берется из параметра "System Unit - Volume Flow" (см. стр. 110).
Info Line Multiplex - Format	AUTO - OOS	Примечание! Выбор активен, если цифровой вариант выбирается в параметре "Info Line - Multiplex Assign".  Использовать этот параметр для определения максимального числа разрядов после десятичной точки, отображаемого для показания на информационной строке.  Варианты:  XXXXX. — XXXX.X – XXX.XX – XX.XXX – X.XXXX  Заводская уставка:  X.XXXX  Примечание!  Учитывать, что эта уставка влияет только на показание, как только оно появляется на экране, но она не влияет на точность системных вычислений.  Разряды после десятичной точки, вычисляемые с помощью измерительного прибора, не могут постоянно отображаться в зависимости от уставки и единицы измерения. В этих примерах на экране между уставкой и единицей измерения отображается стрелка (например, 1.2 → дм³/с), показывая, что измерительная система вычисляет с большим количеством разрядов, чем может быть отображено на экране.

"TRAI	NSDUCER_DISF	о" (параметры E+H ) / базисный индекс 1500
Параметр	Доступ к записи при рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Info Line Multiplex - Display Mode	AUTO - OOS	Примечание! Выбор активен, если цифровой вариант выбирается в параметре "Info Line - Multiplex Assign":  • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH1  • VOLUME FLOW BARGRAPH % CH2  • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %  • SIGNAL BARGRAPH CH1  • SIGNAL BARGRAPH CH2  Использовать этот параметр для определения формата гистограммы.  Варианты: STANDARD (СТАНДАРДТ) Простая гистограмма с 25 / 50 / 75% градациями и интегральным знаком.  SYMMETRY (СИММЕТРИЯ) Симметричная гистограмма для положительного и отрицательного направления расхода с –50 / 0 / +50% градациями и интегральным знаком.  - 5
Amp. Device Family	только считывание	Этот параметр используется только в случае обслуживания.

# 3.12 E+H параметры: Блок преобразователя "TRANSDUCER\_TOT" (сумматор)

В таблице ниже перечислены все E+H параметры Блока преобразователя "TRANSDUCER\_TOT" (сумматор). Прежде чем изменять параметры, необходимо выполнить следующие условия на стр. 105.

"TRAN	"TRANSDUCER_TOT" (E+H параметры) / базисный индекс 1550		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание	
Примечание Описание FOUN		параметров этого блока см. на стр. 106.	
Un-/Locking - Access Code	AUTO - OOS	Все данные измерительной системы защищены от непреднамеренного изменения. Только когда код введен в этом параметре, зависящие от конкретного изготовителя параметры (Е+Н параметры) могут быть запрограммированы и конфигурация прибора модифицирована. Программирование можно разблокировать вводом:  • Кода 93 (Заводская уставка)  • Личного кода (см. стр. 129)  Ввод для пользователя: Макс. 4-значное число (09999)  Примечание!  • Если защита по записи разблокирована, доступ к зависящим от конкретного изготовителя параметрам блокируется, даже если введен правильный код. (Более подробную информацию о защите по записи см. в Руководстве по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA078D/06/en, Paздел 5.4).  • Программирование можно снова заблокировать, введя любое число (отличное от кода доступа) в этом параметре.  • Региональное представительство Е+Н может оказать помощь в случае потери личного кода.  • Сделанный здесь ввод не влияет на встроенный дисплей. Поэтому программирование с помощью матрицы функций должно разблокироваться раздельно.	
Un-/Locking - Access Status	только считывание	Отображает текущее состояние доступа к зависящим от конкретного изготовителя параметрам прибора.  Отображение:  • LOCKED (параметры не могут быть изменены)  • ACCESS CUSTOMER (параметры могут быть изменены)	

"TRAN	NSDUCER_TO	Г" (Е+Н параметры) / базисный индекс 1550
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Totalizer 1 - System Value	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для просмотра итоговой суммы измеряемой переменной, агрегируемой по завершении измерений. Эта величина может быть положительной или отрицательной в зависимости от уставки, выбираемой в параметре "Totalizer 1 - Mode" (см. стр. 150), и направления потока.  Примечание!  Влияние уставки в параметре "Totalizer 1 - Mode" (см. стр. 150) проявляется следующим образом:  Если уставкой является "BALANCE", сумматор уравновешивает расход в положительном и отрицательном направлениях.  Если уставкой является "FORWARD", сумматор регистрирует расход только в положительном направлении.  Если уставкой является "REVERSE", сумматор регистрирует расход только в отрицательном направлении.
Totalizer 1 -	AUTO - OOS	"Totalizer Handling - Failsafe All" (см. стр. 155).  Использовать этот параметр для определения единицы
System Unit		Варианты:  Метрические:  Кубический сантиметр → см²  Кубический метр → м³  Миллилитр → мл  Литр → л  Металитр → Мл МЕGA  США:  Кубический фут → ft³  Жидкая унция → ох f  Галлон → US gal  Баррель (пиво: 31.0 gal/bbl) → US bbl NORM.FL.  Баррель (пиво: 31.0 gal/bbl) → US bbl PETROCH.  Баррель (пиво: 31.0 gal/bbl) → US bbl TANK  Бриталин → imp. gal  Металлон → imp. gal  Металлон → imp. Mgal  Баррель (нефтехимпродуты: 42.0 gal/bbl) → Британ. баррель. ВЕЕР  Баррель (нефтехимпродуты: 34.97 gal/bbl) → Британ. баррель.  Таллон → imp. Mgal  Баррель (нефтехимпродуты: 34.97 gal/bbl) → Британ. баррель.  ВЕЕР  Баррель (пиво: 36.0 gal/bbl) → британ. баррель. ВЕЕР  Баррель (нефтехимпродуты: 34.97 gal/bbl) → британ. баррель.  Талон → imp. Mgal  Баррель (нефтехимпродуты: 34.97 gal/bbl) → британ. баррель.  ВЕЕР  Баррель (нефтехимпродуты: 34.97 gal/bbl) → британ. баррель.  Примечание!  Выбираемая уставка:  Зависит от страны (дм³м³ или US galUS Mgal), соответствует заводской уставке единицы сумматора (см. стр. 76).  Примечание!  Выбираемая здесь единица не влияет на желаемую единицу объема, которая должна передаваться с помощью FF  интерфейса. Эта уставка осуществляется раздельно с помощью соответствующнго Блока Al в группе параметров XD_SCALE (см. стр. 180).

"TRAN	NSDUCER_TOT	" (E+H параметры) / базисный индекс 1550
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Totalizer 1 - Assign	AUTO - OOS	Для присваивания измеряемой переменной сумматору.  Варианты: ОFF VOLUME FLOW CH1 VOLUME FLOW CH2 VOLUME FLOW AVERAGE VOLUME FLOW SUM VOLUME FLOW DIFF.  Заводская уставка: VOLUME FLOW CH1  Примечание! Сумматор возвращается в положение "0", как только изменяется выбор.
Totalizer 1 - Mode	AUTO - OOS	Использовать этот параметр, чтобы определить, как составляющие расхода суммируются сумматором.  Варианты: ВАLANCE Положительная и отрицательная составляющие расхода. Положительная и отрицательная составляющие расхода уравновешены. Другими словами, регистрируется результирующий расход в направлении потока.  FORWARD Только положительная составляющая расхода  REVERSE Только отрицательная составляющая расхода  Заводская уставка: ВАLANCE (баланс)
Totalizer 1 - Reset	AUTO - OOS	Обнулить сумматор 1 (параметр "Totalizer 1 - System Value", см. стр. 149).  Варианты:  NO HET)  YES (ДА)  Заводская уставка:  NO (НЕТ)  Примечание!  Обнулением сумматора можно также управлять или инициировать с помощью циклической передачи данных через блок функций Дискретного вывода (см. стр. 181).

"TRAN	ISDUCER_TOT	Г" (Е+Н параметры) / базисный индекс 1550
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Totalizer 2 - System Value	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для просмотра итоговой суммы для измеряемой переменной, агрегируемой по завершении измерений. Эта величина может быть положительной или отрицательной в зависимости от уставки, выбираемой в параметре "Totalizer 2 - Mode" (см. стр. 152), и направления расхода.  Примечание!  Влияние уставки в параметре "Totalizer 2 - Mode" (см. стр. 152) проявляется следующим образом:  Если уставкой является "BALANCE", сумматор уравновешивает расход в положительном и отрицательном направлениях.  Если уставкой является "FORWARD", сумматор регистрирует расход только в положительном направлении.  Если уставкой является "REVERSE", сумматор регистрирует расход только в отрицательном направлении.
Totalizer 2 - System Unit	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для определения единицы измеряемой переменной, выбираемой для сумматора.  Варианты:  Метрические:  Кубический сантиметр → см³  Кубический сантиметр → дм³  Кубический дециметр → дм³  Кубический дециметр → дм³  Кубический тетр → м³  Миллилитр → мл  Литр → л  Гектолитр → Кл  Металитр → Мл МЕGA  США:  Кубический сантиметр → сс  Акрофут → af  Кубический фут → ft³  Жидкая унция → оz f  Галлон → US gal  Метаталлон → US Mgal  Баррель (паво: 31.0 gal/bbl) → US bbl BEER  Баррель (паво: 31.0 gal/bbl) → US bbl BEER  Баррель (нефтехимпродуты: 42.0 gal/bbl) → US bbl TANK  Британские:  Галлон → imp. gal  Метагаллон → imp. gal  Метагаллон → imp. Mgal  Баррель (паво: 36.0 gal/bbl) → британ. баррель. BEER  Баррель (паво: 36.0 gal/bbl) → британ. баррель.  РЕТКОСН.  Заводская уставка:  Зависит от страны (дм³м³ или US galUS Mgal), соответствует  заводской уставке единицы сумматора (см. стр. 76).  Примечание!  Выбираемая здесь единица не влияет на желаемую единицу объема, которая должна передаваться с помощью FF  интерфейса. Эта уставка осуществляется раздельно с помощью соответствующнго Блока АI в группе параметров  XD_SCALE (см. стр. 180).

"TRAN	ISDUCER_TOT	г" (E+H параметры) / базисный индекс 1550
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Totalizer 2 - Assign	AUTO - OOS	Для присваивания измеряемой переменной сумматору.  Варианты: ОFF VOLUME FLOW CH1 VOLUME FLOW CH2 VOLUME FLOW AVERAGE VOLUME FLOW SUM VOLUME FLOW DIFF.  Заводская уставка: VOLUME FLOW CH1  Примечание! Сумматор возвращается в положение "0", как только изменяется выбор.
Totalizer 2 - Mode	AUTO - OOS	Использовать этот параметр, чтобы определить, как составляющие расхода суммируются сумматором.  Варианты: ВАLANCE Положительная и отрицательная составляющие расхода. Положительная и отрицательная составляющие расхода уравновешены. Другими словами, регистрируется результирующий расход в направлении потока.  FORWARD Только положительная составляющая расхода  REVERSE Только отрицательная составляющая расхода  Заводская уставка: FORWARD
Totalizer 2 - Reset	AUTO - OOS	Обнулить сумматор 2 (параметр "Totalizer 2 - System Value", см. стр. 151).  Варианты:  NO HET)  YES (ДА)  Заводская уставка:  NO (НЕТ)  Примечание!  Обнулением сумматора можно также управлять или инициировать с помощью циклической передачи данных через блок функций Дискретного вывода (см. стр. 181).

"TRANSDUCER_TOT" (E+H параметры) / базисный индекс 1550		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Totalizer 3 - System Value	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для просмотра итоговой суммы для измеряемой переменной, агрегируемой по завершении измерений. Эта величина может быть положительной или отрицательной в зависимости от уставки, выбираемой в параметре "Totalizer 2 - Mode" (см. стр. 154) инаправления расхода.  Примечание!  Влияние уставки в параметре "Totalizer 3- Mode" (см. стр. 154) проявляется следующим образом:  Если уставкой является "BALANCE", сумматор уравновешивает расход в положительном и отрицательном направлениях.  Если уставкой является "FORWARD", сумматор регистрирует расход только в положительном направлении.  Если уставкой является "REVERSE", сумматор регистрирует расход только в отрицательном направлении.
		Peaкция сумматора на неисправность определяется в параметре     "Totalizer Handling - Failsafe All" (см. стр. 155).
Totalizer 3 - System Unit	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для определения единицы измеряемой переменной, выбираемой для сумматора.  Варианты:  Метрические:  Кубический дециметр → см³  Кубический метр → м³  Миллилитр → мл  Литр → л  Петтолитр → гл  Металитр → Мл МЕGA   США:  Кубический фут → ft³  Жидкая унция → oz f  Галлон → US gal  Метагаллон → US Mgal  Баррель (обычные жидкости: 31.5 gal/bbl) → US bbl NORM.FL.  Баррель (пиво: 31.0 gal/bbl) → US bbl BEER  Баррель (пефтехимпродуты: 42.0 gal/bbl) → US bbl TANK  Британские:  Галлон → imp. gal  Метагаллон → imp. Mgal  Баррель (пиво: 36.0 gal/bbl) → британ. баррель. BEER  Баррель (пиво: 36.0 gal/bbl) → британ. баррель. BEER  Баррель (пиво: 36.0 gal/bbl) → британ. баррель. PETROCH.  Заводская уставка:  Зависит от страны (дм³м³ или US galUS Mgal), соответствует заводской уставке единицы сумматора (см. стр. 76).  Примечание!  Выбираемая здесь единица не влияет на желаемую единицу объема, которая должна передаваться с помощью FF интерфейса. Эта уставка осуществляется раздельно с помощью соответствующнго Блока Al в группе параметров XD_SCALE (см. стр. 180)

"TRAN	SDUCER_TOT	Г" (E+H параметры) / базисный индекс 1550
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Totalizer 3 - Assign	AUTO - OOS	Для присваивания измеряемой переменной сумматору.  Варианты: ОFF VOLUME FLOW CH1 VOLUME FLOW CH2 VOLUME FLOW AVERAGE VOLUME FLOW SUM VOLUME FLOW DIFF.  Заводская уставка: VOLUME FLOW CH1  Примечание! Сумматор возвращается в положение "0", как только изменяется выбор.
Totalizer 3 - Mode	AUTO - OOS	Использовать этот параметр, чтобы определить, как составляющие расхода суммируются сумматором.  Варианты: ВАLANCE Положительная и отрицательная составляющие расхода. Положительная и отрицательная составляющие расхода уравновешены. Другими словами, регистрируется результирующий расход в направлении потока.  FORWARD Только положительная составляющая расхода  REVERSE Только отрицательная составляющая расхода  Заводская уставка: REVERSE
Totalizer 3 - Reset	AUTO - OOS	Обнулить сумматор 3 (параметр "Totalizer 3 - System Value", см. стр. 151).  Варианты:  NO HET)  YES (ДА)  Заводская уставка:  NO (НЕТ)  Примечание!  Обнулением сумматора можно также управлять или инициировать с помощью циклической передачи данных через блок функций Дискретного вывода (см. стр. 181).

Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Totalizer Handling - Reset All	AUTO - OOS	Одновременно обнулить сумматоры 1–3 (параметр "Totalizer x System Value").  Варианты:  NO (НЕТ)  YES (ДА)  Заводская уставка:  NO (НЕТ)  Примечание!  Обнулением сумматора можно также управлять или инициировать с помощью циклической передачи данных через блок функций Дискретного вывода (см. стр. 181).
Totalizers Handling - Failsafe All	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для определения общей реакции всех сумматоров (13) на ошибку.  Варианты:  STOP Сумматор не работает до устранения неисправности.  АСТUAL VALUE Сумматоры продолжают считать, исходя из текущей величины измеряемого расхода. Ошибка игнорируется.  НОLD VALUE Сумматоры продолжают считать расход, исходя из последней достоверной величины расхода (до возникновения ошибки).  Заводская уставка:  STOP
Amp. Device Family	только считывание	Этот параметр используется только в случае обслуживания.

# 3.13 E+H параметры: Блок преобразователя "TRANSDUCER\_DIAG" (диагностика)

В таблице ниже перечислены все E+H параметры Блока преобразователя "TRANSDUCER\_DIAG" (диагностика). Прежде чем изменять параметры, необходимо выполнить следующие условия на стр. 105.

"TRANSDUCER_DIAG" (E+H параметры) / базисный индекс 1600		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
Примечание Описание FOUN		араметров этого блока см. на стр. 106.
Diagnosis - Actual System Condition	только считывание	Отображает текущее состояние системы.  Примечание!  Точное описание ошибки, а также указания по устранению неисправностей см. в Руководстве по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA078D/06/en,
Diagnosis - Previous System Condition	только считывание	Отображает сообщения о последней ошибке, которая имела место.
Un-/Locking - Access Code	AUTO - OOS	Все данные измерительной системы защищены от непреднамеренного изменения. Только когда код введен в этом параметре, зависящие от конкретного изготовителя параметры (Е+Н параметры) могут быть запрограммированы и конфигурация прибора модифицирована. Программирование можно разблокировать вводом:  Кода 93 (Заводская уставка)  Личного кода (см. стр. 129)  Ввод для пользователя: Макс. 4-значное число (09999)  Примечание!  Если защита по записи разблокирована, доступ к зависящим от конкретного изготовителя параметрам блокируется, даже если введен правильный код. (Более подробную информацию о защите по записи см. в Руководстве по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA078D/06/en, Paздел 5.4).  Программирование можно снова заблокировать, введя любое число (отличное от кода доступа) в этом параметре.  Региональное представительство Е+Н может оказать помощь в случае потери личного кода.  Сделанный здесь ввод не влияет на встроенный дисплей. Поэтому программированые с помощью матрицы функций должно разблокироваться раздельно.
Un-/Locking - Access Status	только считывание	Отображает текущее состояние доступа к зависящим от конкретного изготовителя параметрам прибора.  Отображение:  • LOCKED (параметры не могут быть изменены)  • ACCESS CUSTOMER (параметры могут быть изменены)

"TRAN	SDUCER_DIAG	в" (E+H параметры) / базисный индекс 1600
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
System - Alarm Delay	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для определения временного диапазона, для которого критерии ошибки удовлетворены без прерывания до того, как сообщение об ошибке или уведомительное сообщение появится.  Примечание! В зависимости от уставки или типа ошибки эта задержка аварийного сигнала действует как на отображение, так и на выходные значения FOUNDATION Fieldbus.  Ввод для пользователя: 0100 с (с интервалом в одну секунду)  Заводская уставка: 0 с  Внимание! При использовании этого параметра сообщения об ошибке или уведомительные сообщения задерживаются на время, соответствующее уставке до передачи на блоки функций по нисходящей или на базисную систему. Поэтому крайне важно проверить заранее, может ли подобная задержка повлиять на требования к безопасности процесса. Если сообщение о неисправности или уведомительное сообщение подавить невозможно, то в этом случае должна вводиться величина, равная 0 секунд.
System - Simulation Failsafe Mode	AUTO - OOS	Использовать эту функцию для установки сумматоров в их задаваемые безопасные режимы, чтобы проверить, правильно ли они реагируют.  Реакция сумматоров на неисправности определяется с помощью параметра "Totalizer Handling - Failsafe All", (см. стр. 155).  Примечание!  Что касается Fieldbus, то активная имитация передается на блоки функций по нисходящей или на системы управления более высокого уровня с помощью состояния "UNCERTAIN" для выходного параметра ОUT (Блок AI).  Варианты:  ОFF (ВЫКЛ.) ОN (ВКЛ.)  Заводская уставка: ОFF (ВЫКЛ.)
System - Reset	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для обнуления измерительной системы.  Варианты:  NO  RESTART SYSTEM (перезапуск без отключения источника питания)  ORIGINAL TRANSMITTER DATA  Заводская уставка:  NO (HET)

"TRANSDUCER_DIAG" (E+H параметры) / базисный индекс 1600		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
System - Trouble- shooting	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для устранения ошибок в ЭСППЗУ, подразделяемый на несколько блоков. Для устранения неисправности выбрать рассматриваемый блок и подтвердить ошибку.  Внимание! Когда ошибка устранена, выбранные параметры блока возвращаются к своим заводским уставкам.  Варианты: САNCEL (отмена) МЕАSURED VALUES (измеряемые параметры) SYSTEM UNITS (системные единицы) DENSITY PARAMETERS (параметры плотности) QUICK SETUP (меню быстрого пуска) USER INTERFACE (пользовательский интерфейс) TOTALIZER (сумматор) COMMUNICATION (коммуникация) PROCESS PARAMETER (технологический параметр) SYSTEM PARAMETER (системный параметр) SYSTEM PARAMETER (системный параметр) SYSTEM PARAMETER (параметры усилителя) SUPENSION (контроль) VERSION INFO (информация о версии) SERVICE & ANALYSIS (обслуживание и анализ) PRODUCTION INFO (информация о продукции) FILTER PARAMETER (параметр фильтра)  Заводская уставка: CANCEL (ОТМЕНА)
System - Operation Time	считывание	Отображает все время эксплуатации (в секундах), начиная с момента ввода в эксплуатацию расходомера.
T-DAT Save/ Load	AUTO - OOS	Использовать этот параметр для сохранения уставок параметров / конфигурации преобразователя в преобразователе DAT (T-DAT) или для загрузки уставок параметров из T-DAT в ЭСППЗУ. Примеры использования:  • После пусконаладки, текущие параметры точки измерения могут сохраняться в T-DAT как резервная копия.  • Если преобразователь по какой-либо причине заменен, данные из T-DAT мохно перегрузить в новый преобразователь (ЭСППЗУ).  Варианты:  САNCEL  SAVE (из ЭСППЗУ в Т-DAT)  LOAD (из T-DAT в ЭСППЗУ)  Заводская уставка:  САNCEL  Примечание!  В случае отказа источника питания показания сумматора автоматически сохраняются в ЭСППЗУ.
Amp. Device Family	только считывание	Этот параметр используется только в случае обслуживания.

# 3.14 E+H параметры: Блок преобразователя "TRANSDUCER\_SERV" (обслуживание)

Блок преобразователя "TRANSDUCER\_ SERV" (базисный индекс 1650, обслуживание) содержит все параметры, необходимые для обслуживания. Поскольку эти параметры влияют на точность и функциональность прибора, изменения могут быть внесены только специалистами E+H. Параметры Блока преобразователя "TRANSDUCER\_ SERV" в настоящем Руководстве по эксплуатации не объясняются.

# 4 Блок функций Аналогового ввода (AI)

В блоке функций Аналогового ввода (блок функций AI), технологические переменные из Блоков преобразователя "TRANSDUCER\_CH1" (расход, канал 1, базисный индекс 1200), "TRANSDUCER\_ CH2" (расход, канал 2, базисный индекс 1300) и "TRANSDUCER\_ TOT" (сумматор, базисный индекс 1550) подготавливаются для последующих функций автоматизации (например, масштабирование, обработка предельных значений). Функция автоматизации определяется подключениями выходных сигналов.

F06-53xFFxxxx-16-xx-xx-en-001



OUT = Выходной параметр и состояние на выходе блока функций Аналогового ввода

## 4.1 Обработка сигналов

На рисунке ниже представлена внутренняя структура имеющихся блоков функций Аналогового ввода TRANSDUCER\_CH1 (A) (B) (C) (D) Объемный расход Канал 1 Скорость звука Канал 1 Скорость потока Канал 1 Средний объемный расход Уровень сигнала Канал 1 Сумма объемных расходов (M) Разность объем, расходов (N) Средняя скорость звука (O) Средняя скорость потока TRANSDUCER\_CH 2 (базисный индекс 1300) Объемный расход Канал 2 Скорость звука Канал 2 Скорость потока Канал 2 (G) (H) Уровень сигнала Канал 2 TRANSDUCER T OT (базисный индекс 1550) Сумматор 1 Сумматор 2 (I) (J) (K) Сумматор 3 Аналоговый ввод 8 Аналоговый ввод 7 Аналоговый ввод 6 Аналоговый ввод 5 Аналоговый ввод 4 Аналоговый ввод 3 Аналоговый ввод 2 Аналоговый ввод 1 КАНАЛ CH 2 CH 21 CH 23 В **РИПИТИМИИ**  Параметр, состояние D CH 30 Ε CH 20 CH 22 CH 24 CH 31 Отсечка ← LOW\_CUT Н CH 7 CH 8 Κ CH 9 CH 25 CH 26 M CH 27 0 LCH 28 Непрямой CH 29 квадратный ALARM\_HYS HI\_HI\_ALM HI\_ALM LO\_LO\_ALM FIELD\_VAL LO\_ALM

Рис. 3: Обработка сигналов и структура блоков функций Аналогового ввода

Блок функций Аналогового ввода получает свой входной параметр из Блоков преобразователя TRANSDUCER\_CH1 (расход, канал 1, базисный индекс 1200), TRANSDUCER\_ CH2 (расход, канал 2, базисный индекс 1300) или TRANSDUCER\_TOT (расход, канал 1, базисный индекс 1550). Параметр CHANNEL (см. стр. 171) используется, чтобы выбрать, какой входной параметр обрабатывается блоком функций Аналогового ввода.

```
    CHANNEL

               2
                  → Объемный расход, канал 1
• CHANNEL = 21
                  → Скорость звука, канал 1
• CHANNEL = 23
                  → Скорость потока, канал 1
• CHANNEL = 30
                  → Канал уровня сигнала 1
• CHANNEL = 20
                  → Объемный расход, канал 2
• CHANNEL = 22
                 → Скорость звука, канал 2
• CHANNEL = 24
                  → Скорость потока, канал 2
           = 31

    CHANNEL

                  → Уровень сигнала, канал 2
CHANNEL =
               7
                  → Сумматор 1
• CHANNEL =
                  → Сумматор 2
               8
• CHANNEL =
               9
                  → Сумматор 3
• CHANNEL = 25
                  → Средний объемный расход
• CHANNEL = 26
                  → Сумма объемных расходов
• CHANNEL = 27
                  → Разность объемных расходов
ullet CHANNEL = 28 ullet Средняя скорость звука
• CHANNEL = 29 → Cymmatop 1
```

Группа параметров SIMULATE (см. стр. 179) позволяет оператору заменить входной параметр параметром имитации и активизировать имитацию. Задав параметр имитации и состояния, можно проверить реакцию всего блока функций Аналогового ввода.

#### Примечание!

Режим имитации разблокируется с помощью перемычек на плате ввода/вывода (см. Руководство по экплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FF, BA078D/06/en, Раздел 5.4).

Параметр L\_TYPE используется для выбора типа линеаризации входного параметра или параметра имитации (см. стр. 174):

- Прямое преобразование сигнала
   Входной параметр передается по нисходящей без преобразования (XD\_SCALE = OUT\_SCALE). Выбрать этот вариант, если входной параметр уже находится в физических единицах, которые Вам необходимы.
- Непрямое преобразование сигнала С этой уставкой входной параметр повторно масштабируется линейно с помощью масштабирования входных сигналов XD\_SCALE до желаемого диапазона выходных сигналов OUT\_SCALE (подробную информацию об изменении масштаба входного параметра см. на стр. 165).
- Непрямое преобразование сигнала без корня
  С этой уставкой входной параметр повторно масштабируется с помощью группы
  параметров XD\_SCALE и повторно пересчитывается с использованием корневой
  функции. Затем это снова повторно масштабируется до желаемого диапазона выходных
  сигналов с помощью группы параметров OUT\_SCALE.

Параметр LOW\_CUT (см. стр. 177) допускает задание предельного значения для отсечки расхода по нижнему пределу. Отсечка расхода по нижнему пределу активизируется с помощью параметра IO\_OPTS (см. стр. 173). Если преобразованный первичный параметр (PV) ниже предельного значения, то его устанавливают на значение "0".

В параметре PV\_FTIME (см. стр. 178) время фильтрации можно установить для фильтрации преобразуемого входного параметра (PV). Если время составляет 0 секунд, то никакой фильтрации не происходит.

Группа параметров MODE\_BLK (см. стр. 177) используется для выбора рабочего режима блока функций Аналогового ввода.

При выборе ручного рабочего режима (MAN) выходной параметр OUT (см. стр. 177) можно задать непосредственно.

Выходной параметр OUT сравнивается с предельными значениями сигналов предупреждения и аварийных сигналов (например, HI\_LIM, LO\_LO\_LIM и т. д.), которые можно вводить с помощью различных параметров. Если одно из этих предельных значений нарушается, то срабатывает аварийный технологический сигнал предельного значения (например, HI\_ALM, LO\_LO\_ALM и т. д.).

Наиболее важные функции и параметры блока функций Аналогового ввода перечислены ниже. Краткое описание всех имеющихся параметров см. на стр. 167.

## 4.2 Выбор рабочего режима

Рабочий режим устанавливается с помощью группы параметров MODE\_BLK (см. стр. 177). Блок функций Аналогового ввода поддерживает следующие рабочие режимы:

- AUTO
- MAN
- 00S

#### Примечание!

Рабочий режим OOS отображается также с помощью параметра BLOCK\_ERR (см. стр. 170). В рабочем режиме OOS оператор может иметь доступ ко всем параметрам записи без ограничения, если защита по записи не разблокирована.

## 4.3 Выбор технологической переменной

Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus имеет восемь блоков функций Аналогового ввода. Технологические переменные Блока преобразователя, которые должны обрабатываться, присваиваются с помощью параметра CHANNEL (см. стр. 171).

- CHANNEL = 2  $\rightarrow$  Объемный расход, канал 1
- CHANNEL = 21 → Скорость звука, канал 1
- CHANNEL = 23 → Скорость потока, канал 1
- CHANNEL =  $30 \rightarrow$  Уровень сигнала, канал 1
- ullet CHANNEL = 20 ullet Объемный расход, канал 2
- CHANNEL = 22 → Скорость звука, канал 2
- CHANNEL = 24  $\rightarrow$  Скорость потока, канал 2
- CHANNEL = 31  $\rightarrow$  Уровень сигнала, канал 2
- CHANNEL = 7 → Cymmatop 1
- CHANNEL =  $8 \rightarrow$  Cymmatop 2
- CHANNEL = 9  $\rightarrow$  Cymmatop 3
- CHANNEL = 25 → Средний объемный расход
- CHANNEL = 26 → Сумма объемных расходов
- CHANNEL = 27 → Разность объемных расходов
- ullet CHANNEL = 28 ullet Средняя скорость звука
- CHANNEL = 29  $\rightarrow$  Cymmatop 1

### 4.4 Типы линеаризации

В блоке функций Аналогового ввода входной параметр из Блока преобразователя можно линеаризовать с помощью параметра L\_TYPE (см. стр. 174). Существуют следующие типы линеаризации:

- Непосредственная линеаризация
  При этой уставке входной параметр отменяет функцию линеаризации и образует
  контур, неизменяемый с той же самой единицей через блок функций Аналогового
  ввода.
- Непрямая линеаризация
  При этой уставке входной параметр повторно масштабируется линейно с
  помощью масштабирования входных сигналов XD\_SCALE до желаемого
  диапазона выходных сигналов OUT\_SCALE (подробную информацию об
  изменении масштаба входного параметра см. на стр. 165).
- Непрямая линеаризация с квадратным корнем
  При этой уставке входной параметр повторно масштабируется с помощью группы
  параметров XD\_SCALE и повторно пересчитывается с помощью корневой
  функции. Затем он снова повторно масштабируется до желаемого диапазона
  выходных сигналов с помощью группы параметроа OUT\_SCALE.

### 4.5 Выбор единиц

Группа параметров XD\_SCALE (см. стр. 180) используется, чтобы определить, с помощью какой физической единицы считывается блок функций Аналогового ввода и обрабатывается в блоке функций Аналогового ввода. Убедитесь, что выбираемые единицы подходят для входного параметра, выбираемого в параметре CHANNEL. Единица выходного параметра OUT устанавливается с помощью группы параметров OUT\_SCALE (см. стр. 178). Если режим "непосредственной" линеаризации выбран с помощью параметра L\_TYPE (см. стр. 174), уставка группы параметров XD\_SCALE и OUT\_SCALE должна быть идентична, поскольку иначе блок функций остается в рабочем режиме OOS и блочная ошибка "BLOCK CONFIG ERROR" отображается в параметре BLOCK\_ERROR.

#### Примечание!

- Пример изменения масштаба входного параметра → Стр. 165
- Выбор системных единиц в соответствующих Блоках преобразователя не оказывает влияния на уставку системных единиц в блоке функций Аналогового ввода. Эти уставки должны выполняться раздельно. Единица, выбираемая в Блоках преобразователя, используется только для местного отображения, отсечки расхода по нижнему пределу и для имитации.

## 4.6 Состояние выходного параметра OUT

Состояние группы параметров OUT устанавливает связь состояния блока функций Аналогового ввода и достоверности выходного параметра OUT с блоками функций по нисходящей. Могут отображаться следующие состояния:

#### GOOD NON CASCADE

Блок функций Аналогового ввода находится в рабочем режиме AUTO, т. е. выходной параметр OUT достоверен и может быть использован для дальнейшей обработки.

#### UNCERTAIN

Выходной параметр OUT может использоваться для дальнейшей обработки только в ограниченной степени. Состояние "UNCERTAIN" сообщает блокам функций, что на приборе имеется "уведомительное сообщение", инициируемое, например, возвратом активного положительного нуля или имитацией.

#### BAD

Выходной параметр OUT недостоверен. Возможны следующие причины:

- Блок функций Аналогового ввода находится в рабочем режиме OOS.
- Состояние "BLOCK CONFIG ERROR" отображается с помощью параметра BLOCK ERR (см. стр. 170).
- Блок преобразователя TRANSDUCER\_CH1 (расход, канал 1, базисный индекс 1200), TRANSDUCER\_ CH2 (расход, канал 2, базисный индекс 1300) или TRANSDUCER\_ TOT (расход, канал 1, базисный индекс 1550) находится в рабочем режиме OOS. Блок функций Аналогового ввода может обрабатывать только входной параметр рассматриваемого Блока преобразователя, если рабочий режим установлен в положение AUTO.
- "Сообщение о неисправности" появляется на приборе, оно инициируется серьезной ошибкой прибора, например, в результате неисправности электронного модуля.

#### Примечание!

Причина рассматриваемого сообщения об ошибке (уведомительное сообщение/сообщение о неисправности) отображается в Блоке преобразователя TRANSDUCER\_DIAG (диагностика, базисный индекс 1600) с помощью параметра "Diagnosis - Actual System Condition".

Перечень всех сообщений об ошибках (включая меры по устранению неисправностей) приведен в Руководстве по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA078D/06/en.

## 4.7 Имитация входных/выходных сигналоов

Некоторые параметры блока функций Аналогового ввода предусматривают имитацию входных и выходных сигналов блока функций:

 Имитация входного сигнала блока функций Аналогового ввода: Группа параметров SIMULATE (см. стр. 179) может использоваться для определения входного параметра (измеряемый параметр и состояние). Поскольку параметр имитации проходит через весь блок функций, все уставки параметров блока можно проверить.

#### Примечание!

Если имитация заблокирована с помощью перемычки на плате ввода/вывода, режим имитации невозможно активизировать в параметре SIMULATE (см. стр. 179). В Блоке ресурсов параметр BLOCK\_ERROR (см. стр. 92) показывает, возможна ли имитация блока функций Аналогового ввода.

2. Имитация выходного сигнала блока функций Аналогового ввода: Установить рабочий режим в группе параметров MODE\_BLK (см. стр. 177) в положение MAN и задать желаемый выходной параметр непосредственно в параметре OUT (см. стр. 177).

### 4.8 Диагностика

Блочные ошибки и диагностическая информация отображаются в блоке функций Аналогового ввода с помощью параметра BLOCK\_ERR (см. стр. 170). Описание поддерживаемых блочных ошибок см. на стр. 170.

#### Примечание!

Подробную информацию об устранении неисправностей и повреждений при конфигурировании блока функций Аналогового ввода см. в Руководстве по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FF, BA052D/06/en.

### 4.9 Изменение масштаба входного параметра

В блоке функций Аналогового ввода входной параметр или входной диапазон могут масштабироваться в соответствии с требованиями к автоматизации.

#### Пример

- Диапазон измерений канала 1 датчика составляет 0...30 м2/ч.
- Выходной диапазон до системы автоматизации должен быть 0...100%.

Блок функций Аналогового ввода должен конфигурироваться следующим образом:

- Выбрать входной параметр в параметре CHANNEL (см. стр. 171)
   Выбрать: Channel = 2 → Объемный расход, канал 1
- Выбрать: Channel =  $2 \rightarrow \text{Объемный расход, канал 1}$  Параметр L\_TYPE (см. стр. 174)

Выбрать: L\_TYPE = Непрямой Масштаб технологической переменной "объемный расход, канал 1 " Блока преобразователя TRANSDUCER\_ CH1 (расхода, канал 1, базисный индекс 1200) линейно изменяется до желаемого выходного диапазона OUT\_SCALE посредством изменения масштаба входного сигнала XD\_SCALE.


• Группа параметро XD\_SCALE (см. стр. 180)

 $XD_SCALE 0 \% = 0$   $XD_SCALE 100 \% = 30$  $XD_SCALE UNIT = m^3/4$ 

• Группа параметров OUT\_SCALE (см. стр. 178)

OUT\_SCALE 0 % = 0
OUT\_SCALE 100 % = 100
OUT\_SCALE UNIT = %

Результатом является то, что при входном параметре, например, 15 м³/ч величина 50% выводится с помощью параметра OUT.



### 4.10 Предельные значения

Предельные значения базируются на выходном параметреаге OUT. Если выходной параметр OUT превышает или меньше определенных предельных значений, аварийный сигнал посылается на базисную систему Fieldbus с помощью технологических аварийных сигналов предельного значения. Могут быть определены следующие предельные значения:

- HI\_HI\_LIM (см. стр. 172) - HI\_LIM (см. стр. 173) - LO\_LO\_LIM (см. стр. 175) - LO\_LIM (см. стр. 175)

## 4.11 Обнаружение и обработка аварийных сигналов

Технологические аварийные сигналы дают информацию об отдельных блочных состояниях и блочных событиях. Состояние технологических аварийных сигналов связаны с базисной системой Fieldbus через параметр BLOCK\_ALM (см. стр. 169). Параметр ACK\_OPTION (см. стр. 167) определяет, должен ли аварийный сигнал поддтверждаться с помощью базиснойй системы Fieldbus.

Блок функций Аналогового ввода может генерировать следующие технологические аварийные сигналы:

#### • Технологические аварийные сигналы блока

Технологические аварийные сигналы блока инициируются с помощью параметра BLOCK\_ERR (см. стр. 170). Параметр BLOCK\_ALM (см. стр. 169) используется, чтобы показать технологические аварийные сигналы блока и передать их на базисную систему Fieldbus. Блок функций Аналогового ввода может генерировать следующие технологические аварийные сигналы:

- SIMULATION ACTIVE
- INPUT FAILURE
- OUT OF SERVICE
- BLOCK CONFIG ERROR

Если вариант технологического аварийного сигнала (BLOCK ALM) **не** был разблокирован в параметре ACK\_OPTION (см. стр. 167), технологический аварийный сигнал должен подтверждатья в параметре BLOCK\_ALM (см. стр. 169).

#### • Технологические аварийные сигналы предельных значений

Если предельное значение нарушается, то приоритет, задаваемый для аварийного сигнала предельного значения, проверяется до того, как нарушение предельного значения передается на базисную систему Feldbus. Приоритет, который определяет действие в случае активного нарушения предельного значения, определяется следующими параметрами:

- HI\_HI\_PRI (см. стр. 172)
 - LO\_LO\_PRI (см. стр. 176)
 - LO\_PRI (см. стр. 176)

Состояние технологических аварийных сигналов предельных значений передается на базисную систему Fieldbus с помощью следующих параметров:

- HI\_HI\_ALM (см. стр. 172)
 - LO\_LO\_ALM (см. стр. 175)
 - LO\_ALM (см. стр. 175)
 - LO\_ALM (см. стр. 175)

Если вариант технологического аварийного сигнала предельного значения **не** был разблокирован в параметре ACK\_OPTION (см. стр. 167), то он должен подтверждаться непосредственно в своем параметре (см. перечень).

Примечание!

Параметр ALARM\_SUM (см. стр. 169) показывает текущее состояние всех технологических аварийных сигналов.

166

# 4.12 Параметры блока функций Аналогового ввода

В таблице ниже перечислены все параметры, доступные для блока функций Аналогового ввода.

	Описание
BLK)	Clincanne
IAN -	Этот параметр используется, чтобы определить, должен ли технологический аварийный сигнал подтверждаться в момент обнаружения аварийного сигнала базисной системой Fieldbus. Если этот вариант разблокирован, технологический аварийный сигнал подтверждается автоматически.  Варианты:  HI_HI_ALM  Аварийный сигнал предельного значения по верхнему пределу  HI_ALM  Предупредительный сигнал предельного значения по верхнему пределу  LO_LO_ALM  Аварийный сигнал предельного значения по нижнему пределу  LO_ALM  Предупредительный сигнал предельного значения по нижнему пределу  BLOCK ALM  Блочный аварийный сигнал  Заводская уставка:  Вариант неразблокирован для любого аварийного сигнала, аварийные сигналы должны подтверждаться.
IAN -	Ввод величины гистерезиса для предупредительных сигналов по верхнему и нижнему пределам или аварийных предельных значений аварийных. Аварийные условия остаются активными до тех пор, пока измеряемый параметр находится в пределах гистерезиса.  Величина гистерезиса влияет на следующие предупредительные и аварийные предельные значения блока функций Аналогового ввода:  • HI_HI_ALM (Аварийный сигнал предельного значения по верхнему пределу)  • HI_ALM (Предупредительный сигнал предельного значения по верхнему пределу)  • LO_ALM (Аварийный сигнал предельного значения по нижнему пределу)  • LO_ALM (Предупредительный сигнал предельного значения по нижнему пределу)  • LO_ALM (Предупредительный сигнал предельного значения по нижнему пределу)  Ввод для пользователя:  050%  Заводская уставка:  0.5%  Примечание!  Величина гистерезиса связывает процентное отношение диапазона группы параметроа OUT_SCALE в блоке параметров Аналогового ввода (см. стр. 178).

Блок функций Аналогового ввода (Блок AI)/ Базисный индекс: AI 1 = 350, AI 2 = 390, AI 3 = 430, AI 4 = 470, AI 5 = 510, AI 6 = 550, AI 7 = 590, AI 8 = 630		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
ALARM_HYS (продолжение)		Пример: Верхний график показывает предельные значения, определяемые для предупредительных сигналов LO_LIM и HI_LIM с их соответствующими гистерезисами (серый фон) и сигнальной кривой выходного параметра ОUТ. Два нижних графика показывают поведение ассоциированных аварийных сигнальной кривой (0 = отсутствие аварийного сигнала, 1 = аварийный выходной сигнал).  а = Блочный выходной параметр ОUТ превышает предельное значение HI_LIM, активизируется HI_ALM.  b = Блочный выходной параметр ОUT ниже величины гистерезиса HI_LIM, активизируется HI_ALM.  c = Блочный выходной параметр ОUT ниже предельного значения LO_LIM, активизируется LO_ALM.  d = Блочный выходной параметр ОUT превышает величину гистерезиса LO_LIM, активизируется LO_ALM.

Блок функций Аналогового ввода (Блок AI)/ Базисный индекс: AI 1 = 350, AI 2 = 390, AI 3 = 430, AI 4 = 470, AI 5 = 510, AI 6 = 550, AI 7 = 590, AI 8 = 630		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
ALARM_SUM	AUTO - MAN - OOS	Отображает текущее состояние технологических аварийных сигналов в блоке функций Аналогового ввода.  Отбражение: HI_HI_ALM Hapyшение аварийного сигнала предельного значения по верхнему пределу  HI_ALM Hapyшение предупредительного сигнала предельного значения по верхнему пределу  LO_LO_ALM Hapyшение аварийного сигнала предельного значения по нижнему пределу  LO_ALM Hapyшение предупредительного сигнала предельного значения по нижнему пределу  BLOCK ALM Блочный аварийный сигнал  Примечание! Кроме того, технологические аварийные сигналы можно также заблокировать в этой группе параметров.
ALERT_KEY	AUTO - MAN - OOS	Ввод идентификационного номера оборудования. Эта информация может использоваться базисной системой Fieldbus для классификации аварийных сигналов и событий.  Ввод для пользователя: 1255  Заводская уставка: 0
BLOCK_ALM	AUTO - MAN - OOS	Отображает текущее блочное состояние с информацией о незаконченном конфигурировании, аппаратных и системных ошибках, включая детали об аварийной ситуации (дата, время), когда ошибка имела место.  Блочный аварийный сигнал инициируется в случае следующих блочных ошибок:  • SIMULATION ACTIVE  • INPUT FAILURE  • OUT OF SERVICE  • BLOCK CONFIG ERROR  Примечание!  Если вариант аварийного сигнала не был разблокирован в параметре АСК_ОРТІОN, аварийный сигнал может подтверждаться только с помощью этого параметра.

Базисный индек		кций Аналогового ввода (Блок AI)/ 10, AI 3 = 430, AI 4 = 470, AI 5 = 510, AI 6 = 550, AI 7 = 590, AI 8 = 630
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
BLOCK_ERR	только считывание	Отображает активную блочную ошибку
	Считывание	Отображение:
		SIMULATION ACTIVE Имитация в группе параметров "Simulate" блока функций Аналогового ввода активна.
		OUT OF SERVICE (OOS) Блок функций находится в рабочем режиме "OOS".
		INPUT FAILURE  Эта блочная ошибка показывает, что входной параметр, передаваемый с помощью Блока преобразователя  "TRANSDUCER_CH1", "TRANSDUCER_CH 2" (объемный расход, каналы 1 и 2) или "TRANSDUCER_TOT" (сумматор), недействителен.  Возможные причины:  Имеет место серьезная приборная ошибка, например, неисправный электронный модуль. Затем уточненная причина ошибки отображается в параметре "Diagnosis - Actual System Condition" в Блоке преобразователя "TRANSDUCER_DIAG" (диагностика, базисный индекс 1600). Подробную информацию об устранении ошибок см. в Руководствепо эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus,BA078D/06/en.
		Примечание! Блочная ошибка "INPUT FAILURE" передается на блоки функций по нисходящей или на системы управления более высокого уровня с помощью состояния "BAD" для выходного параметра OUT (Блок AI).
		ВLOCK CONFIG ERROR (ошибка конфигурирования блока) В блоке функций Аналогового ввода ошибка конфигурации может быть вызвана следующими причинами:  • Единица выбрана с помощью группы параметров XD_SCALE, которая не подходит входному параметру, устанавливаему в параметре CHANNEL. Например, если "объемный расход, канал 1" определяется как входной параметр, действительная единица для объемного расхода, такая, как м3/ч, должна выбираться в группе параметров XD_SCALE.  • Входной параметр, выбранный в параметре CHANNEL, недействителен (CHANNEL = 0, неинициализированный).  • Тип инициализации, выбранный в параметре L_TYPE, недействителен (L_TYPE = 0, неинициализированный).  • Для "непосредственной" инициализации (параметр L_TYPE): Уставки (единица, масштабирование) в группах параметров XD_SCALE and OUT_SCALE не согласуются.
		Примечание!  • Рабочие режимы блока функций Аналогового ввода не могут быть установлены в "AUTO" в случае блочной ошибки "BLOCK CONFIG ERROR".  • Состояние выходного параметра OUT (Блок AI) находится в ВАD, пока не будет устранена ошибка конфигурирования, которая означает, что это нельзя использовать для блоков функций по нисходящей.

Базисный индек	Блок функций Аналогового ввода (Блок AI)/ Базисный индекс: AI 1 = 350, AI 2 = 390, AI 3 = 430, AI 4 = 470, AI 5 = 510, AI 6 = 550, AI 7 = 590, AI 8 = 630		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание	
CHANNEL	oos	Присваивание выходных параметров (технологические переменные) Блоков преобразователя "TRANSDUCER_CH1" (расход, канал 1, базисный индекс 1200), "TRANSDUCER_CH 2" (расход, канал 2, базисный индекс 1300) или "TRANSDUCER_TOT" (сумматор, базисный индекс 1550) входному сигналу рассматриваемомого блока функций Аналогового ввода. Блок преобразователя делает восемь технологических переменных доступными для входных каналов блоков функций Аналогового ввода:  Ввод для пользователя: 2 = Объемный расход, канал 1 7 = Сумматор 1 8 = Сумматор 2 9 = Сумматор 2 9 = Сумматор 2 21 = Скорость звука, канал 2 21 = Скорость звука, канал 1 22 = Скорость звука, канал 1 22 = Скорость потока, канал 1 24 = Скорость потока, канал 2 25 = Средний объемный расход 26 = Сумма объемных расходов 27 = Разность объемных расходов 28 = Средняя скорость звука 9 = Средняя скорость потока 30 = Уровень сигнала, канал 1 31 = Уровень сигнала, канал 2 3аводская уставка: 0 = Унифицированный Примечание! Если выбирается 0 (= неинициализированный), рабочий режим блока функций не переключается в состояние AUTO. В этом случае блочная ошибка "BLOCK CONFIG ERROR" отображается в параметре BLOCK_ERROR.	
FIELD_VAL	только считывание	Отображает входной параметр "TRANSDUCER_CH1" (объемный расход, канал 1, базисный индекс 1200), "TRANSDUCER_CH 2" (объемного расхода 2, базисный индекс 1300) или "TRANSDUCER_TOT" (сумматор, базисный индекс 1550), включая смежное состояние. Параметр относится к процентному содержанию входного диапазона XD_SCALE и при активной имитации заменяется параметром имитации.  FIELD_VAL = \frac{100(Texhon. nepem. PV - XD_SCALE_0%)}{(XD_SCALE_100% - XD_SCALE_0%)}  Примечание! Технологические переменны и входной параметр блока функций	
GRANT_ DENY	AUTO - MAN - OOS	Аналогового ввода присваиваются с помощью параметра.  Заблокировать или ограничить разрешение на доступ базисной системы Fieldbus к полевому прибору.	
		Примечание! Этот параметр не оценивается PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.	

Блок функций Аналогового ввода (Блок AI)/ Базисный индекс: AI 1 = 350, AI 2 = 390, AI 3 = 430, AI 4 = 470, AI 5 = 510, AI 6 = 550, AI 7 = 590, AI 8 = 630		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
HI_ALM	AUTO - MAN - OOS	Отображение аварийного состояния для предупредительного сигнала предельного значения по верхнему пределу (HI_LIM), включая детали периода аварийного состояния (дата, время) и параметр, инициированный аварийным сигналом.  Примечание!  Кроме того, активный аварийный сигнал может подтверждаться в этой группе параметров.  Если вариант аварийного сигнала не был разблокирован в параметре ACK_OPTION, аварийное состояние может подтверждаться только с помощью этого параметра.
HI_HI_ALM	AUTO - MAN - OOS	Отображение аварийного состояния для предельного значения аварийного сигнала по верхнему пределу (HI_HI_LIM), включая детали периода аварийного состояния (дата, время) и параметр, инициированный аварийным сигналом.  Примечание!  • Кроме того, активный аварийный сигнал может подтверждаться в этой группе параметров.  • Если вариант аварийного сигнала не был разблокирован в параметре АСК_ОРТІОN, аварийное состояние может подтверждаться только с помощью этого параметра.
HI_HI_LIM	AUTO - MAN - OOS	Ввод аварийного предельного значения для аварийного сигнала по верхнему пределу (HI_HI_ALM). Если выходной параметр OUT превышает это предельное значение, то параметр аварийного состояния HI_HI_ALM является выходным.  Ввод для пользователя: Диапазон и единица OUT_SCALE  Заводская уставка: 3402823466 x 10 <sup>38</sup>
HI_HI_PRI	AUTO - MAN - OOS	Определяет действие, предпринимаемое, когда предельное значение аварийного сигнала по верхнему пределу (HI_HI_LIM) превышено.  Ввод для пользователя:  0 Нарушение предела аварийного сигнала по верхнему пределу не оценивается.  1 Уведомление отсутствует, если верхний аварийный предел нарушен.  2 Зарезервировано для блочных аварийных сигналов.  3-7 Нарушение верхнего аварийного предела выводится как сообщение для пользователя с соответствующим приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритет).  8-15 Нарушение верхнего аварийного предела выводится как критическое аварийное состояние с соответствующим приоритетом (8 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритет).  Заводская уставка:  0

Базисный инде	Блок функций Аналогового ввода (Блок AI)/ Базисный индекс: AI 1 = 350, AI 2 = 390, AI 3 = 430, AI 4 = 470, AI 5 = 510, AI 6 = 550, AI 7 = 590, AI 8 = 630		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание	
HI_LIM	AUTO - MAN - OOS	Ввод аварийного предельного значения для предупредительного сигнала по верхнему пределу (HI_ALM). Если выходной параметр OUT превышает это предельное значение, параметр аварийного состояния HI_ALM является выходным.	
		Ввод для пользователя: Диапазон и единица OUT_SCALE	
		<b>Заводская уставка:</b> 3402823466 x 10 <sup>38</sup>	
HI_PRI	AUTO - MAN - OOS	Устанавливает дейстаие, предпринимаемое, когда верхнее предупредительное предельное значение (HI_LIM) превышено.	
		Ввод для пользователя:	
		0 Нарушение верхнего предупредительного предела не оценивается.	
		1 Уведомление отсутствует, если верхний предупредительный предел нарушен.	
		2 Зарезервировано для блочных аварийных сигналов.	
		3-7 Нарушение верхнего предупредительного предела выводится как сообщение для пользователя с соответствующим приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритет).	
		8-15 Нарушение верхнего предупредительного предела выводится как критическое аварийное состояние с соответствующи приоритетом (8 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритет).	
		Заводская уставка: 0	
IO_OPTS	oos	Активизирует варианты обработки входных и выходных параметров блока функций (варианты ввода/вывода).	
		Поддерживаются следующие варианты:	
		Варианты: Low Cutoff (отсечка по нижнему пределу)	
		Заводская уставка: Not enabled (неразблокировано)	
		Примечание! Точка включения отсечки расхода по нижнему пределу может вводиться с помощью параметра "LOW_CUT" (см. стр. 177).	

Базисный индекс:	• •	ций Аналогового ввода (Блок АІ)/ 0, АІ 3 = 430, АІ 4 = 470, АІ 5 = 510, АІ 6 = 550, АІ 7 = 590, АІ 8 = 630
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
L_TYPE	MAN	Выбирает тип линеаризации для входного параметра.  Варианты: Неинициализированная Непосредственная При этой уставке входной параметр избегает функцию линеаризации и образует контур, неизменяемый при той же самой единице через блок функций Аналогового ввода. При данном варианте масштабирование и единица группы параметров XD_SCALE апd OUT_SCALE должны быть идентичными. В противном случае блок функций переходит в рабочий режим OOS и блочная ошибка "BLOCK CONFIG ERROR" отображается в параметре BLOCK_ERROR.  PV = Входной параметр  Непрямая При этой уставке масштаб входного параметра изменяется с помощью масштабирования входного параметра XD_SCALE до желаемого выходного диапазона OUT_SCALE. $PV = \frac{X}{100} \cdot (Y - Z) - Z$ X = FIELD_VAL Y = OUT_SCALE_100% Z = OUT_SCALE_0%  Примечание! Подробную информацию об изменении масштаба входного параметра с квадратным корнем При этой уставке масштаб входного параметра изменяется с помощью группы параметров XD_SCALE и пересчитывается, используя корневую функцию, Затем масштаб снова изменяется до желаемого выходного диапазона с помощью группы параметров OUT_SCALE. $PV = \sqrt{\frac{X}{100}} \cdot (Y - Z) - Z$ X = FIELD_VAL Y = OUT_SCALE_100% Z = OUT_SCALE_100% Z = OUT_SCALE_100% Z = OUT_SCALE_100% Заводская уставка: Неинициализированная Примечание! Если выбирается опция "Неинициализированная", рабочий режим блока функций не переходит в состояние AUTO. В этом случае блочная ошибка "BLOCK CONFIG ERROR" отображается с помощью параметра BLOCK_ERROR.

Блок функций Аналогового ввода (Блок AI)/ Базисный индекс: AI 1 = 350, AI 2 = 390, AI 3 = 430, AI 4 = 470, AI 5 = 510, AI 6 = 550, AI 7 = 590, AI 8 = 630		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
LO_ALM	AUTO - MAN - OOS	Отображение аварийного состояния для нижнего предупредительного предельного значения (LO_LIM), включая детали периода аварийного состояния (дата, время) и параметр, инициируемый аварийным сигналом.  Примечание!  • Кроме того, в этой группе параметров может подтверждаться активный аварийный сигнал .  • Если вариант аварийного сигнала не был разблокирован в параметре ACK_OPTION, аварийное состояние может подтверждаться только с помощью этого параметра.
LO_LIM	AUTO - MAN - OOS	Ввод аварийного предельного значения для нижнего предупредительного сигнала (LO_ALM). Если выходной параметр ОUT ниже этого предельного значения, параметр аварийного состояния LO_ALM является выходным.  Ввод для пользователя: Диапазон и единица OUT_SCALE  Заводская уставка: —3402823466 x 10 <sup>38</sup>
LO_LO_ALM	только считывание	Отображение аварийного состояния для нижнего аварийного предельного значения (LO_LO_LIM), включая детали периода аварийного состояния (дата, время) и параметр, инициируемый аварийным сигналом.  Примечание!  Кроме того, в этой группе параметров может подтверждаться активный аварийный сигнал.  Если вариант аварийного сигнала не был разблокирован в параметре ACK_OPTION, аварийное состояние может подтверждаться только с помощью этого параметра.
LO_LO_LIM	AUTO - MAN - OOS	Ввод аварийного предельного значения для нижнего аварийного сигнала (LO_LO_ALM). Если выходной параметр ОUТ ниже этого предельного значения, параметр аварийного состояния LO_LO_ALM является выходным.  Ввод для пользователя: Диапазон и единица OUT_SCALE  Заводская уставка: —3402823466 x 10 <sup>38</sup>

		ций Аналогового ввода (Блок AI)/ 0, AI 3 = 430, AI 4 = 470, AI 5 = 510, AI 6 = 550, AI 7 = 590, AI 8 = 630
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
LO_LO_PRI	AUTO - MAN - OOS	Устанавливает действие, предпринимаемое, когда предельное значение аварийного сигнала по нижнему пределу (LO_LO_LIM) занижено.  Ввод для пользователя:  0 Нарушение нижнего аварийного предела не оценивается.  1 Сообщение на ведущее устройство отсутствует, если нижний аварийный предел нарушен.  2 Зарезервировано для блочных аварийных сигналов.  3-7 Нарушение нижнего аварийного предела выводится как сообщение для пользователя с соответствующим приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритет).  8-15 Нарушение нижнего аварийного предела выводится как критическое аварийное состояние с соответствующим приоритетом (8 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритет).  Заводская уставка:  0
LO_PRI	AUTO - MAN - OOS	Устанавливает действие, предпринимаемое, когда предельное значение предупредительного сигнала по нижнему пределу (LO_LIM) превышено.  Ввод для пользователя:  0 Нарушение нижнего предупредительного предела не оценивается.  1 Сообщение на ведущее устройство отсутствует, если нижний предупредительный предел нарушен.  2 Зарезервировано для блочных аварийных сигналов.  3-7 Нарушение нижнего предупредительного предела выводится как сообщение для пользователя с соответствующим приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритет).  8-15 Нарушение нижнего предупредительного предела выводится как критическое аварийное состояние с соответствующим приоритетом (8 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритет).  Заводская уставка:  0

Блок функций Аналогового ввода (Блок AI)/ Базисный индекс: AI 1 = 350, AI 2 = 390, AI 3 = 430, AI 4 = 470, AI 5 = 510, AI 6 = 550, AI 7 = 590, AI 8 = 630		
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
LOW_CUT	AUTO - MAN - OOS	Ввод предельного значения для отсечки расхода по нижнему пределу. Если преобразуемый измеряемый параметр ниже этого предельного значения, то PV отбражается как ноль.  Ввод для пользователя: Диапазон и единица OUT_SCALE  Заводская уставка:  О  Примечание!  • Этот параметр неактивен, пока вариант ввода/вывода "отсечка расхода по нижнему пределу" не будет выбран в параметре IO_OPTS (см. стр. 173).  • Используемая единица копируется из группы параметров OUT_SCALE.
MODE_BLK	AUTO - MAN - OOS	Отображает текущий (Фактический) и желаемый (Целевой) рабочий режим блока функций Аналогового ввода, разрешенные режимы (Разрешенный), поддерживаемые Блоком ресурсов и нормальным рабочим режимом (Нормальный).  Отображение: АUTO МАN OOS  Примечание! Блок функций Аналогового ввода поддерживает следующие рабочие режимы:  • AUTO (автоматический режим): Блок приводится в исполнение.  • Режим MAN (ручные манипуляции оператора): Выходной параметр OUT может устанавливаться вручную.  • Режим OOS (сбой): Блок в режиме "Сбой". При выходном параметре OUT выводится последнее действительное значение. Состояние выходного параметра OUT переключается в положение BAD.
OUT	MAN - OOS	Отображает выходной параметр с оценкой аварийного сигнала и состояние блока функций Аналогового ввода.  Примечание!  • Если выбирается режим МАN (ручной) в параметре МОDE_BLK, то здесь выходной параметр ОUT может устанавливаться вручную.  • Используемая единица копируется из группы параметров OUT_SCALE.

Блок функций Аналогового ввода (Блок AI)/ Базисный индекс: AI 1 = 350, AI 2 = 390, AI 3 = 430, AI 4 = 470, AI 5 = 510, AI 6 = 550, AI 7 = 590, AI 8 = 630				
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание		
OUT_SCALE	MAN - OOS	Определение диапазона измерений (нижний и верхний пределы), физической единицы и количества десятичных разрядов для выходного параметра OUT.  Заводская уставка: 0100 %  Примечание!  • Определение диапазона измерений в этой группе параметров не ограничивает выходной параметр OUT. Если выходной параметр выходит за рамки измерительного диапазона, параметр все еще передается.  • Если вариант "Непосредственная" выбран в параметре L_TYPE, уставки для диапазона измерений и единица должны быть идентичными уставкам и единице в группе параметров XD_SCALE. Если это не так, блок функций не переключается в рабочий режим AUTO. Затем блочная ошибка "BLOCK CONFIG ERROR" отображается в параметре BLOCK_ERR.		
PV	только считывание	Отображается технологическая переменная, используемая для приведения блока в исполнение, включая состояние технологической переменной.  Примечание!  Используемая единица копируется из группы параметров OUT_SCALE.		
PV_FTIME	AUTO - MAN - OOS	Ввод постоянной времени (в секундах) цифрового фильтра 1-го порядка. Это время необходимо в порядке для 63% изменения в параметре FIELD_VAL, чтобы иметь влияние на величину PV. Диаграмма иллюстрирует кривые сигнала блока функций Аналогового ввода в течение времени:  ОUТ  (Ручной режим)  РV  БІЕLD_VAL  Время (с)  а) Б)  параметр FIELD_VAL изменяется. b) Параметр PV на 63% прореагировал на изменение в параметре FIELD_VAL.  Заводская уставка: 0 с		

Базисный инде		КЦИЙ АНАЛОГОВОГО ВВОДА (БЛОК AI)/ 90, AI 3 = 430, AI 4 = 470, AI 5 = 510, AI 6 = 550, AI 7 = 590, AI 8 = 630
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
SIMULATE	AUTO - MAN - OOS	Имитация входного парамтра и состояния ввода. Как только этот параметр прогоняется через весь алгоритм, поведение блока функций Аналогового ввода может быть проверено.  Заводская уставка: Имитация заблокирована (имитация неактивна)  Примечание!  Параметр BLOCK_ERR Блока ресурса показывает, возможна ли имитация (см. стр. 92).  Параметр BLOCK_ERR блока функций Аналогового ввода показывает, активна ли имитация (см. стр. 170).  Режим имитации разблокируется с помощью перемычек на плате ввода/вывода (см. Руководство по эксплуатации для PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA078D/06/en).
ST_REV	только считывание	Отображает состояние ревизии статических данных.  Примечание!  Параметр состояния ревизии расширяется при каждом изменении статических данных.
STATUS_ OPTS	oos	Определяет варианты обработки состояния и выходного параметра OUT.  Блок функций Аналогового ввода поддерживает следующие варианты:  Варианты: Незадан (UNCERTAIN) в ручном (MAN) режиме: Состояние выходного параметра OUT переходит в состояние UNCERTAIN, если рабочий режим установлен в положение "MAN".  Передача сигнала о неисправности вперед: Сигнал об ошибке передается вперед. Состояние соответствующего Блока преобразователя поступает на блоки функций по нисходящей через параметр ВКСАL_OUT.  Заводская уставка: Активных вариантов нет
STRATEGY	AUTO - MAN - OOS	Параметр для группирования и, следовательно, для ускоренной оценки блоков. Группирование выполняется посредством ввода одного и того же численного значения в параметре STRATEGY каждого индивидуального блока.  Заводская уставка:  0 Примечание! Эти данные не проверяются и не обрабатываются блоком функций Аналогового ввода.

Блок функций Аналогового ввода (Блок AI)/ Базисный индекс: AI 1 = 350, AI 2 = 390, AI 3 = 430, AI 4 = 470, AI 5 = 510, AI 6 = 550, AI 7 = 590, AI 8 = 630					
Параметр	Доступ к записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание			
TAG_DESC	AUTO - MAN - OOS	Ввод зависящего от конкретного пользователя текста из 32 символов максимум для однозначной идентификации и назначения блока.  Заводская уставка: "" текст отсутствует			
UPDATE_EVT	только считывание	Отображает, изменены ли статические данные блока, включая дату и время.			
XD_SCALE	MAN - OOS	В этой группе параметров масштабируется входной параметр из Блока преобразователя "TRANSDUCER_CH1" (расход, канал 1, базисный индекс 1200), "TRANSDUCER_TOT" (сумматор, базисный индекс 1550) и определяется единица.  Ввод для пользователя: Диапазон измерений технологической переменной (входной параметр)  Заводская уставка: 0100 %  Примечание!  Определение диапазона измерений в этой группе параметров не означает никакого ограничения. Если параметр выходит за рамки диапазона измерений, он тем не менее передается.  Выбор единиц зависит от уставки в параметре CHANNEL (Канал) (см. Стр. 171): Канал = 2: действительны только единицы для сумматора 1 Канал = 7: действительны только единицы для сумматора 2 Канал = 9: действительны только единицы для сумматора 2 Канал = 21: действительны только единицы для сумматора 2 Канал = 21: действительны только единицы для скорости звука Канал = 22: действительны только единицы для скорости звука Канал = 23: действительны только единицы для скорости потока Канал = 25: действительны только единицы для скорости потока Канал = 25: действительны только единицы для скорости потока Канал = 25: действительны только единицы для скорости потока Канал = 26: действительны только единицы для скорости потока Канал = 27: действительны только единицы для скорости потока Канал = 26: действительны только единицы для объемного расхода Канал = 27: действительны только единицы для объемного расхода Канал = 26: действительны только единицы для объемного расхода Канал = 27: действительны только единицы для объемного расхода Канал = 27: действительны только единицы для объемного расхода Канал = 27: действительны только единицы для объемного расхода Канал = 27: действительны только единицы для объемного расхода Канал = 27: действительны только единицы для объемного расхода Канал = 27: действительны только единицы для объемного расхода Канал = 27: действительны только единицы для скорости потока Валаметра Валок функцинала в бърма в сигнала Канал = 27: действительны только единицы для объемного расхода Кан			

# 5 Блок функций Дискретного вывода

Блок функций Дискретного вывода (DO) обрабатывает дискретный параметр уставки, получаемый из блока функций по восходящей или системы управления более высокого порядка, с помощью которых различные инструментальные функции (например, регулировка нулевой точки или обнуление сумматора) могут инициироваться в Блоках преобразователя по нисходящей.



CAS\_IN\_D = Дистанционный входной параметр и состояние от блока по восходящей

OUT\_D = Дискретный выходной параметр и состояние

BKCAL\_OUT\_D = Выходной параметр и состояние для входного сигнала BKCAL\_IN\_D другого блока.

### 5.1 Обработка сигналов

На рисунке показана внутренняя структура блока функций Дискретного вывода PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus:




Рис. 4: Обработка сигналов в блоке функций Дискретного вывода

В рабочем режиме CAS (каскадная эксплуатация) блок функций Дискретного вывода получает с помощью входа блока функций CAS\_IN\_D дискретный сигнал от блока функций по восходящей. Этот сигнал управляет параметров уставки (параметр SP\_D) блока функций и после вычисления передается как выходной сигнал (параметр OUT\_D) на Блоки преобразователя для управления инструментальными функциями (например, регулировка нулевой точки). Выходной параметр и состояние блока функций Дискретного вывода передаются на блок по восходящей через выход BKCAL\_OUT\_D.

Endress+Hauser 181

06-83xFFxxx-16-xx-xx-en-001

Обработка сигналов в рабочем режиме RCAS (дистанционная каскадная эксплуатация) в значительной степени идентична рабочему режиму CAS. Однако в этом рабочем режиме управление параметром SP\_D происходит не через блок функций по восходящей, а с помощью базисной системы Fieldbus. Выходной параметр и состояние блока функций Дискретного вывода передаются на базисную систему Fieldbus как сообщение обратной связи через параметр RCAS OUT D.

В рабочем режиме AUTO (автоматический) параметр уставки (параметр SP\_D) із предписывается непосредственно блоку функций Дискретного вывода. В этом случае параметр CAS IN D не учитывается во внутреннем расчете.

В рабочем режиме MAN (ручной) выходной параметр (параметр OUT\_D) может быть предписан непосредственно блоку функций Дискретного вывода. Внутренний расчет не осуществляется.

Наиболее важные функции и параметры блока функций Дискретного вывода перечислены ниже; краткое описание всех имеющихся параметров см. на стр. 184.

### 5.2 Выбор рабочего режима

Рабочий режим устанавливается с помощью группы параметров MODE\_BLK (см. стр. 187). Блок функций Дискретного вывода поддерживает следующие рабочие режимы:

- AUTO
- MAN
- CAS
- RCAS
- oos

## 5.3 Поведение защиты

Для блока функций Дискретного вывода существует параметр безопасности по умолчанию (состояние неисправности).

Этот параметр активизируется, когда состояние неисправности (соответствующего действительного значения уставки) длится дольше, чем определено в параметре FSTATE\_TIME или когда параметр SET\_FSTATE активизируется в Блоке ресурсов. Поведение безопасности определяется с помощью параметров FSTATE\_TIME, FSTATE\_VAL\_D и IO\_OPTS.

# 5.4 Присваивание: Блок функций Дискретного вывода / Блоки преобразователя

Блок функций Дискретного вывода и Блоки преобразователя присваиваются/подключаются с помощью параметра CHANNEL

(опция "16"  $\to$  блок функций Дискретного вывода).

# 5.5 Значения для параметров CAS\_IN\_D, RCAS\_IN\_D, OUT\_D и SP\_D

С помощью блока функций Дискретного вывода различные инструментальные функции в соответствующих Блоках преобразователя могут инициироваться с помощью зависящих от конкретного изготовителя, фиксированных значений уставки от блока функций по восходящей.

Здесь должно соблюдаться условие, при котором желаемая функция реализуется только тогда, когда изменение состояния имеет место от параметра 0 (Дискретное состояние 0) до соответствующего параметра функции (см. Таблицу). Параметр 0 всегда служит в качестве отправной точки для соответствующего управления инструментальными функциями. Изменение состояния от параметра, неравного нулю, до другого параметра не оказывает эффекта.

### Распределение входных параметров CAS\_IN\_D, RCAS\_IN\_D, OUT\_D, SP\_D

Изменение состояния			Действие
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 1	Зарезервировано
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 2	Возврат положительного нуля, канал 1 "ВКЛ."
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 3	Возврат положительного нуля, канал 1 "ВЫКЛ."
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 4	Возврат положительного нуля, канал 1
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 5	Зарезервировано
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 6	Зарезервировано
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 7	Обнуление сумматоров 1, 2, 3
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 8	Обнуление сумматора 1
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 9	Обнуление сумматора 2
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 10	Обнуление сумматора 3
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 11	Зарезервировано
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 12	Зарезервировано
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 13	Зарезервировано
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 14	Зарезервировано
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 15	Зарезервировано
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 16	Возврат положительного нуля, канал 2 "ВКЛ."
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 17	Возврат положительного нуля, канал 2 "ВЫКЛ."
Дискретное состояние 0	$\rightarrow$	Дискретное состояние 18	Возврат положительного нуля, канал 2

# Пример управления возвратом положительного нуля с помощью блока функций Дискретного вывода.

Следующий пример показывает, как возврат положительного нуля активируется или дезактивируется блоком функций по восходящей с помощью блока функций Дискретного вывода во время процедуры очистки.

- 1. На первом этапе выполняется подключение между блоком функций Дискретного вывода и Блоками преобразователя. Для этого величина "16" (= Дискретный вывод) должна присваиваться параметру CHANNEL.
- 2. В рабочем режиме CAS блок функций Дискретного вывода обрабатывает параметр уставки, предписываемый на входе CAS\_IN\_D от блока функций по восходящей и передает его в Блоки преобразователя.

## Включение режима возврата положительного нуля, канал 1

При начальном значении 0 (Дискретное состояние 0) возврат положительного нуля активизируется изменением состояния от  $0 \to 2$  на входе CAS\_IN\_D.

### Выключение режима возврата положительного нуля, канал 1

Возврат положительного нуля для канала 1 можно выключить только тогда, когда входной параметр CAS\_IN\_D впервые устанавливается на выходной параметр 0 (Дискретное состояние 0). Только затем возврат положительного нуля может быть выключен снова вследствие изменения состояния от  $0 \to 3$  на входе CAS\_IN\_D.

# 5.6 Параметры блока функций Дискретного вывода

Бло	Блок функций Дискретного вывода / базисный инднкс 780		
Параметр	Доступ для записи с помощью рабочего режима (MODE_BLK)	Описание	
ALERT_KEY	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	Ввод идентификационного номера установки. Эта информация может использоваться базисной системой Fieldbus для классификации аварийных сигналов и событий.  Ввод для пользователя: 1255  Заводская уставка:	
BLOCK_ALM	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	Отображает текущее состояние блока с информацией о незаконченном конфигурировании, аппаратных и системных ошибках, включая детали периода аварийного состояния (дата, время), когда произошла ошибка.  Блочные аварийные сигналы инициируются в случае следующих блочных ошибках:  • SIMULATION ACTIVE  • INPUT FAILURE  • OUTPUT FAILURE  • READBACK FAILURE  • OUT OF SERVICE  • BLOCK CONFIG ERROR	
BKCAL_ OUT_D	только считывание	Отображает дискретный выходной параметр и выходное состояние, передаваемые в случае каскадного управления на вход BKCAL_IN_D блока функций вверх по течению.	
BLOCK_ERR	только Считывание	Отображает активную блочную ошибку.  Отображение:  SIMULATION ACTIVE  Имитация в группе параметров "SIMULATE_D" блока Дискретного вывода активна.  INPUT FAILURE  Неисправность на входе. Входной параметр блока функций по восходящей имеет состояние BAD.  OUTPUT FAILURE  Неисправность в Блоке преобразователя.  READBACK FAILURE  Неисправность аппаратных средств, используемая параметром READBACK_D.  OUT OF SERVICE  Блок имеет состояние "Сбой".  BLOCK CONFIG ERROR  • Переключение в другой рабочий режим невозможно, поскольку параметр периода этапа исполнения = 0.  • Переключение в рабочий режим RCAS невозможно, поскольку вариант "Неинициализированный" выбран в параметре SHED_OPT	

Бло	ок функций Дис	скретного вывода / базисный инднкс 780
Параметр	Доступ для записи с помощью рабочего режима (MODE_BLK)	Описание
CAS_IN_D	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	Отображает дискретный входной параметр и состояние, копируемые из внешнего блока функций в рабочем режиме CAS.  Дискретное состояние 0 = Начальная точка, эффект отсутствует Дискретное состояние 1 = Зарезервировано Дискретное состояние 2 = Возврат положительного нуля, канал 1 "ВКЛ." Дискретное состояние 3 = Возврат положительн. нуля, канал 1 "ВЫКЛ." Дискретное состояние 4 = Регулировка нулевой точки, канал 1 "ВЫКЛ." Дискретное состояние 5 = Зарезервировано Дискретное состояние 6 = Зарезервировано Дискретное состояние 8 = Обнуление сумматора 1, 2, 3 Дискретное состояние 8 = Обнуление сумматора 1 Дискретное состояние 9 = Обнуление сумматора 2 Дискретное состояние 10 = Обнуление сумматора 3 Дискретное состояние 11 = Зарезервировано Дискретное состояние 13 = Зарезервировано Дискретное состояние 13 = Зарезервировано Дискретное состояние 15 = Зарезервировано Дискретное состояние 16 = Возврат положительн. нуля, канал 2 "ВКЛ." Дискретное состояние 17 = Возврат положительн. нуля, канал 2 "ВЫКЛ." Дискретное состояние 18 = Регулировка нулевой точки, канал 2 "ВЫКЛ." Дискретное состояние 18 = Регулировка нулевой точки, канал 2 примечание!  • Желаемая функция будет только тогда реализована, когда имеет место изменение состояния от 0 (Дискретное состояние 0) до соответствующего параметра (например, Дискретное состояние 2 = возврат положительного нуля в положении ВКЛ.).  • Считывание параметра дистанционной уставки с помощью параметра САЅ IN_D используется, если блок функций Дискретного вывода находится в рабочем режиме САЅ. В рабочем режиме АUTO величина параметра SP_D используется в качестве параметра уставки.
CHANNEL	oos	Примечание! При использовании PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus этот параметр имеет фиксированную величину 16. Присваивание логических аппаратных каналов Блоков преобразователя "TRANSDUCER_CH1" (расход, канал 1, базисный индекс 1200), "TRANSDUCER_CH 2" (расход, канал 2, базисный индекс 1300) или "TRANSDUCER_TOT" (сумматор, базисный индекс 1550) вводу рассматриваемого блока функций Дискретного вывода.  Варианты: 0 = Неинициализированный 16 = Дискретный вывод  Заводская уставка: 0 = Неинициализированный

Бло	Блок функций Дискретного вывода / базисный инднкс 780		
Параметр	Доступ для записи с помощью рабочего режима (МОDE_BLK)	Описание	
FSTATE_TIM E	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	Ввод времени задержки, которое должно закончиться с ошибкой внешнего контрольного значения (параметр (RCAS_IN_D) до того, как начнется работа с неисправностями.  Заводская уставка: 0 с  Примечание! По истечении времени задержки и все еще активной ошибке для дальнейшей обработки используются следующие параметры: • Если опция "Fault State to value" выбирается в параметре IO_OPTS, будет использоваться величина параметра FSTATE_VAL_D (параметр устранения неисправности). • Если опция "Fault State to value" не выбирается в параметре IO_OPTS, использование величины параметра RCAS_IN_D продолжится.	
FSTATE_ VAL_D	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	Ввод параметра устранения условий отказа для параметра RCAS_IN_D.  Этот параметр используется для дальнейшей обработки вместо параметра RCAS_IN_D, когда удовлетворены следующие условия:  • Активная ошибка параметра RCAS_IN_D имеет место.  • Время задержки истекает FSTATE_TIME  • Опция "Fault state to value" выбрана в параметре IO_OPTS.  Варианты:  0 = Начальное значение, эффект отсутствует 1 = Зарезервировано 2 = Возврат положительного нуля, канал 1 "ВКЛ." 3 = Возврат положительного нуля, канал 1 "ВЫКЛ." 4 = Регулировка нулевой точки, канал 1 5 = Зарезервировано 6 = Зарезервировано 7 = Обнуление сумматоров 1, 2, 3 8 = Обнуление сумматора 2 10 = Обнуление сумматора 2 10 = Обнуление сумматора 3 11 = Зарезервировано 12 = Зарезервировано 13 = Зарезервировано 14 = Зарезервировано 15 = Зарезервировано 15 = Зарезервировано 16 = Возврат положительного нуля, канал 2 "ВКЛ." 17 = Возврат положительного нуля, канал 2 "ВКЛ." 17 = Возврат положительного нуля, канал 2 "ВКЛ." 18 = Регулировка нулевой точки, канал 2	
GRANT_ DENY	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	Разблокирует или ограничивает разрешение на доступ базисной системы Fieldbus к полевому прибору.  Примечание! PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus этот параметр не оценивает.	

Бло	Блок функций Дискретного вывода / базисный инднкс 780		
Параметр	Доступ для записи с помощью рабочего режима (MODE_BLK)	Описание	
IO_OPTS	oos	Активизирут варианты обработки входных и выходных параметров блока функций (варианты ввода/вывода).  Варианты:  • РV для ВКСАL_OUT Для ВКСАL_OUT D величина параметра PV_D используется вместо параметра SP_D.  • SP-PV Track в режиме MAN SP_D следует за PV_D в рабочем режиме MAN.  • SP-PV Track в LO SP_D следует PV_D в рабочем режиме LO.  • Инвертирование Инвертирование выходного параметра OUT_D в Блок преобразователя.  • При инициировании характера изменения защиты FSTATE_VAL_D используется в качестве параметра уставки.  • Использование параметра состояния неисправности при перезапуске Во время пуска прибора FSTATE_VAL_D используется в качестве параметра уставки, пока не будет доступным действительное значение.  • Перейти в режим MAN, если параметр состояния неисправности активизирован. При инициировании характера изменения защиты необходимы (Целевой) рабочий режим группы параметров МОDE_BLK устанавливается в положение MAN, а первоначальный целевой рабочий режим не сохраняется. При окончании режима характера изменения защиты блок остается в положении MAN и должен быть установлен в желаемый рабочий режим оператором.  Заводская уставка: Не разблокирован	
MODE_BLK	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	Отображает текущий (Фктический) и желаемый (Целевой) рабочий режим блока функций Дискретного вывода, разрешенные (Разрешенный) рабочие режимы, поддерживаемые Блоком ресурсов, и нормальный рабочий режим (Нормальный).  Отображение:  АUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS  Блок функций Дискретного вывода поддерживает следующие рабочие режимы:  • AUTO (автоматический режим): Величина уставки, определяемая оператором с помощью параметра SP_D, используется для исполнения внутреннего алгоритма Дискретного вывода.  • MAN (ручное вмешательство оператора): Параметр OUT_D может устанавливаться непосредственно пользователем.  • OOS (сбой): Блок имеет состояние "Сбой". Алгоритм Дискретного вывода блока не исполняется. Последнее действительное значение выводится при параметре OUT_D и состояние изменяется на BAD.  • CAS (каскадный режим): С помощью входного или CAS_IN_D параметра блок функций Дискретного вывода получает величину уставки (для внутреннего расчета) непосредственно из другого блока функций. Внутренний алгоритм Дискретного вывода реализуется.  • RCAS (каскадный режим раздельного исполнения): С помощью параметра RCAS_IN_D блок функций Дискретного вывода получает величину уставки (для внутреннего расчета) непосредственно из базисной системы Fieldbus. Внутренний алгоритм Дискретного вывода реализуется.	


Бло	Блок функций Дискретного вывода / базисный инднкс 780		
Параметр	Доступ для записи с помощью рабочего режима (MODE_BLK)	Описание	
OUT_D	MAN - OOS	Отображает дискретный выходной параметр и блок функций Дискретного вывода.  Примечание! Если МАN (ручной) выбран для рабочего режима в параметре МОDE_BLK, то выходной параметр OUT_D может быть установлен здесь вручную.	
PV_D	только считывание	Отображает дискретную величину технологической переменной и состояние, определяемые в параметре READBACK_D.	
PV_STATE	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	В этом параметре базисная система Fieldbus может хранить обращение к описанию возможных состояний параметра PV_D.	
		Примечание! Этот параметр PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus не оценивает.	
RCAS_IN_D	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	В этом параметре дискретный параметр уставки (величина и состояние) обеспечиваются извне, (базисная система Fieldbus, другие блоки функций и т. д.), считывается для внутреннего расчета и отображается.	
		Примечание! Этот параметр активен только в рабочем режиме RCAS.	
RCAS_ OUT_D	только считывание	Отображает дискретный выходной параметр и состояние заданной величины уставки, передаваемые в базисную систему Fieldbus в ходе каскадного управления.	
		Примечание! Этот параметр активен только в рабочем режиме RCAS.	
READ- BACK_D	только считывание	Отбражает состояние входного сигнала и состояние входного сигнала сообщения обратной связи.	
SHED_OPT	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	Выбирает действие, предпринимаемое, если время контроля истекло (см. параметр SHED_RCAS, стр. 96), в рабочем режиме RCAS. Во время контроля проверяется корректировка параметра между базисной системой Fieldbus и блоком функций Дискретного вывода. Если параметры не корректируются, то по истечении времени контроля блок функций Дискретного вывода переходит из рабочего режима RCAS в режим, выбираемый здесь.  Варианты:  Неинициализированный NormalShed_NormalReturn NormalShed_NormalReturn ShedToAuto_NormalReturn ShedToAuto_NormalReturn ShedToAuto_NormalReturn ShedToManual_NormalReturn ShedToRetainedTarget_NormalReturn ShedToRetainedTarget_NormalRetur	

Бло	ок функций Дис	скретного вывода / базисный инднкс 780
Параметр	Доступ для записи с помощью рабочего режима (MODE_BLK)	Описание
SIMULATE_D	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	Имитация параметра и состояния технологической переменной PV_D.  Заводская уставка: Имитация заблокирована (имитация неактивна)  Примечание!  Во вреся имитации параметр OUT_D не поступает в Блок преобразователя. Блок преобразователя сохраняет последний действительный параметр до того, как имитация была активизирована.  Параметр BLOCK_ERROR Блока ресурсов показывает, возможна ли имитация.
SP_D	AUTO - MAN - OOS	Ввод дискретного параметра уставки.  Варианты:  0 = Начальное значение, эффект отсутствует 1 = Зарезервировано 2 = Возврат положительного нуля, канал 1 "ВКЛ." 3 = Возврат положительного нуля, канал 1 "ВЫКЛ." 4 = Регулировка нулевой точки, канал 1 "ВЫКЛ." 5 = Зарезервировано 6 = Зарезервировано 7 = Обнуление сумматоров 1, 2, 3 8 = Обнуление сумматора 1 9 = Обнуление сумматора 2 10 = Обнуление сумматора 3 11 = Зарезервировано 12 = Зарезервировано 14 = Зарезервировано 14 = Зарезервировано 15 = Зарезервировано 16 = Возврат положительного нуля, канал 2 "ВКЛ." 17 = Возврат положительного нуля, канал 2 "ВЫКЛ."
ST_REV	только считывание	Отображает состояние обновления статических данных.  Примечание!  Параметр состояния обновления расширяется при каждом изменении статических данных.
STATUS_ OPTS	oos	Выбирает имеющиеся варианты состояния для определения обработки состояния и обработки выходного параметра OUT_D.  Поддерживаются следующие варианты:  Варианты: Передача неисправности назад Передача операции с неисправностями на блоки по восходящей.  Заводская уставка: Активная опция отсутствует

Бло	к функций Дис	кретного вывода / базисный инднкс 780
Параметр	Доступ для записи с помощью рабочего режима (MODE_BLK)	Описание
STRATEGY	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	Параметр для группирования и, следовательно, для более быстрой оценки блоков. Группирование выполняется вводом одного и того же численного значения в параметре STRATEGY каждого индивидуального блока.  Заводская уставка:  О Примечание! Блок функций Дискретного вывода эти данные не проверяет и не обрабатывает.
TAG_DESC	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	Ввод зависящего от конкретного пользователя текста, состоящего из 32 знаков, для однозначной идентификации и назначения блока.  Заводская уставка: "" текст отсутствует
UPDATE_EVT	только считывание	Отображает, изменены ли статичекие блочные данные, включая дату и время.
XD_STATE	AUTO - MAN - OOS - CAS - RCAS	В этом параметре базисная система Fieldbus может хранить обращение к описанию возможных состояний параметра PV_D.  Примечание! PROline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus этот параметр не оценивает.

# 6 Блок функций ПИД (Контроллер ПИД)

Блок функций ПИД обеспечивает обработку входного канала, пропорциональноинтегрально-дифференциальное регулирование (ПИД) и обработку аналогового выходного канала. Конфигурация блока функций ПИД зависит от задачи автоматизации. Можно реализовать следующее: основные замкнутые контуры регулирования, каскадное управление, каскадное управление с ограничением. Возможности, имеющиеся для обработки данных в пределах блока функций ПИД, включают: масштабирование и ограничение сигналов, управление рабочими режимами, управление с прогнозированием, ограничение управления, обнаружение аварийных сигналов, распространение состояния сигналов.



- IN
- = Ввод управляемой переменной от другого блока функций
- · CAS\_IN
- = Ввод параметра удаленной уставки от другого блока функций.
- BKCAL\_IN
- Ввод параметра и состояния обратной связи от выхода BKCAL\_OUT блока функций по нисходящей, который гарантирует безударное переключение рабочего режима.
- TRK\_IN\_D
- Дискретный ввод для активизирования функции слежения за внешним выходным сигналом.
   Ввод внешнего параметра для слежения от другого блока функций.
- TRK\_VAL
- = Входной сигнал для возмущенной переменной от другого блока функций.
- FF\_VALOUT
- = Выходной параметр и состояние (регулируемая переменная) блока функций ПИД.
- BKCAL\_OUT
- Выходной сигнал для параметра обратной связи и состояния, передаваемых на вход ВКСАL\_IN блока функций по восходящей для обеспечения безударного переключения рабочего режима.

# 6.1 Обработка сигналов




Рис. 5: Внутренняя структура блока функций ПИД

# 6.2 Уравнение блока функций ПИД

Блок функций ПИД (контроллер ПИД) может использоваться для различных стратегий автоматизации. Блок функций имеет гибкий алгоритм управления, который может конфигурироваться по-разному в зависимости от области применения.

$$y = GAIN \cdot \left(e + \frac{1}{RESET} \cdot \int e \cdot \Delta t + RATE \cdot \frac{\Delta e}{\Delta t}\right) + F$$

у = Регулируемая переменная, вычисляемая на основании алгоритма ПИД.

GAIN = Коэффициент пропорционального усиления (Р-член)

RESET = Постоянная времени для интегральной функции (І-член)

RATE = Постоянная времени для воздействия по производной (D-член)

е = Управляющее отклонение (e = параметр уставки - PV)

F = Возмущенная переменная (F = FF\_VAL · FF\_GAIN)

Выходной параметр OUT следует за проверкой пределов диапазона OUT\_HI\_LIM и OUT LO LIM (см. стр. 211).

Блок функций ПИД состоит из пропорционального члена, интегрального члена и производного члена. Регулируемая переменная вычисляется, исходя из управляющего отклонения между параметром уставки SP и технологической переменной PV (управляемая переменная).

Отдельные члены ПИД используются в вычислении регулируемой переменной следующим образом:

#### • Пропорциональный член:

Пропорциональный член реагирует непосредственно и незамедлительно на изменение в параметре уставки SP или технологической переменной PV (управляемая переменная). Регулируемая переменная изменяется на пропорциональный коэффициент GAIN. Это соответствует управляющей девиации, умноженной на коэффициент усиления. Если контроллер работает только с пропорциональным членом, то управление имеет постоянное управляющее отклонение.

#### • Интегральный член:

Управляющее отклонение, возникающее из вычисления регулируемой переменной с использованием пропорционального члена, интегрируется с помощью интегрального члена контроллера, пока это управляющее отклонение незначительно. Интегральная функция RESET корректирует регулируемую переменную в зависимости от размера и продолжительности управляющего отклонения. Если величина интегральной функции RESET устанавливается на ноль, то контроллер работает при чисто І-управлении. Влияние интегрального члена на управление увеличиваетя, если параметр интегральной функции RESET уменьшается.

#### • Производный член:

При использовании устройства управления с продолжительными задержками, например, регулирование температур, целесообразно использовать производный член RATE контроллера. Используя производный член RATE, регулируемая переменная вычисляется как функция изменения управляющего отклонения.

# 6.3 Выбор рабочего режима

Рабочий режим устанавливается с помощью группы параметров MODE\_BLK (см. стр. 210). Блок функций ПИД поддерживает следующие рабочие режимы:

- AUTO
- MAN
- 00S
- CAS
- RCAS
- ROUT

#### Примечание!

Состояние блока OOS также отображается с помощью параметра BLOCK\_ERR (см. стр. 201). В рабочем режиме OOS имеется доступ ко всем параметрам записи без ограничения, если защита по записи не разблокирована.

# 6.4 Спецификация параметров уставок

Блок функций ПИД работает с различными параметрами уставок (контрольные значения) в зависимости от активного рабочего режима:

- Блок функций ПИД в рабочем режиме AUTO: Величина уставки параметра SP (см. стр. 214) используется для вычисления регулируемой переменной. Эта величина параметра задается в параметре SP и выполняется оператором вручную.
- Блок функций ПИД в рабочем режиме CAS: Величина уставки параметра CAS\_IN (см. стр. 202) используется для вычисления регулируемой переменной. Эта величина параметра копируется из внешнего блока функций и считывается с помощью параметра CAS\_IN в блоке функций ПИД.
- Блок функций ПИД в рабочем режиме RCAS: Величина уставки параметра RCAS\_IN (см. стр. 213) используется для вычисления регулируемой переменной. Эта величина параметра копируется из базисной системы Fieldbus и считывается с помощью параметра RCAS\_IN в блоке функций ПИД.

#### Примечание!

Диапазон вводимого значения уставки может быть ограничен с помощью параметров SP\_HI\_LIM и SP\_LO\_LIM (см. стр. 215).

# 6.5 Демпфирование

Определение времени в параметре PV\_FTIME (см. стр. 212) замедляет реакцию внутренних технологических переменных на изменения входного параметра IN (управляемая переменная). Этот выходной фильтр полезен там, где входной параметр претерпевает значительные колебания. Если задается время, равное 0 секундам, выходной параметр не фильтруется.

# 6.6 Предельные значения

Предельные значения базируются на величине технологической переменной PV, (см. стр. 212).

Если технологическая переменная PV превышает или меньше установленных предельных значений, аварийный сигнал поступает в базисную систему Fieldbus через технологические аварийные сигналы предельных значений.

Установлены следующие предельные значения:

- HI_HI_LIM	(см. Стр. 205)	- HI_LIM	(см. Стр. 206)
- LO_LO_LIM	(см. Стр. 208)	- LO_LIM	(см. Стр. 207)
- DV_HI_ALM	(см. Стр. 202)	- DV_LO_ALM	(см. Стр. 204)

# 6.7 Обнаружение и обработка аварийных сигналов

Технологические аварийные сигналы дают информацию о конкретных блочных состояниях и блочных событиях.

Состояние технологических аварийных сигналов передается в базисную систему Fieldbus с помощью параметра BLOCK\_ALM (см. стр. 201). Параметр ACK\_OPTION (см. стр. 197) определяет, должен ли аварийный сигнал подтверждаться с помощью базисной системы Fieldbus.

Блок функций ПИД генерирует следующие технологические аварийные сигналы :

- Блочные технологические аварийные сигналы
   Блочный технологический аварийный сигнал инициируется с помощью параметра
   BLOCK\_ERR (см. стр. 201). Параметр BLOCK\_ALM (см. стр. 197) используется, чтобы
   показать блочные технологические аварийные сигналы и передать их в базисную систему
   Fieldbus. Блок функций ПИД генерирует следующий блочный технологический аварийный
   сигнал:
  - OUT OF SERVICE
- Если опция технологического аварийного сигнала (BLOCK ALM) **не** разблокирована в параметре ACK\_OPTION (см. стр. 197), технологический аварийный сигнал можно подтвердить только в параметре BLOCK ALM (см. стр. 197).
- Технологические аварийные сигналы предельных значений
   Если предельное значение нарушено, то приоритет, устанавливаемый для аварийного сигнала предельных значений, проверяется до того, как нарушение предельного значения будет передано в базисную систему Fieldbus.

Приоритет, который устанавливает действие в случае активного нарушения предельного значения, определяется следующими параметрами:

- HI_HI_PRI	(см. Стр. 206)	- HI_PRI	(см. Стр. 207)
- LO_LO_PRI	(см. Стр. 207)	- LO_PRI	(см. Стр. 209)
- DV_HI_PRI	(см. Стр. 203)	- DV_LO_PRI	(см. Стр. 204)

Состояние технологических аварийных сигналов предельных значений передается в базисную систему Fieldbus с помощью следующих параметров:

- HI_HI_ALM	(см. Стр. 205)	- HI_ALM	(см. Стр. 205)
- LO_LO_ALM	(см. Стр. 208)	- LO_ALM	(см. Стр. 207)
– DV HI ALM	(см. Стр. 202)	- DV LO ALM	(см. Стр. 203)

Если опция технологического аварийного сигнала предельного значений в параметре ACK\_OPTION **не** разблокирована (см. стр. 197), то она должна подтверждаться непосредственно в своем параметре (см. перечень).

Примечание!

Параметр ALARM\_SUM (см. стр. 199) показывает текущее состояние всех технологических аварийных сигналов.

194

# 6.8 Пример: Основное ПИД-регулирование

Непрерывный поток в емкость должен регулироваться.

Объемный расход фиксируется с помощью датчика потока (FT) и становится доступным для блока функций ПИД с помощью блока функций Аналогового ввода. Блок функций ПИД может быть в расходомере или в регулирующем клапане. Регулируемая переменная, которая направляется на регулирующий клапан (FV), рассчитывается в блоке функций ПИД, используя отклонение между измеряемым объемным расходом и заданным параметров уставки (желаемый объемный расход)




Рис. 6: ПИД-регулирование для непрерывного потока в емкость

### Подключение блоков функций

Блок функций ПИД получает свой входной параметр (управляемая переменная) из блока функций Аналогового ввода (выходной параметр OUT). Этот входной параметр, котрый соответствует измеряемому объемному расходу расходомера, считывается в блоке функций ПИД с помощью параметра IN (см. стр. 207).

В рабочем режиме AUTO значение уставки задается вручную с помощью параметра SP (см. стр. 214).

Регулируемая переменная, вычисляемая в блоке функций ПИД, подключается к входному параметру CAS\_IN блока функций Аналогового вывода с помощью выходного параметра OUT (см. стр. 211). Блок функций Аналогового вывода направляет эту регулируемую переменную на регулирующий клапан.

Кроме того, выходной параметр BKCAL\_OUT блока функций Аналогового вывода считывается с помощью входного параметра BKCAL\_IN (см. стр. 201) блока функций ПИД, что обеспечивает безударное переключение рабочего режима.




Рис. 7: Подключение блоков функций

# 6.9 Пример конфигурирования

Диапазон измерений расходомера (управляемая переменная) составляет 0...30 м $^3$ /ч.

Желаемый параметр расхода (значение уставки) устанавливается вручную с помощью параметра SP и должен составлять 15 м<sup>3</sup>/ч. Блок функций Аналогового вывода активизируется в пределах выходного диапазона 0 ... 100%.

#### Конфигурация:

• Установка входного диапазона и единицы входных сигналов управляемой переменной на входе IN:

```
PV_SCALE 0 % = 0

PV_SCALE 100% = 30

PV_SCALE UNIT = M^3/4
```

 Установка выходного диапазона и единицы выходных сигналов регулируемой переменной на выходе OUT:

```
OUT_SCALE 0 % = 0
OUT_SCALE 100 % = 100
OUT_SCALE UNIT = %
```

• Определение входных пределов для диапазона значений уставки:

```
SP_LO_LIM = 0

SP_HI_LIM = 30
```

• Определение выходных пределов для регулируемой переменной на выходе OUT:

```
OUT_LO_LIM = 0

OUT_HI_LIM = 100
```

• Установка байпасной функции:

Чтобы иметь возможность дезактивировать байпасную функцию с помощью параметра BYPASS, сначала необходимо активизировать опцию включения байпаса с помощью параметра CONTROL OPTS.

- Установка управляющего параметра (в зависимости от регулируемой системы): GAIN - пропорциональный коэффициент усиления (Р-член) RESET- постоянная времени для интегральной функции (І-член) RATE- постоянная времени для воздействия по производной (D-член)
- Определение значения с помощью параметра SP:
   SP = 15
- Конфигурирование аварийных сигналов предельного значения и управляющего отклонения и ассоциированных приоритетов, если это необходимо.
- Чтобы блок функций ПИД привести в исполнение, рабочий режим должен находиться в положении AUTO.

# 6.10 Параметры блока функий ПИД

В таблице ниже представлены все параметры, доступные для блока функций ПИД:

Блон	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
ACK_OPTION	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Этот параметр используется, чтобы определить, должен ли технологический аварийный сигнал подтверждаться базисной системой Fieldbus в момент обнаружения аварийного сигнала. Если эта опция разблокирована, технологический аварийный сигнал подтверждается автоматически.  Варианты: HI_HI_ALM Аварийный сигнал предельного значения по верхнему пределу  HI_ALM Предупредительный сигнал предельного значения по верхнему пределу  LO_LO_ALM Аварийный сигнал предельного значения по нижнему пределу  LO_ALM Предупредительный сигнал предельного значения по нижнему пределу  DV_HI_ALM Аварийный сигнал предельного значения для управляющего отклонения по верхнему пределу (SP-PV)  DV_LO_ALM Аварийный сигнал предельного значения для управляющего отклонения по нижнему пределу (SP-PV)  BLOCK ALM Блочный аварийный сигнал  Заводская уставка: Опция незаблокирована для любого аварийного сигнала, аварийные сигналы должны подтверждаться.

Блог	к функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
ALARM_HYS	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод параметра гистерезиса для предупредительного сигнала по верхнему и нижнему пределам и предельных значений аварийного сигнала. Аварийные состояния остаются активными, когда измеряемый параметр в пределах гистерезиса. Параметр гистерезиса влияет на следующие предельные значения предупредительного и аварийного сигналов блока функций ПИД:  - II _ HI_ ALM (аварийный сигнал предельного значения по верхнему пределу) - II _ ALM (предупредительный сигнал предельного значения по верхнему пределу) - IV _ LO _ LO _ ALM (аварийный сигнал предельного значения по нижнему пределу) - DV _ LO _ ALM (предупредительный сигнал предельного значения по нижнему пределу) - DV _ HI_ ALM (предельное значение для отклонения регулирования по верхнему пределу) - DV _ LO _ ALM (предельное значение для отклонения регулирования по верхнему пределу) - DV _ LO _ ALM (предельное значение для отклонения регулирования по нижнему пределу) - DV _ LO _ ALM (предельное значение для отклонения регулирования по нижнему пределу) - DV _ LO _ ALM (предельное значение для отклонения регулирования по нижнему пределу) - DV _ LO _ ALM (предельное значение для отклонения регулирования по нижнему пределу) - DV _ LO _ ALM (предельное значение для отклонения регулирования по нижнему пределу) - DV _ LO _ ALM (предельное значение для отклонения регулирования по нижнему предельное значения аварийного сигнала I _ LIM и HI _ LIM с их соответствующими гистерезисами (серый фон) и кривой сигнала пехнологической переменной PV.  Два инжних графика показывают характер изменения ассоциированных аварийный выходной сигнала (о = аварийный сигнал откутствует, 1 = аварийный выходной сигнала (о = аварийный сигнал откутствует, 1 = аварийный выходной сигнала пехнологической переменная PV превышает предельное значение HI_ LIM, HI_ ALM активируется.  - в технологическая переменная PV ниже параметра гистерезиса HI_ LIM, LO_ ALM активируется.  - с технологическая переменная PV ниже параметр гистерезиса LO_ LIM, LO_ ALM активируется.
		F06-53xFFxxx-05-xx-xx-en-002

Блон	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
ALARM_SUM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отображает текущее состояние технологических аварийных сигналов.  Отбражение: HI_HI_ALM Hapyшение аварийного сигнала предельного значения по верхнему пределу  HI_ALM Hapyшение предупредительного сигнала предельного значения по верхнему пределу  LO_LO_ALM Hapyшение аварийного сигнала предельного значения по нижнему пределу  LO_ALM Hapyшение предупредительного сигнала предельного значения по нижнему пределу  DV_HI_ALM Hapyшение аварийного сигнала предельного значения для отклонения управления по верхнему пределу  DV_LO_ALM Hapyшение аварийного сигнала предельного значения для отклонения управления по нижнему пределу  BLOCK_ALM Блочный аварийный сигнал  Примечание! Кроме того, технологические аварийные сигналы могут быть также заблокированы в этой группе параметров.
ALERT_KEY	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод идентификационного номера установки. Эта информация может использоваться базисной системой Fieldbus для классификации аварийных сигналов и событий.  Ввод для пользователя: 1255  Заводская уставка: 0
BAL_TIME	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Этот параметр используется для ввода времени, для которого весовой коэффициент нейтрализует интегральный член насыщения (вычисляемая управляемая переменная > OUT_HI_LIM).  Заводская уставка: 0 с

Блон	к функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
BKCAL_HYS	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод параметра гистерезиса для предельного значения диапазона регулируемой переменной по верхнему и нижнему пределам OUT_HI_LIM и OUT_LO_LIM. Параметр гистерезиса связан с процентным отношением параметра в группе параметров OUT_SCALE (см. стр 212). Если вычисляемая регулируемая переменная превышает или ниже диапазона, определяемого предельными значениями диапазона, то это нарушение диапазона показано в управляющем параметре LIMITS в группе параметров OUT и передается на нисходящие блоки. Нарушения диапазона остается активным, когда параметр вычисляемой регулируемой переменной снова не ниже или выше параметра гистерезиса.  Ввод для пользователя:  050%
		3аводская уставка: 0.5%
		Параметр: Верхний график показывает определяемые предельные значения диапазона регулируемых переменных OUT_HI_LIM и OUT_LO_LIM с гистерезисом ВКСАL_НҮЅ (серый фон) и кривой сигнала вычисляемой регулируемой переменной. Нижний график показывает поведение монитора предельных значений диапазона LIMITS группы параметров OUT при изменении кривой сигнала вычисляемой регулируемой перменной.
		"NotLimited" = Нарушения предельных значений диапазона нет "HighLimited" = Выводится нарушение предельных значений диапазона "LowLimited" = Выводится нарушение предельных значений диапазона
		<ul> <li>а = Вычисляемая регулируемая переменная превышает предельное значение регулируемой переменной по верхнему пределу OUT_HI_LIM. В группе параметров OUT состояние "HighLimited" выводится с помощью LIMITS.</li> </ul>
		b = Вычисляемая регулируемая переменная ниже параметра гистерезиса BKCAL_HYS предельного значения диапазона регулируемой переменной по верхнему пределу OUT_HI_LIM. В группе параметров OUT состояние "NotLimited" выводится с помощью LIMITS.
		<ul> <li>с = Вычисляемая регулируемая переменная ниже предельного значения диапазона регулируемой переменной по нижнему пределу OUT_LO_LIM. В группе параметров OUT состояние "LowLimited" выводится с помощью LIMITS.</li> </ul>
		d = Вычисляемая регулируемая переменная превышает параметр гистерезиса ВКСАL_HYS предельного значения диапазона регулируемой переменной по нижнему пределу OUT_LO_LIM. В группе параметров OUT состояние "NotLimited" выводится с помощью LIMITS.  OUT_HI_LIM  Вычисляемая переменная возбуждения  OUT_LO_LIM  ВКСАL_HYS  ВЫХ. / ПРЕДЕЛЫ. "Верхний предел" "Неограничено"
		ВЫХ. / ПРЕДЕЛЬ Верхний предел" Верхний предел" Верхний предел" Т

Блог	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
BKCAL_IN	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отображает аналоговый входной параметр и состояние, копируемые в случае каскадного управления с выхода ВКСАL_ОUТ нисходящего блока функций. Каскадное управление инициализируется при этом параметре, чтобы обеспечить безударное переключение рабочего режима.
BKCAL_OUT	только считывание	Отображает аналоговый выходной параметр и выходное состояние, передаваемые в случае каскадного управления на вход BKCAL_IN блока функций по восходящей. Каскадное управление инициализируется при этом параметре, чтобы обеспечить безударное переключение рабочего режима.
BLOCK_ALM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отображает текущее блочное состояние с информацией о незаконченном конфигурировании, аппаратных и системных ошибках, включая детали аварийного периода (дата, время), когда произошла ошибка.  Примечание!  Если опция аварийного сигнала не разблокирована в параметре АСК_ОРТІОN, аварийный сигнал может только подтверждаться с помощью этого параметра.
BLOCK_ERR	только считывание	Отображает активную блочную ошибку.  Отображение:  ОUT OF SERVICE  Блок имеет состояние "Сбой".
BYPASS	MAN - OOS	Этот параметр может использоваться для активирования и дезактивирования вычисления регулируемой переменной с помощью алгоритма ПИД-управления.  Варианты: Неинициализированный  ОFF ВУРАSS дезактивирован: регулируемая переменная, определяемая алгоритмом ПИД-управления, выводится с помощью параметра OUT.  ON ВУРАSS активирован: значение параметра уставки SP выводится непосредственно с помощью параметра OUT.  Внимание! Параметр ВУРАSS разблокируется в опциях контроллера (параметр CONTROL_OPTS). Этот параметр должен устанавливаться до пусконаладки.

Блон	к функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
CAS_IN	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отображает аналоговый параметр уставки и состояние, копируемые из внешнего блока функций в рабочем режиме CAS. Этот параметр показан в блоке группы парамтров PV_SCALE.  Примечание! Параметр удаленной уставки, считываемый с помощью параметра CAS_IN, используется, только если блок функций ПИД в рабочем режиме CAS. В рабочем режиме AUTO значение параметра SP используется как значение уставки.
CONTROL_ OPTS	oos	Выбирает доступные варианты контроллера для определения стратегии автоматизации.  Варианты: Разрешающий сигнал байпаса Разблокирует параметр BYPASS  Прямое действие Прямой эффект  Разрешающий сигнал слежения Разблокирует слежение  Слежение в ручном режиме Рабочий режим MAN с активным слежением  РУ для ВКСАL_ОUT  Использование значения и состояния параметра РV для параметра ВКСАL_OUT  Пределы ОUТ в ручном режиме отсутствуют Ограничение выходного сигнала в рабочем режиме MAN отсутствует. Если предельное значение диапазона ОUТ_HI_LIM или OUT_LO_LIM превышено или занижено, это не оказывает влияния на параметр OUT.  Заводская уставка: Активированных вариантов нет
DV_HI_ALM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отбражение аварийного состояния для управляющего отклонения по верхнему пределу, включая детали периода аварийного состояния (дата, время ) и параметр, который инициирует аварийный сигнал. Управляемая переменная превышает значение уставки более, чем на значение, определяемое в параметре DV_HI_LIM.  Примечание! Кроме того, активный аварийный сигнал может подтверждаться в этой группе параметров.

Блон	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
DV_HI_LIM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод предельного значения для управляющего отклонения по верхнему пределу. Если управляемая переменная превышает значение уставки на это значение, то выводится предупредительный сигнал DV_HI_ALM.  Ввод для пользователя: Диапазон и единица PV_SCALE  Заводская уставка: 3402823466 x 10 <sup>38</sup> Примечание! Если уставка для конца масштаба изменяется в параметре PV_SCALE, этот параметр должен изменяться соответственно.
DV_HI_PRI	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Устанавливает действие, предпринимаемое, когда управляющее отклонение (DV_HI_LIM) превышено.  Ввод для пользователя:  0 Нарушение предельного значения для управляющего отклонения по верхнему пределу не оценивается.  1 Уведомление отсутствует, если предельное значение для управляющего отклонения по верхнему пределу нарушается.  2 Зарезервировано для блочных ошибок.  3-7 Нарушение предельного значения для управляющего отклонения по верхнему пределу выводится как сообщение пользователя с соответствующи приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритет).  8-15 Нарушение предельного значения для управляющего отклонения по верхнему пределу выводится как критический аварийный сигнал с соответствующим приоритетом у (8 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритет).  Заводская уставка:  0
DV_LO_ALM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отображение аварийного состояния для управляющего отклонения по нижнему пределу, включая детали периода аварийного состояния (дата, время и параметр, который инициирует аварийный сигнал. Управляемая переменная ниже значения уставки более, чем на значение, задаваемое в параметре DV_LO_LIM.  Примечание!  Кроме того, активный аварийный сигнал может подтверждаться в этой группе параметров.

Блон	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
DV_LO_LIM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод предельного значения для управляющего отклонения по нижнему пределу. Если управляемая переменная ниже значения уставки на это значение, то выводится предупредительный сигнал DV_LO_ALMt.  Ввод для пользователя: Диапазон и единица PV_SCALE  Заводская уставка: -3402823466 x 10 <sup>38</sup> Примечание! Если уставка для конца шкалы изменяется в параметре PV_SCALE, этот параметр должен изменяться соответственно.
DV_LO_PRI	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Устанавливает действие, предпринимаемое, когда управляющее отклонение по нижнему пределу (DV_LO_LIM) занижено.  Ввод для пользователя:  0 Нарушение предельного значения для управляющего отклонения по нижнему пределу не оценивается.  1 Уведомление отсутствует, если предельное значение для управляющего отклонения по нижнему пределу нарушается.  2 Зарезервировано для блочных ошибок.  3-7 Нарушение предельного значения для управляющего отклонения по нижнему пределу выводится как сообщение пользователя с соответствующи приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритет).  8-15 Нарушение предельного значения для управляющего отклонения по нижнему пределу выводится как критический аварийный сигнал с соответствующим приоритетом у (8 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритет).  Заводская уставка:  0
FF_GAIN	MAN - OOS	Ввод коэффициента усиления возмущения для регулирования по возмущению.  Заводская уставка:  О  Примечание!  Коэффициент усиления возмущения умножается на переменную возмущения (FF_VAL) и результат добавляется к вычисляемой регулируемой переменной.

Блон	с функций ПИД	
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
FF_SCALE	MAN - OOS	Определение диапазона измерений (нижний и верхний предел), физическая единица и количество десятичных разрядов для переменной возмущения (FF_VAL).  Заводская уставка: 0100%
FF_VAL	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Для отображения и ввода параметра и состояния переменной возмущения.  Ввод для пользователя: Диапазон и единица FF_SCALE
GAIN	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод пропорционального коэффициента усиления.  Заводская уставка:  Примечание!  Если для этого параметра устанавливается величина, равная 0, то состояние параметра OUT переходит в BAD.
GRANT_ DENY	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отключает или ограничивает разрешение на доступ базисной системы Fieldbus к полевому прибору.  Примечание! Этот параметр не оценивается PROline Prosonic Flow 93 FF.
HI_ALM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отбражение аварийного состояния для предельного значения предупредительного сигнала по верхнему пределу (HI_LIM), включая детали периода аварийного состояния (дата, время) и параметр, который инициирует аварийный сигнал.  Примечание!  Кроме того, активный аварийный сигнал может подтверждаться в этой группе параметров.
HI_HI_ALM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отображение предельного значения аварийного сигнала по верхнему пределу (HI_HI_LIM), включая детали периода аварийного состояния (дата, время) и параметр, который инициирует аварийный сигнал.  Примечание!  Кроме того, активный аварийный сигнал может подтверждаться в этой группе параметров.
HI_HI_LIM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод предельного значения аварийного сигнала для аварийного сигнала по верхнему пределу (HI_HI_ALM). Если параметр PV превышает это предельное значение, выводится параметр состояния аврийного сигнала HI_HI_ALM.  Ввод для пользователя: Диапазон и единица PV_SCALE  Заводская уставка: 3402823466 x 10 <sup>38</sup> Примечание! Если уставка для конца шкалы изменяется в параметре PV_SCALE, этот параметр должен измняться соответственно.

Блок	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
HI_HI_PRI	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Устанавливает действие, предпринимаемое, когда предельное значение аварийного сигнала по верхнему пределу (HI_HI_LIM) превышено.
		Ввод для пользователя: 0 Нарушение предельного значения аварийного сигнала по верхнему пределу не оценивается.
		1 Уведомление отсутствует, если предельное значение аварийного сигнала по верхнему пределу нарушается.
		2 Зарезервировано для блочных аварийных сигналов.
		3-7 Нарушение предельного значения аварийного сигнала по верхнему пределу выводится как сообщение пользователя с соответствующим приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритет).
		8-15 Нарушение предельного значения аварийного сигнала по верхнему пределу выводится как критический аварийный сигнал с соответствующим приоритетом (8 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритет).
		Заводская уставка: 0
HI_LIM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод предельного значения аварийного сигнала для предупредительного сигнала по верхнему пределу (HI_ALM). Если параметр PV превышает это предельное значение, то выводится параметр состояния аварийного сигнала HI_ALM.
		Ввод для пользователя: Диапазон и единица PV_SCALE
		Заводская уставка: 3402823466 x 10 <sup>38</sup>
		Примечание! Если уставка для конца шкалы изменяется в параметре PV_SCALE, этот параметр должен изменяться соответственно.

Блон	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
HI_PRI	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Устанавливает действие, предпринимаемое, когда предельное значение предупредительного сигнала (HI_LIM) превышено.  Ввод для пользователя:  0 Нарушение предельного значения предупредительного сигнала по верхнему пределу не оценивается.  1 Уведомление отсутствует, если предельное значение аварийного сигнала по верхнему пределу нарушается.  2 Зарезервировано для блочных аварийных сигналов.  3-7 Нарушение предельного значения предупредительного сигнала по верхнему пределу выводится как сообщение пользователя с соответствующим приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритет).  8-15 Нарушение предельного значения предупредительного сигнала по верхнему пределу выводится как критический аварийный сигнал с соответствующим приоритетом (8 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритет).  Заводская уставка:  0
IN	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отображает аналоговую управляемую переменную с информацией о состоянии и параметре.  Примечание!  Масштабирование входного диапазона и выбор единицы управляемой переменной осуществляются с помощью группы параметров PV_SCALE.
LO_ALM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отображение состояния аварийного сигнала для предельного значения предупредительного сигнала по нижнему пределу (LO_LIM), включая детали периода аварийного состояния (дата, время) и параметра, который инициирует аварийный сигнал.  Примечание!  Кроме того, активный аварийный сигнал может подтверждаться в этой группе параметров.
LO_LIM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод предельного значения аварийного сигнала для предупредительного сигнала по нижнему пределу (LO_ALM). Если параметр РV превышает это предельное значение, то выводится параметр состояния аварийного сигнала LO_ALM.  Ввод для пользователя: Диапазон и единица PV_SCALE  Заводская уставка: -3402823466 x 10 <sup>38</sup> Примечание! Если уставка для конца масштаба изменяется в параметре PV_SCALE, этот параметр должен изменяться соответственно.

Блон	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
LO_LO_ALM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отображение состояния аварийного сигнала для предельного значения состояния аварийного сигнала (LO_LO_LIM), включая детали периода аварийного состояния (дата, время) и параметр, который инициирует аварийный сигнал.  Примечание!  Кроме того, активный аварийный сигнал может подтверждаться в этой группе параметров.
LO_LO_LIM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод предельного значения аварийного сигнала для аварийного сигнала по нижнему пределу (LO_LO_ALM). Если параметр PV ниже этого предельного значения, выводится параметр состояния аварийного сигнала LO_LO_ALM.  Ввод для пользователя: Диапазон и единица PV_SCALE  Заводская уставка: -3402823466 x 10 <sup>38</sup> Примечание! Если уставка для конца масштаба изменяется в параметре PV_SCALE, этот параметр должен изменяться соответственно.
LO_LO_PRI	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Устанавливает действие, предпринимаемое, когда предельное значение аварийного сигнала по нижнему пределу (LO_LO_LIM) занижено.  Ввод для пользователя:  0 Нарушение предельного значения аварийного сигнала по нижнему пределу не оценивается.  1 Уведомление отсутствует, если предельное значение аварийного сигнала по нижнему пределу нарушается.  2 Зарезервировано для блочных аварийных сигналов.  3-7 Нарушение предельного значения аварийного сигнала по нижнему пределу выводится как сообщение пользователя с соответствующим приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритет).  8-15 Нарушение предельного значения аварийного сигнала по нижнему пределу выводится как критический аварийный сигнал с соответствующим приоритетом (8 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритет).  Заводская уставка:  0

Параметр  Доступ по записи в рабочем режиме (МОDE_BLK)  LO_PRI  ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS  ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS  BBOQ для пользователя:  О Нарушение предельного значения предолредительного сигнала по нижнему пределу не оценивается.  1 Уведомление отсутствует, если предельное значение предупредительного сигнала по нижнему пределу нарушается.  2 Зарезервировано для блочных аварийных сигналов.  3-7  Нарушение предельного значения пределу навизительного сигнала по нижнему пределу навизительного сигнала по нижнему пределу выводится как сообщение пользователя с соответствующим приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритет).  8-15  Нарушение предельного значения предупредительного сигнала по нижнему пределу выводится как сообщение пользователя с соответствующим приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритетом (3 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритетом (8 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритет).  Заводская уставка:  0	Блон	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
саз - Auto - маn - Oos  предельное значение предупредительного сигнала по нижнему пределу (LO_LIM) занижено.  Ввод для пользователя:  0 Нарушение предельного значения предупредительного сигнала по нижнему пределу не оценивается.  1 Уведомление отсутствует, если предельное значение предупредительного сигнала по нижнему пределу нарушается.  2 Зарезервировано для блочных аварийных сигналов.  3-7 Нарушение предельного значения предупредительного сигнала по нижнему пределу выводится как сообщение пользователя с соответствующим приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритет).  8-15 Нарушение предельного значения предупредительного сигнала по нижнему пределу выводится как критический аварийный сигнал с соответствующим приоритетом (8 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритет).  Заводская уставка:	Параметр	записи в рабочем режиме	Описание
	LO_PRI	ROUT - RCAS - CAS - AUTO -	предельное значение предупредительного сигнала по нижнему пределу (LO_LIM) занижено.  Ввод для пользователя:  0 Нарушение предельного значения предупредительного сигнала по нижнему пределу не оценивается.  1 Уведомление отсутствует, если предельное значение предупредительного сигнала по нижнему пределу нарушается.  2 Зарезервировано для блочных аварийных сигналов.  3-7 Нарушение предельного значения предупредительного сигнала по нижнему пределу выводится как сообщение пользователя с соответствующим приоритетом (3 = низкий приоритет, 7 = высокий приоритет).  8-15 Нарушение предельного значения предупредительного сигнала по нижнему пределу выводится как критический аварийный сигнал с соответствующим приоритетом (8 = низкий приоритет, 15 = высокий приоритет).  Заводская уставка:

Блон	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
MODE_BLK	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отображает текущий (Фактический) и желаемый (Целевой) рабочий режим блока функций ПИД, разрешаемые режимы (разрешенный), поддерживаемые Блоком ресурсов, и нормальный рабочий режим (Нормальный).  Отображение: АUTO МАN ООS САS RCAS ROUT  Блок функций ПИД поддерживает следующие рабочие режимы:  • АUTO (автоматический режим): Параметр уставки, задаваемый пользователем с помощью параметра SP, используется в реализации внутреннего алгоритма ПИД.  • МАN (ручное вмешательство оператора): Параметр OUT может задаваться непосредственно пользователем.  • ООS (сбой): Блок имеет состояние "Сбой". Алгоритм ПИД блока не реализуется. Последнее действительное значение выводится при параметре OUT и состояние переходит в ВАD.  • САS (каскадный режим): С помщью входного параметра или параметра САS_IN блок функций ПИД получает параметр уставки для внутреннего вычисления регулируемой переменной непосредственно из другого блока функций. Реализуется внутренний алгоритм ПИД.  • RCAS (каскадный режим раздельного исполнения): Через параметр RCAS_IN блок функций ПИД получает значение уставки для внутреннего вычисления регулируемой переменной непосредственно из базисной системы Fieldbus. Исполняется внутренний алгоритм ПИД.  • ROUT (выходной сигнал при раздельном исполнении): Через параметр ROUT_IN блок функций ПИД получает зпараметр ROUT_IN блок функций ПИД получает управляющий параметр непосредственно из базисной системы Fieldbus. Регулируемая переменная выводится снова с помощью параметра OUT без исполнения внутреннего алгоритма ПИД.

Доступ по	
записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
MAN - OOS	Отображает выходной параметр (регулируемая переменная) блока функций ПИД. Выходной параметр включает в себя параметр, состояние предельного значения, состояние и оценку аварийного сигнала.  Выходной параметр OUT есть функция предельных значений диапазона OUT_HI_LIM и OUT_LO_LIM. Если вычисляемая регулируемая переменна превышает или ниже предельных значений диапазона, то рассматриваемый параметр предельного значения диапазона выводится как выходной параметр OUT (см. диаграмму).
	OUT_SCALE_EU_100
	OUT_HI_LIM BKCAL_HYS b
	Вычисляемая управляющая реременная оит_Low_Lim
	OUT_SCALE_EU_0
	t
	ОИТ_HI_LIМ ОИТ_HI_LIМ ОИТ_LOW_LIМ Примечание! Если МАN (ручной режим) выбран для рабочего режима в параметре
	МОDE_BLK, то выходной параметр OUT здесь можно задавать вручную. Используемая единица копируется из группы параметров OUT_SCALE, область ввода соответствует OUT_SCALE ±10%.
ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод максимально допустимой аналоговой регулируемой переменной, которая может выводиться из блока функций ПИД.  Ввод для пользователя: Диапазон и единица OUT_SCALE ±10%  Заводская уставка: 100
ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод минимально допустимой аналоговой регулируемой переменной, которая может выводиться из блока функций ПИД.  Ввод для пользователя: Диапазон и единица OUT_SCALE ±10%  Заводская уставка: 0
	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS

Блок	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
OUT_SCALE	oos	Определение диапазона измерений (нижний и верхний пределы), физическая единица и количество десятичных разрядов для регулируемой переменной (OUT).  Заводская уставка: 0100%  Примечание! Пределы диапазона определяются с помощью параметров OUT_HI_LIM and OU_LO_LIM.
PV	только считывание	Отображает технологическую переменную для блочного исполнения, включая состояние.  Примечание! Используемая единица копируется из группы параметров PV_SCALE.
PV_FTIME	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод постоянной времени фильрации (в секундах) цифрового фильтра 1-го порядка. Это время необходимо в команде для 63% от изменения управляемой переменной на входе IN, чтобы получить эффект на параметр PV.  На графике показана кривые сигнала между парметрами IN и PV в течение времени:

Блог	к функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
PV_SCALE	oos	Определение диапазона измерений (нижний и верхний пределы), физическая единица и количество десятичных разрядов для технологической переменной (PV).  Заводская уставка:  О100%  Примечание!  Если эта группа параметров изменяется, то при необходимости следующие параметры следует проверить и изменить:  • DV_HI_LIM • DV_LO_LIM • HI_LIM • HI_HI_LIM • LO_LIM • LO_LIM • RCAS_IN • RCAS_OUT • SP_LO_LIM • SP_HI_LIM • SP
RATE	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод постоянной времени для воздействия по производной (D-член)  Заводская уставка: 0 с
RCAS_IN	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	В этом параметре аналоговый параметр уставки (значение и состояние), обеспечиваемый базисной системой Fieldbus, считывается для внутреннего вычисления регулируемой переменной и отображается.  Примечание!  Утверждение значений и единица PV_SCALE.  Если уставка для конца шкалы изменяется в параметре PV_SCALE, это значение должно изменяться соответстсвенно.  Этот параметр активен только в рабочем режиме RCAS.
RCAS_OUT	только считывание	Отображает аналоговое выходное значение и состояние устанавливаемого параметра уставки, передаваемого на базисную систему Fieldbus в ходе каскадного управления. Каскадное управление инициализируется при этом параметре для обеспечения безударного переключения рабочего режима.  Примечание!  Утверждение значений и единица PV_SCALE.  Если уставка для конца шкалы изменяется в параметре PV_SCALE, это значение должно изменяться соответстовенно.  Этот параметр активен только в рабочем режиме RCAS.
RESET	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод постоянной времени для интегральной функции (І-член).  Заводская уставка: 3402823466 x 10 <sup>38</sup> с  Примечание! Интегральная функция блокируется вводом 0 секунд.

Блон	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
ROUT_IN	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	В этом параметре регулируемая переменная (значение и состояние), обеспечиваемая базисной системой Fieldbus, считывается и отбражается  Примечание!  Утверждение значений и единица OUT_SCALE Этот параметр активен только в рабочем режиме ROUT.
ROUT_OUT	только считывание	Алгоритм ПИД больше не реализуется.  Отображает аналоговое выходное значение и состояние устанавливаемого параметра уставки, передаваемого на базисную систему Fieldbus в ходе каскадного управления. Каскадное управление инициализируется при этом параметре для обеспечения безударного переключения рабочего режима.  Примечание!  Утверждение значений и единица OUT_SCALE  Этот параметр активен только в рабочем режиме ROUT.
SHED_OPT		Выбирает действие, предпринимаемое, если время контроля превышено (см. параметры SHED_RCAS, SHED_ROUT на стр. 96) в рабочем режиме RCAS или ROUT. В течение времени контроля проверяется параметр, изменяющийся между базисной системой Fieldbus и блоком функций ПИД. Если параметры не корректируются, то по истечении времени контроля блок функций ПИД переходит из рабочего режима RCAS или ROUT в режим, выбираемый здесь.  Варианты: Неинициализированный NormalShed_NormalReturn NormalShed_NormalReturn ShedToAuto_NormalReturn ShedToAuto_NormalReturn ShedToManual_NormalReturn ShedToManual_NormalReturn ShedToManual_NoReturn ShedToRetainedTarget_NormalReturn ShedToRetainedTarget_NormalReturn ShedToRetainedTarget_NormalReturn ShedToRetainedTarget_NormalReturn ShedToRetainedTarget_NormalReturn
SP	AUTO - MAN - OOS	Ввод параметра уставки (контрольное значение).  Ввод для пользователя: Диапазон и единица PV_SCALE ±10%  Примечание! Если уставка для конца шкалы изменяется с помощью параметра PV_SCALE, этот параметр должен изменяться соответственно.

Блон	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
SP_HI_LIM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод верхнего предела параметра уставки (контрольное значение).  Ввод для пользователя: Диапазон и единица PV_SCALE ±10%  Заводская уставка: 100  Примечание! Если уставка для конца шкалы изменяется с помощью параметра PV_SCALE, этот параметр должен изменяться соответственно.
SP_LO_LIM	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод нижнего предела параметра уставки (контрольное значение).  Ввод для пользователя: Значение и диапазон PV_SCALE ±10%  Заводская уставка: 100  Примечание! Если уставка для конца шкалы изменяется с помощью параметра PV_SCALE, этот параметр должен изменяться соответственно.
SP_RATE_DN	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод скорости линейного изменения уменьшающегося параметра уставки в рабочем режиме AUTO.  Заводская уставка: 3402823466 x 10 <sup>38</sup> PV в секунду  Примечание!  • Если вводится значение "0", то этот параметр дезактивируется и используется непосредственно параметр уставки.  • Ограничение скорости активно только в рабочем режиме AUTO.
SP_RATE_UP	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Ввод скорости линейного изменения увеличивающегося параметра уставки в рабочем режиме AUTO.  Заводская уставка: 3402823466 x 10 <sup>38</sup> PV в секунду  Примечание!  Если вводится значение "0", то этот параметр дезактивизируется и используется непосредственно параметр уставки.  Ограничение скорости активно только в рабочем режиме AUTO.
ST_REV	только считывание	Отображает состояние обновления статических данных.  Примечание!  Параметр состояния обновления расширяется при каждом изменении статических данных.

Блог	к функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
STATUS_ OPTS	oos	Выбирает доступные варианты состояния для определния обработки состояния и обработки выходного параметра OUT.  Поддерживаются следующие варианты:  Варианты:  IFS, если Bad IN  Инициировать состояние возмущения блока функций Аналогового вывода по нисходящей, если управляемая переменная (IN) изменяет состояние на BAD.  IFS, если Bad CAS_IN  Инициировать состояние возмущения блока функций Аналогового вывода, если параметр уставки при раздельном исполнении (CAS_IN) изменяет состояние на BAD.
		Использовать состояние Uncertain как состояние Good Состояние UNCERTAIN используется как GOOD.  Тarget In Manual, если Bad IN Переключить рабочий режим MAN, если управляемая переменная переключает состояние в BAD.  Заводская уставка: Активного варианта нет
STRATEGY	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Параметр для группирования и, следовательно, для более быстрой оценки блока. Группирование выполняется вводом одного и того же численного параметра в параметре STRATEGY каждого индивидуального блока.  Заводская уставка:  Примечание! Эти данные блоком функций ПИД не проверяются и не
TAG_DESC	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	обрабатываются.  Ввод зависящего от конкретного использования текста, состоящего из 32 знаков , для однозначной идентификации и назначения блока.  Заводская уставка:  "" текст отсутствует
TRK_IN_D	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отображает дискретный входной сигнал (значение и состояние), который инициирует функцию внешнего или выходного слежения. После активирования слежения рабочий режим переходит в LO (локальное принудительное слежение). После этого регулируемая переменная на выходе OUT принимает значение, задаваемое на входе TRK_VAL.
TRK_SCALE	MAN - OOS	Определение диапазона измерений (нижний и верхний пределы), физической единицы и количества десятичных разрядов для переменной внешнего слежения (TRK_VAL).  Заводская уставка: 0100%

Блок	с функций ПИД	(контроллер ПИД) / базисный индекс 810
Параметр	Доступ по записи в рабочем режиме (MODE_BLK)	Описание
TRK_VAL	ROUT - RCAS - CAS - AUTO - MAN - OOS	Отображает аналоговый входной параметр и входное состояние, считываемые из другого блока функций в единице группы параметров TRK_SCALE.
UPDATE_EVT	только считывание	Отображает, изменены ли статические блочные данные, включая дату и время.

# 7 Алфавитный указатель (FOUNDATION Fieldbus)

A
ACK_OPTION
AI function block
PID function block
Resource Block
Additional line
Assign
Assign (multiplex)
Display Mode
Display mode (multiplex)
Format
Format (multiplex)
100% Value
100% Value (multiplex)
Add. Line
Assign
Display Mode
Format
100% Value
Add. Line Multiplex
Assign
Display Mode
Format
100% value
Alarm Delay
Alarm detection
AI function block
PID function block
Resource Block
Transducer Block 104
Alarm processing
AI function block
PID function block
Resource Block
Transducer Blocks
ALARM_HYS
AI function block
PID function block
ALARM_SUM
AI function block
PID function block
Resource Block
ALERT_KEY
AI function block
DO function block
PID function block
Resource Block
Transducer Blocks
Amplifier
HW-Identification
HW-Identification number
HW-Revision No
Production No
Production number
SW-Identification
SW-Identification number

SW-Revision No	. 99
SW-Revision No. T-DAT	. 99
T-DAT SW-Revision No	. 99
Amp. Device Family	
TRANSDUCER_CH1/_CH2	128
TRANSDUCER_DIAG	158
TRANSDUCER_DISP	147
TRANSDUCER_TOT	155
Analog Input function block	
Alarm detection, alarm processing	166
Diagnosis	165
General description	160
Input/output simulation	164
Limit values	166
Linearisation types	163
Operating mode	162
Parameter description	167
Process variable selection	162
Rescaling	165
Selecting the units	
Signal processing	
Status, output value OUT	
Arc length	125
Assign	
Totalizer 1	150
Totalizer 2	
Totalizer 3	
В	
BAL_TIME	199
Base index	
1200 (TRANSDUCER_CH1)	109
1300 (TRANSDUCER_CH2)	109
1500 (TRANSDUCER_DISP)	129
1550 (TRANSDUCER_TOT)	148
1600 (TRANSDUCER_DIAG)	156
1650 (TRANSDUCER_SERV)	159
258 (Resource Block)	. 89
350 (AI function block 1)	160
390 (AI function block 2)	160
430 (AI function block 3)	160
470 (AI function block 4)	160
510 (AI function block 5)	160
550 (AI function block 6)	160
590 (AI function block 7)	160
630 (AI function block 8)	
780 (Discrete Output function block)	
810 (PID function block)	
BKCAL_HYS	
BKCAL_IN	
BKCAL_OUT	
BKCAL_OUT_D	
Block model	
Block status, Resource Block	. 89

<b>B</b> (continued)	
BLOCK_ALM	Deviation
	69 Arc length
DO function block	84 Path length
PID function block	
Resource Block	
Transducer Blocks	DEV_IIIE
BLOCK_ERR	Diagnosis
AI function block	Tettal System Condition
PID function block	Til Tulletton block
	Trevious System Condition
Transducer Blocks	Transducer Block
	Discrete Output function block Assignment, channel
211100	General description
C	Operating mode
Cable Length	
Calibration Data	Security behaviour
Calibration Factor	26 Signal processing
Correction Factor	
Deviation ARC Length	Display
Deviation Path Length	Access status (programming lever) 109
Deviation Sensor Distance	110W VC10City
Unit Deviation ARC Length	of Bighar Strength
Unit Deviation Path Length	27
Unit Deviation Sensor Distance         1           Zero point         1	1031
Calibration factor	Totalizer 1
_	Tourise 3
CAS_IN_D	
CHANNEL AI function block	DV_HI_ALM
DO function block	or DV_III_DIN
CLR_FSTATE	DV_HI_FKI 203
Configuration	D V_EO_RENI
Contrast LCD	30 DV_LO_LIM
Display Damping	30 DV_LO_PRI
Language 1	
Xline calculated 1	
CONFIRM_ TIME	
Contrast LCD	FEATURES_SEL
CONTROL_OPTS2	
Correction factor	
CYCLE_SEL	
CYCLE_TYPE	
n.	FOUNDATION Fieldbus parameters
D	FREE SPACE
Damping	EDEE TIME
Display	
PID function block	
DD_RESOURCE	G
DD_REV.	1 GAIN 205
Define failsafe mode (totalizers)	GRANT_DENY
	AI function block
	DO function block
	PID function block
	Resource Block94

H	SW-Revision number
HARD_TYPES	Type
HI_ALM	I/O Module Type
AI function block	T
PID function block	L
HI_HI_ALM	Language
AI function block	Limit values
PID function block	AI function block
HI_HI_LIM	PID function block
AI function block	LIM_NOTIFY
PID function block	Linearisation type (AI function block)
HI_HI_PRI	Liner (pipe)
AI function block	Material
PID function block	Sound Velocity
HI_LIM	Thickness
AI function block	Liquid
PID function block	Selection
HI_PRI	Sound Velocity
AI function block	Sound Velocity Max
PID function block	Sound Velocity Min
T	Temperature
I	Liquid Data
IN	Liquid
Info Line	Max. Sound Velocity
Assign	Min. Sound Velocity
Display Mode	Sound Velocity
Format	Temperature
100% Value	Unit Max. Sound Velocity
Info Line Multiplex	Unit Min. Sound Velocity
Assign	Unit Sound Velocity
Display mode	Unit Temperature
Format	Low Flow Cut Off
100% Value	Assign
Information line	Off Value
Assign	On Value
Assign (multiplex)	Unit
Display mode.         144           Display Mode (multiplex).         147	LOW_CUT
	LO_ALM
Format	AI function block. 175
100% value	PID function block
100% Value (multiplex)	LO_LIM  Al function block
IO_OPTS	AI function block
AI function block	
DO function block	LO_LO_ALM AI function block
ITK VER	PID function block
I/O Module	LO_LO_LIM
HW-Identification	AI function block
HW-Identification number	PID function block
HW-Revision No	LO_LO_PRI
HW-Revision number	AI function block
Production No	PID function block
Production number	LO_PRI
SW-Identification	AI function block
SW-Identification number	PID function block
SW-Revision No	L_TYPE

M		
Main line	E+H parameters,	
Assign	Transducer Block diagnosis "TRANSDUCER_DIAG"	156
Assign (multiplex)	E+H parameters,	
Format	Transducer Block display "TRANSDUCER_DISP"	129
Format (multiplex)	E+H parameters,	
100% value	Transducer Block totalizer "TRANSDUCER_TOT"	148
100% value (multiplex)	E+H parameters, Transducer Block volume flow	100
Main line multiplex	channel 1 TRANSDUCER_CH1	109
Assign	E+H parameters, Transducer Block volume flow channel 2 TRANSDUCER_CH2	100
Format	FF parameters, Transducer Blocks	
100% value	PID function block	
Main values (calculated)	Resource Block (base index 258)	
MANUFAC_ID 95	Path length	
MAX_NOTIFY 95	PID controller	120
Measurement method	Configuration example	196
MEMORY_SIZE	Control example	
MIN_CYCLE_T 95	Equation	
Mode	PID function block	
Totalizer 1	Alarm detection and processing	194
Totalizer 2	Configuration (example)	
Totalizer 3	Control (example)	
MODE_BLK	Damping	193
AI function block	General description	191
DO function block	Limit values	194
PID function block	Operating mode	193
Resource Block	Parameter description	197
Transducer Blocks	Setpoint value specification	
N	Signal processing	191
NV_CYCLE_T	Pipe	
1(\(\tau_c\)   C   C   E   E   E   E   E   E   E   E	Circumference	
0	Diameter	
Operating mode	Liner Material	
AI function block	Material	
DO function block	Nominal Diameter	
PID function block	Sound Velocity	
Resource Block	Standard	
Transducer Blocks		119
Operating Time	Pipe Data Circumference	112
Operation - test display	Liner Material	
Options	Liner Thickness	
Process variable AI fct. block	Nominal Diameter	
Units AI fct. block	Pipe Diameter	
OUT	Pipe Material	
AI function block	Pipe Standard	
PID function block	Reference Value	
Output values (Transducer Block)	Sound Velocity Liner	119
OUT_D	Sound Velocity Pipe	118
OUT_HI_LIM211	Unit Circumference	118
OUT_LO_LIM 211	Unit Liner Thickness	120
OUT_SCALE	Unit Nominal Diameter	
AI function block	Unit Pipe Diameter	
PID function block	Unit Reference Value	
P	Unit Sound Velocity Pipe	
Parameter	Unit Wall Thickness	
	Wall Thickness	119
Analog Input function block	Positive Zero Return	

222

Pressure Shock Suppression	Wire Length
PV	Sensor serial number
AI function block	Sensor, installation direction
PID function block	Setpoint value specification, PID
PV_D	SET_FSTATE
PV_FTIME	SHED_OPT
AI function block	DO function block
PID function block	PID function block
PV_SCALE	SHED_RCAS96
PV_STATE	SHED_ROUT
R	Signal processing
RATE	AI function block
RCAS_IN	DO function block
RCAS_IN_D	PID function block
RCAS_OUT	SIMULATE
RCAS_OUT_D	SIMULATE D
READBACK_D	Simulation 189
Reference value	AI function block
Rescaling input value, (AI fct. block)	Error occurrence
RESET	Measurand 128
Reset	Measurand value
All totalizers	Measured variable
System	Resource Block
Totalizer 1	Unit
Totalizer 2	Value measurand
Totalizer 3	SP
Resource Block (base index 258)	SP_D
RESTART	SP_HI_LIM
ROUT_IN	SP_LO_LIM
ROUT_OUT	SP_RATE_DN
RS_STATE	SP_RATE_UP
g	STATUS_OPTS
S	AI function block
Sensor 125	DO function block
Arc length       125         Cable Length       124	PID function block
Configuration	STRATEGY
Distance	AI function block
Path length	DO function block
Position	PID function block         216           Resource Block         97
Serial Number	Transducer Blocks
Type (selection)	ST_REV
Wire length	AI function block
Sensor installation direction	DO function block
Sensor Param.	Resource Block
ARC Length	Transducer Blocks
Cable Length	System
Measurement	Alarm Delay
Path Length	Operation Time
Position Sensor	Reset
Sensor Configuration. 124 Sensor Distance 125	Simulation Failsafe Mode
Sensor Distance 125 Sensor Type 123	Troubleshooting
Sensor Type	System Condition
Unit Path Length	Actual
Unit Sensor Distance. 125	1 tevious
Unit Wire Length. 125	

S (continued)		
System Param.	Transducer	
Adjust zero point		
Flow Damping		
Installation Direction Sensor	Type	108
Positive Zero Return. 113		
System Unit	TRANSDUCER_CH1 (volume flow channel 1)	
Flow Velocity		
Length		
Sound Velocity		
Temperature		
Viscosity		
Volume Flow	Transducer Block E+H parameters	109
System Value	Transducer Blocks	
Flow Velocity		
Signal Strength		
Sound Velocity		
Volume Flow	Transmission blocks	100
Т	TRK_IN_D	216
	TRK_SCALE	216
TAG_DESC	TRK_VAL	217
AI function block	Troubleshooting (FEPROM)	158
DO function block		
PID function block		
Resource Block	Unit (display)	
Transducer Blocks	Arc length deviation	
T-DAT	ARC Llength	
Loading/saving data	Linei Wateriai Strengtii	
Save/Load	wax. Sound velocity (iiquid)	
Test display	with bound velocity (inquid)	
TEST_RW		
Totalizer Handling	Path Length	
Failsafe All       155         Reset All       155	Tutti length de viation	
	Tipe Circumstence	
Totalizer 1 Assign	Pipe Diameter	
Display Value		
Mode	Selisor Distance	
Reset		
System Unit	Simulation incustrated	
System Value	( <b>-</b> ) ( <b>-</b> )	
Unit	2 4 1 7	
Totalizer 2	Wall Thickness (pipe)	
Assign		
Display Value		12.
Mode	em (selection)	111
Reset	110W Yelseldy	
System Unit		
System Value	9	
Unit	<b>F</b>	
Totalizer 3	Totalizer 2.	
Assign		
Display Value	10001201	
Mode		
Reset	Volume 1 low	11(
System Unit	On-/Locking - Access Code	100
System Value		
Unit		
	TRANSDOCER_TOT	140

224

Un-/locking - access code
TRANSDUCER_DISP
Un-/Locking - Access Status
TRANSDUCER_CH1/_CH2 109
TRANSDUCER_DIAG
TRANSDUCER_TOT
Un-/locking - access status
TRANSDUCER_DISP
Un-/locking - define private code
TRANSDUCER_DISP
UPDATE_EVT
AI function block
DO function block
PID function block
Resource Block
Transducer Blocks
$\mathbf{W}$
Wire length
Write protection and simulation
WRITE_ALM
WRITE_LOCK
WRITE_PRI
X
XD_SCALE
XD_STATE
Z
Zero point
Zero point adjustment

#### Europe

#### Austria

☐ Endress+Hauser Ges.m.b.H. Tel. (01) 88056-0, Fax (01) 88056-35

Belarus

☐ Belorgsintez Minsk

Tel. (0172) 508473, Fax (0172) 508583

### Belgium / Luxembourg

☐ Endress+Hauser N.V. Brussels Tel. (02) 2480600, Fax (02) 2480553

#### Bulgaria

INTERTECH-AUTOMATION Sofia

Tel. (02) 664869, Fax (02) 9631389

#### Croatia

☐ Endress+Hauser GmbH+Co. Zagreb Tel. (01) 6637785, Fax (01) 6637823

### Cyprus

I+G Electrical Services Co. Ltd. Tel. (02) 484788, Fax (02) 484690

#### Czech Republic

☐ Endress+Hauser GmbH+Co.

Tel. (026) 6784200, Fax (026) 6784179

☐ Endress+Hauser A/S Søborg Søborg Tel. (70) 131132, Fax (70) 132133

### Estonia

ELVI-Aqua Tartu

Tel. (7) 441638, Fax (7) 441582

#### Finland

☐ Endress+Hauser Ov Helsinki Tel. (0204) 83160, Fax (0204) 83161

#### France

☐ Endress+Hauser S.A Huningue Tel. (389) 696768, Fax (389) 694802

### Germany

☐ Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. (07621) 975-01, Fax (07621) 975-555

## Great Britain

☐ Endress+Hauser Ltd. Manchester Tel. (0161) 2865000, Fax (0161) 9981841

I & G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 9241500, Fax (01) 9221714

Hungary Mile Ipari-Elektro Budanest Tel. (01) 4319800, Fax (01) 4319817

### Iceland

BIL ehf Tel. (05) 619616, Fax (05) 619617

Ireland Flomeaco Company Ltd.

### Kildare Tel. (045) 868615, Fax (045) 868182

☐ Endress+Hauser S.p.A Cernusco s/N Milano Tel. (02) 921921, Fax (02) 92107153

### Latvia

Tel. (07) 315087, Fax (07) 315084

### Lithuania

UAB "Agava" Kanna

Tel. (07) 202410, Fax (07) 207414

#### Netherland

□ Endress+Hauser B.V. Tel. (035) 6958611, Fax (035) 6958825

#### Norway

□ Endress+Hauser A/S Tel. (032) 859850, Fax (032) 859851

☐ Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Warszawy Tel. (022) 7201090, Fax (022) 7201085

### Portugal

Tecnisis, Lda

Cacém Tel. (21) 4267290, Fax (21) 4267299

#### Romania

Romconseng S.R.L.

Tel. (01) 4101634, Fax (01) 4112501

#### Russia

□ Endress+Hauser Moscow Office Tel. (095) 1587564, Fax (095) 1589871

#### Slovakia

Transcom Technik s.r.o. Bratislava

Tel. (7) 44888684, Fax (7) 44887112

### Slovenia

☐ Endress+Hauser D.O.O. Ljubljana Tel. (061) 5192217, Fax (061) 5192298

□ Endress+Hauser S.A. Sant Just Desvern Tel. (93) 4803366, Fax (93) 4733839

#### Sweden

☐ Endress+Hauser AB Sollentuna Tel. (08) 55511600, Fax (08) 55511655

#### Switzerland

☐ Endress+Hauser Metso AG Reinach/BL 1 Tel. (061) 7157575, Fax (061) 7111650

Turkey Intek Endüstriyel Ölcü ve Kontrol Sistemleri

Tel. (0212) 2751355, Fax (0212) 2662775

#### Ukraine

Photonika GmbH

Tel. (44) 26881, Fax (44) 26908

### Yugoslavia Rep.

Tel. (11) 4441966, Fax (11) 4441966

#### Africa

### Egypt

Anasia Heliopolis/Cairo Tel. (02) 4179007, Fax (02) 4179008

Morocco

Oussama S.A. Casablanca

Tel. (02) 241338, Fax (02) 402657

### South Africa

☐ Endress+Hauser Pty. Ltd. Sandton Tel. (011) 4441386, Fax (011) 4441977

Controle, Maintenance et Regulation Tel. (01) 793077, Fax (01) 788595

# America

□ Endress+Hauser Argentina S.A. Tel. (01) 145227970, Fax (01) 145227909

### Bolivia

Tritec S.R.L. Cochahaml

Tel. (042) 56993, Fax (042) 50981

☐ Samson Endress+Hauser Ltda. Tel. (011) 50313455, Fax (011) 50313067

☐ Endress+Hauser Ltd Burlington, Ontario Tel. (905) 6819292, Fax (905) 6819444

#### Chile

☐ Endress+Hauser Chile Ltd. Santiago Tel. (02) 3213009, Fax (02) 3213025

#### Colombia

Colsein Ltda

Bogota D.C. Tel. (01) 2367659, Fax (01) 6104186

Costa Rica EURO-TEC S.A.

Tel. (02) 961542, Fax (02) 961542

#### Ecuador

Insetec Cia. Ltda Quito Tel. (02) 269148, Fax (02) 461833

#### Guatemala

ACISA Automatizacion Y Control Industrial S.A. Ciudad de Guatemala, C.A. Tel. (03) 345985, Fax (03) 327431

#### Mexico

☐ Endress+Hauser S.A. de C.V. Mexico City Tel. (5) 5682405, Fax (5) 5687459

Paraguay Incoel S.R.L.

Tel. (021) 213989, Fax (021) 226583

Uruguay Circular S.A. Tel. (02) 925785, Fax (02) 929151

☐ Endress+Hauser Inc. Greenwood, Indiana Tel. (317) 535-7138, Fax (317) 535-8498

### Venezuela

Controval C.A.

Caracas Tel. (02) 9440966, Fax (02) 9444554

### Asia

### China

☐ Endress+Hauser Shanghai Instrumentation Co. Ltd. Shanghai Tel. (021) 54902300, Fax (021) 54902303

☐ Endress+Hauser Beijing Office Beijing Tel. (010) 68344058, Fax (010) 68344068

# Hong Kong

☐ Endress+Hauser HK Ltd. Hong Kong Tel. 25283120, Fax 28654171

☐ Endress+Hauser (India) Pvt Ltd. Mumbai Tel. (022) 8521458, Fax (022) 8521927

#### Indonesia

PT Grama Bazita Tel. (21) 7975083, Fax (21) 7975089

Japan □ Sakura Endress Co. Ltd. Tokyo Tel. (0422) 540613, Fax (0422) 550275

☐ Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd. Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Tel. (03) 7334848, Fax (03) 7338800

#### Pakistan

Speedy Automation Karachi Tel. (021) 7722953, Fax (021) 7736884

#### Papua-Neuguinea

SBS Electrical Pty Limited Port Moresby Tel. 3251188, Fax 3259556

### Philippines

☐ Endress+Hauser Philippines Inc. Metro Manila Tel. (2) 3723601-05, Fax (2) 4121944

### Singapore

☐ Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd. Singapore Tel. 5668222, Fax 5666848

#### South Korea

☐ Endress+Hauser (Korea) Co., Ltd. Seoul Tel. (02) 6587200, Fax (02) 6592838

#### Taiwan

Kingjarl Corporation Taipei R.O.C. Tel. (02) 27183938, Fax (02) 27134190

#### Thailand

☐ Endress+Hauser Ltd. Bangkok Tel. (2) 9967811-20, Fax (2) 9967810

Tan Viet Bao Co. Ltd. Ho Chi Minh City Tel. (08) 8335225, Fax (08) 8335227

Iran PATSA Co. Tehran Tel. (021) 8754748, Fax (021) 8747761

Instrumetrics Industrial Control Ltd. Netanya Tel. (09) 8357090, Fax (09) 8350619

### Jordan

A.P. Parpas Engineering S.A. Amman Tel. (06) 4643246, Fax (06) 4645707

#### Kingdom of Saudi Arabia

Anasia Ind. Agencies Jeddah Tel. (02) 6710014, Fax (02) 6725929

# Lebanon Network Engineering Tel. (3) 944080, Fax (9) 548038

Sultanate of Oman Mustafa Sultan Science & Industry Co. LLC.

## Tel. 602009, Fax 607066

United Arab Emirates Descon Trading EST. Dubai Tel. (04) 2653651, Fax (04) 2653264

#### Yemen

Yemen Company for Ghee and Soap Industry Taiz Tel. (04) 230664, Fax (04) 212338

# Australia + New Zealand

New Zealand

ALSTOM Australia Limited Milperra Tel. (02) 97747444, Fax (02) 97744667

# Auckland Tel. (09) 4155110, Fax (09) 4155115 All other countries

EMC Industrial Group Limited

□ Endress+Hauser GmbH+Co. Germany Tel. (07621) 975-02, Fax (07621) 975345

http://www.endress.com

